

# TRANSPORTLĪDZEKĻA APSKATES PROTOKOLS NR.806

datums **25/03/2026**

Transportlīdzekļa apskates vieta: **Rīga, Katrīndambis 4**  
 Apskate veikta, pamatojoties uz **klienta iesniegumu**

Transportlīdzekļa īpašnieks: **Rīgas VPP Izgl. Kult. Un Sporta Dep.** tel **67181159**  
 adrese **Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 5**

Transportlīdzekļa reģistrācijas Nr. **DM9714** marka, modelis **OPEL ASTRA**  
 tips **vieglais pasažieru** izlaiduma gads **1998** reģistrācijas apliecības Nr. **AF5600126**  
 dzinēja tilpums **1,6 L** virsbūves numurs **W0LOTGF69X5106299** šasijas numurs **-**  
 dzinēja Nr. **-** durvju skaits **4** krāsa **gaiši pelēka** km **402950 km**

### Komplektācija un papildaprīkojums

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> tonēti stikli                | <input type="checkbox"/> kondicionētājs                   | <input type="checkbox"/> pretaizdzīšanas ierīce |
| <input type="checkbox"/> lūka                         | <input checked="" type="checkbox"/> centrālā atslēga      | <input type="checkbox"/>                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> audiosistēma      | <input checked="" type="checkbox"/> sakabes ierīce        | <input type="checkbox"/>                        |
| <input type="checkbox"/> elektriskie stiklu pacelāji  | <input checked="" type="checkbox"/> ABS sistēma           | <input type="checkbox"/>                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> drošības spilveni | <input checked="" type="checkbox"/> stūres pastiprinātājs | <input type="checkbox"/>                        |
| <input type="checkbox"/> vieglmetāla diski            | <input type="checkbox"/> automātiskā pārnesumkārbā        | <input type="checkbox"/>                        |

### Konstatētie iepriekšējie bojājumi

Nr.	Daļas (mezgla) nosaukums	Bojājuma raksturs

### Transportlīdzekļa bojājumi

Nr	Daļas (mezgla) nosaukums	Remonta veids
1	kreisais sliksnis - korozija	Nomaiņa+krāsošana
2	aizmug. labā iekšējā arka - korozija	Nomaiņa+krāsošana
3	aizmug. Kreisā iekšējā arka - korozija	Nomaiņa+krāsošana
4	Kreisā vidējā virsbūves garenisija - korozija	Nomaiņa+krāsošana
5	Labā aizmugurējā virsbūves garenisija - korozija	Nomaiņa+krāsošana
6	Labā vidējā - virsbūves garenisija - korozija	Nomaiņa+krāsošana
7	Bagāžnieka grīda - korozija	Nomaiņa+krāsošana
8	Kreisā priekšējā virsbūves grīda - korozija	Nomaiņa+krāsošana
9	Labā priekšējā virsbūves grīda - korozija	Nomaiņa+krāsošana
10	Vidējā labā virsbūves grīda - korozija	Nomaiņa+krāsošana
11	ABS sistēma - bojāta	Remonts
12	Virsbūves rāmis - korozija	Remonts+krāsošana
13	Virsbūves korozija	Remonts+krāsošana
14	SRS sistēma - bojāta	Remonts
15	Dzinējs - eļļas noplūde	Remonts
16	rezerves ritenā stiprinājums - trūkst	Nomaiņa
17	Vadītāja sēdeklis - izdilis, caurs	Nomaiņa
18	Antena - salūzusi	Nomaiņa



**Slēpto bojājumu iespējamība**

**Piezīmes**

Uz ekspertīzes brīdi nav izieta Valsts tehniskā apskate, tehniskais stāvoklis ļoti slikts. Remonts tehniski neiespējams, jo nepieciešama virsbūves grīdas nomainīšana.

**Apskati veica eksperts**

**Raimonds Volonts**

sertifikāta numurs **23**

derīguma termiņš **06.06.2026**



**Tansportlīdzekļa apskate notika piedaloties:**

1. **Jānis Zakss**

2. -