

N - 1

Vielas nosaukums:
95 markas benzīns E10
ANO Numurs: UN 1203
Bīstamības piktogrammas:



Bīstamības apzīmējumi (H frāzes; brīdinājuma uzraksti):
H224 Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H315 **Kairina** ādu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reibonūs.
H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus.
H350 Var izraisīt vēzi.
H361 Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.
H411 Toksisks ūdens **organismiem** ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes):
P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātās liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P301+P310 **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** nekavējoties **sazinieties** ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P403+P233 Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertnei turēt cieši noslēgtu.
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

N - 2

Vielas nosaukums:
Dīzeldegviela
ANO Numurs: UN 1202
Bīstamības piktogrammas:



Bīstamības apzīmējumi (H frāzes; brīdinājuma uzraksti):
H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H315 **Kairina** ādu.
H332 Kaitīgs ieelpojot.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes):
P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātās uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P301+P310 **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** nekavējoties **sazinieties** ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.
P302+P352 **SASKARĒ AR ĀDU:** nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

N - 3

Vielas nosaukums:
Dīzeldegviela
ANO Numurs: UN 1202
Bīstamības piktogrammas:



Bīstamības apzīmējumi (H frāzes; brīdinājuma uzraksti):
H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H315 **Kairina** ādu.
H332 Kaitīgs ieelpojot.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes):
P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātās uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P301+P310 **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** nekavējoties **sazinieties** ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.
P302+P352 **SASKARĒ AR ĀDU:** nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

N - 4

Vielas nosaukums:
Dīzeldegviela
ANO Numurs: UN 1202
Bīstamības piktogrammas:



Bīstamības apzīmējumi (H frāzes; brīdinājuma uzraksti):
H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H315 **Kairina** ādu.
H332 Kaitīgs ieelpojot.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes):
P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātās uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P301+P310 **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** nekavējoties **sazinieties** ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.
P302+P352 **SASKARĒ AR ĀDU:** nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

N - 5

Vielas nosaukums:
Dīzeldegviela
ANO Numurs: UN 1202
Bīstamības piktogrammas:



Bīstamības apzīmējumi (H frāzes; brīdinājuma uzraksti):
H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H315 **Kairina** ādu.
H332 Kaitīgs ieelpojot.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes):
P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātās uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P301+P310 **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** nekavējoties **sazinieties** ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.
P302+P352 **SASKARĒ AR ĀDU:** nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

N - 6

Vielas nosaukums:
Dīzeldegviela
ANO Numurs: UN 1202
Bīstamības piktogrammas:



Bīstamības apzīmējumi (H frāzes; brīdinājuma uzraksti):
H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H315 **Kairina** ādu.
H332 Kaitīgs ieelpojot.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes):
P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātās uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P301+P310 **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** nekavējoties **sazinieties** ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.
P302+P352 **SASKARĒ AR ĀDU:** nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.

FB - 301

Vielas nosaukums:
Keropur BE
ANO Numurs: UN 1993
Bīstamības piktogrammas:



Bīstamības apzīmējumi (H frāzes; brīdinājuma uzraksti):
H224 Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H315 **Kairina** ādu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reibonūs.
H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus.
H350 Var izraisīt vēzi.
H361 Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.
H411 Toksisks ūdens **organismiem** ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes):
P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātās liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt.
P261 Izvairīties ieelpot gāzi, dūmus, izgarojumus vai smidzinājumu.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P301+P310 **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** nekavējoties **sazinieties** ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu.
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P403+P233 Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertnei turēt cieši noslēgtu.

TV - A

Vielas nosaukums:
NCAgroG
ANO Numurs: UN 3082
Bīstamības piktogrammas:



Bīstamības apzīmējumi (H frāzes; brīdinājuma uzraksti):
H302 Kaitīgs norīšanas gadījumā.
H304 Var būt nāvējošs, ja tiek norīts vai nokļūst elpceļos.
H315 Izraisa ādas kairinājumu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboni.
H351 Ir aizdomas par vēža izraisīšanu.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus pēc ilgstošas vai atkārtotas pakļaušanas iedarbībai.
411: Ir toksisks jūras iemītniekiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes):
P201: Pirms lietošanas jāsaņem īpaši norādījumi.
P260: Neieelpot putekļus/dūmus/gāzi/dūmaku/tvaiku/krāpumu.
P273: Izvairīties no nokļūšanas dabā.
P280: Valkāt aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu aizsargus/sejas aizsargu.
P301 + P310: JA TĪKA NORĪTS: Nekavējoties zvanīt SAINDĒŠANĀS CENTRAM vai ārstam.
P302 + P352: JA NOKĻUVA UZ ĀDAS: Noskalot ar lielu ūdens un ziepju daudzumu.
P308 + P313: JA TĪKĀT PAKĻAUS IEDARBĪBAI vai ir bažas par to: Vērsties pēc ārsta padoma/apskates.
P331: Neizraisīt vemšanu.
P391: Savākt noplūdi.
P405: Uzglabāt slēgtā veidā.

Vielas nosaukums:
Keropur DP 5204
ANO Numurs: UN 3082
Bīstamības piktogrammas:



Bīstamības apzīmējumi (H frāzes; brīdinājuma uzraksti):
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H336 Var izraisīt miegainību vai reibonūs.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H411 Toksisks ūdens **organismiem** ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes):
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktažu.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
P261 Izvairīties ieelpot putekļus/ tvaikus/ gāzi/ dūmus/ izgarojumus/ smidzinājumu.
P202 Neizmantot, pirms nav izlasīti un **saprasīti** visi apzīmējumi.

TV - B

Vielas nosaukums:
Krāsviela SUDAN® D-RP100
ANO Numurs: UN 3082
Bīstamības piktogrammas:



Bīstamības apzīmējumi (H frāzes; brīdinājuma uzraksti):
H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H315 **Kairina** ādu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H336 Var izraisīt miegainību vai reibonūs.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H360 Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
H411 Ļoti toksisks ūdens **organismiem** ar ilgstošām sekām.
EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt ādu sau vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes):
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktažu.
P260 Neieelpot miglu/izgarojumus/smidzinājumu.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301 +P310 **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** nekavējoties **sazinieties** ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P331 NEIZRAISĪT vemšanu.
P302 +P352 **SASKARĒ AR ĀDU:** nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.
P308 +P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet medicīniskā palīdzību.
P391 Savākt izsīkstošo šķidrumu.
P405 Glabāt slēgtā veidā.
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumusavākšanas vietā.

