SIA "LABIE KOKI eksperti" Reģ. Nr. 40103442491 Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107,
Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X Konta Nr. LV29UNLA0050017349070

KOKU NOVĒRTĒJUMS

Objekts:
Lielie kapi, Rīga

Koku vizuālā novērtēšana Lielajos kapos, Rīgā (kad. apz. 01000260151, 01000260149, 01000260116) veikta 2023. gada 1. augusta līdz 22. augustam. Kopā novērtēti 2526 koks/-i, tai skaitā 112 koku grupa/-s un 156 krūmu grupa/-s. Koki numurēti dabā ar plastikāta numuriem pēc vienotas sistēmas, numerācija atspoguļota novērtējuma plānā un tabulās. Koku stāvoklis novērtēts pēc "Koku vērtēšanas kritēriji" (skatīt pielikumu), nosakot vitalitāti, fizisko stāvokli un piešķirot noteiktu vērtības krāsu, un apskatāms pielikumā "Koku novērtējuma tabula".

VISPĀRĒJS NOVĒRTĒJUMS UN RĪCĪBAS IETEIKUMI

1. Apsekotajā teritorijā novērtētas 47 koku suga/-s. Konstatētās koku sugas – *Acer negundo* (ošlapu kļava) – 2 gab., *Acer platanoides* (parastā kļava) – 813 gab., *Aesculus hippocastanum* (parastā zirgkastaņa) – 50 gab., *Aronia sp.* (aronijas suga) – 1 gab., *Berberis sp.* (bārbeles suga) – 1 gab., *Berberis thunbergii* (Tunberga bārbele) – 1 gab., *Betula pendula* (āra bērzs) – 23 gab., *Buxus sempervirens* (mūžzaļais buksis) – 7 gab., *Caragana arborescens* (kokveida karagāna) – 1 gab., *Caragana frutex* (krūmu karagāna) – 1 gab., *Cornus alba* (baltais grimonis) – 1 gab., *Cotoneaster lucidus* (spožā klintene) – 51 gab., *Euonymus europaeus* (Eiropas segliņš) – 7 gab., *Fagus sylvatica* (Eiropas dižskābardis) – 1 gab., *Forsythia x intermedia* (vidējā forsītija) – 1 gab., *Fraxinus excelsior* (parastais osis) – 63 gab., *Fraxinus pennsylvanica* (Pensilvānijas osis) – 5 gab., *Juglans mandschurica* (Mandžūrijas riekstkoks) – 1 gab., *Juniperus communis* (parastais kadiķis) – 1 gab., *Larix decidua* (Eiropas lapegle) – 10 gab., *Lonicera sp.* (sausserža suga) – 1 gab., *Philadelphus coronarius* (parastais filadelfs) – 6 gab., *Philadelphus sp.* (filadelfa suga) – 3 gab., *Picea abies* (parastā egle) – 4 gab., *Populus tremula* (parastā apse) – 1 gab., *Populus x canadensis* (Kanādas papele) – 3 gab., *Prunus cerasifera var. Divericata* (Kaukāzu plūme) – 2 gab., *Prunus cerasus* (skābais ķirsis) – 1 gab., *Prunus sp.* (plūmes suga) – 1 gab., *Quercus robur* (parastais ozols) – 204 gab., *Ribes alpinum* (Alpu vērene) – 33 gab., *Robinia pseudoacacia* (baltā robīnija) – 1 gab., *Spiraea sp.* (spirejas suga) – 1 gab., *Spiraea x vanhouttei* (Vanhuta spireja) – 1 gab., *Symphoricarpos albus* (strauta sniegoga) – 4 gab., *Syringa pubescens* (Korejas ceriņš) – 1 gab., *Syringa vulgaris* (parastais ceriņš) – 8 gab., *Taxus baccata* (ogu īve) – 1 gab., *Thuja occidentalis* (rietumu tūja) – 19 gab., *Tilia cordata* (parastā liepa) – 51 gab., *Tilia platyphyllos* (platlapu liepa) – 24 gab., *Tilia x euchlora* (Krimas liepa) – 7 gab., *Tilia x europaea* (Holandes liepa) – 1092 gab., *Ulmus glabra* (parastā goba) – 9 gab., *Ulmus glabra 'Camperdown'* (parastā goba 'Camperdown') – 5 gab., *Viburnum lantana* (vilnainā irbene) – 1 gab., *Viburnum opulus* (parastā irbene) – 1 gab.
2. Veicot teritorijā koku stāvokļa novērtējumu, secināts, ka vidējais koku fiziskā stāvokļa novērtējums objektā ir 5,92 no 10.
3. Teritorijā konstatēti:
   3.1. **Ļoti vērtīgi** koki – 74 gab., kuru vainagi plānā ir atzīmēti ar sarkanu krāsu, ir noteikti jāsaglabā;
   3.2. **Vērtīgi** koki – 2308 gab., kuriem vainagi plānā ir atzīmēti ar zaļu krāsu, iespēju robežās ir saglabājami;

3.3. **Mazvērtīgi** (zemu ainavisko vērtību) koki – 129 gab., kuri tabulā un plānā ir atzīmēti ar tumši pelēku krāsu. Mazvērtīgos kokus ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujams likvidēt (skatīt "Koku novērtējuma tabula" kopšanas darbi);

3.4. **Nevērtīgi** (zemu ainavisko vērtību) koki – 3 gab., kuri tabulā un plānā ir atzīmēti ar gaiši pelēku krāsu. Nevērtīgos kokus ainavas kopšanas nolūkos ir pieļaujams likvidēt (skatīt "Koku novērtējuma tabula" kopšanas darbi).

4. **Koks/-i ar numuru 83194, 83530, 83548, 83635, 83700** (Holandes liepa), **83577, 83611** (parastā kļava) **–** saskaņā ar 2010. gada 16. martā pieņemto MK noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2. pielikumu **ir aizsargājams koks – valsts nozīmes dižkoks, kuram noteikta aizsargzona vainaga projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas);**
5. **Koks/-i ar numuru 81722, 81723, 81981, 81982, 83120** (Krimas liepa), **81582, 81632, 81656, 81698, 81898, 82076, 82350, 83022, 83083, 83145, 83163, 81364, 83184, 83545, 83625** (parastā kļava), **82115** (rietumu tūja), **82365, 82539, 82689, 83221, 83223** (Holandes liepa), **82616, 83590** (platlapu liepa), **83082** (Pensilvānijas osis), **83615** (āra bērzs), **83698** (Eiropas dižskābardis) – saskaņā ar 2015. gada 9. jūnijā pieņemto Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 154 "Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 1. pielikumu **ir Rīgas vietējas nozīmes dižkoki, kuriem noteikta aizsargzona 10 metru rādiusā ap tiem, skaitot no koka stumbra ārējās malas;**
6. **Koks/-i ar numuru 81698, 81898, 83145, 83625** (parastā kļava), **81982** (Krimas liepa), **82365, 82539, 82689, 83223** (Holandes liepa), **83082** (Pensilvānijas osis), **83575** (parastā liepa), **83590** (platlapu liepa) **ir potenciāls valsts nozīmes dižkokam (10% vai mazāk līdz MK noteikumos Nr. 264 minētajiem parametriem), iespēju robežās ir jāsaglabā;**
7. **Koks/-i ar numuru 81614** (Mandžūrijas riekstkoks), **82804, 82995, 83080, 83082, 83179** (Pensilvānijas osis), **83698** (Eiropas dižskābardis) **ir dendroloģiski vērtīgi, iespēju robežās ir jāsaglabā;**
8. **Koks/-i ar numuru 82006, 82007, 82639, 82702, 82712** (Holandes liepa), **82022** (platlapu liepa), **82026, 81632, 82069, 82460, 82779, 82780, 82957, 83383, 83386, 83387, 83577, 83578, 83663** (parastā kļava), **82488, 82732, 82778, 82781, 83357** (parastais ozols), **82703** (āra bērzs), **83614** (parastā liepa) **ir ekoloģiski vērtīgi, iespēju robežās ir jāsaglabā;**
9. **Koks/-i ar numuru 81511, 81542** (Eiropas lapegle), **81656** (parastā kļava) **ir ainaviski vērtīgi, iespēju robežās ir jāsaglabā;**
10. <u>Koku kopšanas prioritātes:</u>

10.1. **880 koks/-i ar kopšanas prioritāti A!** (bīstams koks, kas līdz apdraudējuma novēršanas darbu veikšanai apdraud cilvēka dzīvību, veselību un/vai īpašumu); Nr.: 81582; 81583; 81732; 81737; 81741; 81756; 81757; 81818–81820; 81827–81829; 81835; 81856; 81859; 81865; 81866; 81868; 81876–81878; 81882; 81896; 81899; 81906–81909; 81911; 81912; 81915; 81920; 81936–81943; 81945; 81946; 81952; 81953; 81963–81965; 81971–81974; 81976–81978; 81981–81983; 81990; 81994; 82007; 82028; 82064; 82076; 82083; 82094; 82096–82100; 82102; 82103; 82137–82139; 82158; 82161; 82162; 82172; 82183; 82190; 82192; 82194; 82195; 82196; 82199; 82201; 82203; 82205; 82214; 82215; 82223; 82227; 82229; 82230; 82234–82237; 82239–82241; 82246–82249; 82253; 82276; 82278; 82279; 82281–82306; 82312; 82313; 82317; 82318; 82320; 82321; 73410; 73412; 77330; 82322–82331; 82341–82343; 82346–82348; 82350; 82351; 82357; 82358; 82361; 82363–82373; 82379; 82380; 82385; 82386; 82404; 82407; 82410; 82417; 82424; 82426; 82427; 82429; 82431; 82434; 82437; 82439; 82440; 82443; 82445–82448; 82452–82461; 82467; 82471; 82472; 82476; 82479; 82481–82483; 82485; 82488; 82493; 82497; 82505; 82507; 82508; 82512; 82515; 82516; 82521–82523; 82530; 82531; 82537; 82539; 82544; 82545; 82553; 82561; 82563; 82565; 82567; 82569; 82570; 82572; 82573; 82578–82580; 82582; 82586–82595; 82601; 82603; 82605; 82607–82609; 82614; 82616; 82617; 82619; 82620; 82624–82626; 82631; 82632; 82636; 82638; 82642–82648; 82654; 82655; 82659; 82663; 82665;

82666; 82671; 82683; 82686; 82687; 82689–82693; 82697–82703; 82705; 82712; 82713; 82724; 82730–82732; 82735; 82746; 82749; 82752; 82753; 82755; 82757–82759; 82762; 82768–82771; 82773–82776; 82778; 82785; 82787; 82791; 82792; 82794; 82796; 82804; 82806; 82807; 82812; 82814; 82820; 82822–82826; 82829–82833; 82839–82841; 82849–82852; 82854–82856; 82862; 82865; 82869–82871; 82874–82878; 82880; 82885; 82886; 82896; 82902; 82904; 82912; 82916–82921; 82928–82933; 82935–82938; 82941; 82946–82948; 82952; 82955–82960; 82966; 82967; 82970; 82971; 82977; 82979; 82982–82989; 82992; 82993; 82999; 83004; 83007–83010; 83013; 83014; 83018–83026; 83028; 83029; 83032–83035; 83041; 83046; 83049–83054; 83059–83064; 83069; 83070; 83072; 83073; 83075–83079; 83081; 83083–83087; 83089; 83090; 83095; 83100–83102; 83104–83106; 83109; 83111; 83113; 83118–83120; 83123–83132; 83134–83139; 83145; 83146; 83150–83153; 83162–83164; 83166–83171; 83173–83178; 83180; 83182–83184; 83186; 83190; 83194; 83198; 83199; 83204; 83210; 83211; 83217–83219; 83221–83223; 83226–83230; 83234; 83237; 83239; 83241; 83242; 83246; 83264; 83265; 83284; 83285; 83290–83292; 83303; 83306; 83311; 83316; 83329; 83340–83342; 83347–83350; 83352; 83353; 83357–83362; 83364–83366; 83368; 83369; 83372; 83375; 83380; 83383–83414; 83416; 83417; 83419; 83422; 83423; 83425; 83432; 83435; 83440–83442; 83448–83451; 83456; 83458; 83460; 83462–83466; 83468; 83472; 83475–83479; 83481; 83482; 83484; 83485; 83487–83492; 83494; 83495; 83498–83502; 83507–83514; 83516; 83518–83532; 83535; 83536; 83538; 83540; 83541; 83544; 83545; 83548–83550; 83552; 83564–83567; 83570; 83571; 83572; 83574; 83575; 83577–83582; 83584; 83586; 83587; 83589; 83590; 83593; 83596; 83597; 83599; 83601; 83602; 83604–83607; 83611–83613; 83615; 83617–83619; 83621; 83625; 83628; 83629; 83631–83633; 83635–83638; 83641; 83643–83653; 83656–83661; 83663; 83665–83676; 83678; 83683; 83685–83688; 83691; 83693; 83695–83698; 83700–83702; 83704–83708; 83713; 83714; 83716; 83718–83723; 83727–83729; 83731–83733; 83736; 83738; 83739; 83741–83745; 83749; 83751; 83753; 83755–83759; 83761; 83764–83769; 83771; 83773–83777; 83779–83785; 83787; 83789; 83790; 83795–83799; 83802; 83804; 83806–83809; 83811; 83812; 83814; 83815; 83817–83821;

10.2. **167 koks/-i ar kopšanas prioritāti A** (noteikti jāveic darbi 1 – 6 mēn. laikā); Nr.: 54946; 81456; 81461; 81466; 81469; 81471; 81475; 81479; 81491; 81492; 81494; 81498; 81502; 81504; 81506; 81507; 81511; 81527; 81543; 81566; 81571; 81573; 81578; 81590; 81591; 81596; 81597; 81603; 81604; 81617; 81618; 81623; 81624; 81632–81635; 81638; 81639; 81641–81646; 81649; 81656; 81657; 81660; 81668; 81669; 81672; 81683; 81698; 81700; 81713; 81714; 81718–81721; 81723; 81726; 81729; 81731; 81734; 81738; 81739; 81743; 81746; 81747; 81749; 81751; 81752; 81754; 81759–81762; 81766–81770; 81778–81781; 81784; 81786; 81791; 81792; 81798; 81804; 81809; 81810; 81858; 81860; 81862; 81996; 81999; 82000–82002; 82011; 82012; 82025; 82038–82040; 82060; 82066; 82071; 82072; 82101; 82108; 82181; 82231; 82233; 82309; 82387; 82389; 82396; 82406; 82409; 82423; 82425; 82428; 82438; 82441; 82444; 82468; 82478; 82487; 82489; 82490–82492; 82498; 82499; 82501; 82506; 82533; 82536; 82542; 82547; 82550; 82562; 82566; 82568; 82575; 82577; 82747; 82911; 83236; 83243; 83247; 83263; 83273; 83300; 83363; 83367; 83431; 83439; 83630; 83642; 83654;

10.3. **1067 koks/-i ar kopšanas prioritāti B** (nepieciešama kopšana, bet nav steidzama); Nr.: 54945; 81457; 81458; 77360; 81459; 81460; 81462–81465; 81467; 81468; 81470; 81472–81474; 81476–81478; 81480; 81482; 77378; 77379; 81483–81490; 81493; 81495–81497; 81499; 81500; 81501; 81509; 81510; 81512; 81514–81520; 81522; 81524; 81526; 81528–81530; 81532; 81534; 81536; 81537; 81539; 81540; 81542; 81548; 81550–81565; 81567–81570; 81572; 81574–81577; 81579–81581; 81585–81589; 81592–81595; 81598–81602; 8160–81615; 81619–81622; 81625–81631; 81636; 81637; 81640; 81647; 81651–81655; 81658; 81659; 81661–81667; 81670; 81673–81682; 81684; 81686–81697; 81699; 81701; 81703–81707; 81709–81712; 81715–81717; 81722; 81724; 81727; 81728; 81730; 81735; 81740; 81742; 81744; 81745; 81748; 81750; 81753; 81758; 81763–81765; 81771–

81777; 81782; 81785; 81787–81790; 81793–81797; 81799–81803; 81805–81808; 81812–81815; 81817; 81823; 81824; 81826; 81830; 81831; 81834; 81837–81841; 81846; 81848; 81853–81855; 81857; 81861; 81863; 81864; 81867; 81869–81875; 81879–81881; 81883; 81884; 81887–81895; 29; 81898; 81900–81903; 81910; 81913; 81914; 81916–81919; 81921–81927; 81929; 81931–81935; 81944; 81947–81951; 30; 81954–81957; 81967–81970; 81975; 81984; 81991–81993; 81995; 81997; 81998; 82003–82006; 82008–82010; 82013–82024; 82026; 82027; 82029–82032; 82035–82037; 82041; 82042; 82050–82052; 82055–82059; 82061–82063; 82065; 82067–82070; 82077–82082; 82084–82093; 82095; 82104–82107; 82109–82114; 35; 82116; 82117; 82119–82123; 37; 82125–82129; 82131–82136; 82140–82148; 82150–82157; 82159; 82160; 82163–82171; 82173–82180; 82182; 82184; 82185; 82187–82189; 82191; 82193; 82197; 82200; 82202; 82204; 82206–82210; 82212; 82213; 82217; 82218; 82222; 82224–82226; 82228; 82232; 82242; 82244; 82245; 82250–82252; 82254–82256; 82259; 82260; 82265–82271; 82273–82275; 82277; 82280; 82307; 82310; 82311; 82314; 73401; 82316; 47; 73408; 82332; 82334–82338; 82340; 82345; 82349; 82353–82356; 82359; 82362; 82374–82378; 52; 82381–82384; 82388; 82390; 82391; 82393; 82395; 82398–82403; 82405; 82408; 82411; 82414–82416; 82418–82421; 82430; 82432; 82433; 82435; 82436; 82449–82451; 55; 82462–82466; 56; 82469; 82470; 82474; 82475; 82477; 82480; 82484; 82486; 82494–82496; 82500; 82502; 82503; 82509–82511; 82513; 82517–82520; 82524–82529; 82532; 82534; 82535; 82538; 82541; 82543; 82546; 82548; 82549; 82551; 82552; 82554–82560; 82564; 82571; 82574; 82576; 82581; 82584; 82585; 82596; 82597; 82600; 82604; 82606; 82610–82613; 82615; 82618; 82621; 82623; 82627–82630; 82633–82635; 82637; 82639–82641; 82649–82653; 82656–82658; 82660–82662; 82664; 82667; 82668; 82670; 82672–82682; 82684; 82685; 82688; 82694–82696; 82707–82711; 82714; 82715; 82720–82722; 82725–82729; 82738; 82739; 82743; 82748; 82750; 82751; 82754; 82756; 82760; 82761; 82763–82767; 82772; 82780; 82781; 82784; 82788; 82793; 82795; 82800–82803; 82810; 82813; 82818; 82819; 82821; 82827; 82828; 82834–82837; 82842–82844; 82847; 82848; 82853; 82857–82859; 82863; 82864; 82866–82868; 82873; 82879; 82881–82884; 82887–82895; 82897; 82900; 82905–82907; 82910; 82913; 82922; 82923; 82926; 82927; 82934; 82939; 82940; 82942–82945; 65; 82949–82951; 82954; 82961; 82962; 82964; 82965; 82968; 82969; 82972; 82973; 82975; 82981; 82990; 82995–82998; 83000; 83001; 83003; 83005; 83006; 83011; 83012; 83015–83017; 83027; 83031; 83036–83038; 83042; 83047; 83048; 83055–83058; 83065; 83066; 83068; 83071; 83074; 83080; 83082; 83088; 83093; 83094; 83096–83099; 83103; 83108; 83114; 83115; 83121; 83122; 83133; 83140; 83141; 83147–83149; 83154; 83160; 83165; 78; 83179; 83181; 83188; 83192; 83193; 83195–83197; 83201; 83206; 83209; 83212–83216; 83220; 83224; 83225; 81; 83232; 83233; 82; 83240; 83244; 83245; 83248–83250; 83255; 83259; 83261; 83262; 83272; 83282; 83283; 83293; 83294; 83296; 90; 83301; 83305; 83307–83309; 83312–83314; 83317; 83318; 83321; 83322; 83324–83328; 83330–83334; 91; 83336–83339; 83344–83346; 83351; 83354–83356; 94; 83370; 83371; 97; 83373; 83374; 83376–83379; 83381; 83382; 100; 101; 83418; 83420; 83421; 83424; 83426–83429; 83433; 83434; 83436; 83444–83447; 83452–83455; 83457; 83459; 83461; 83467; 83469–83471; 83473; 83474; 83483; 107; 108; 83486; 83493; 83497; 83503–83506; 83515; 83517; 111; 83533; 83534; 83537; 83539; 83543; 83553–83563; 112; 113; 83568; 83569; 83583; 83585; 83588; 83591; 83592; 83594; 83595; 83598; 83600; 83603; 83608; 83609; 83614; 83616; 83620; 83622; 83623; 83626; 83627; 83634; 83639; 83640; 83655; 83662; 83664; 83677; 83679; 83680; 83689; 83690; 83692; 83694; 83699; 83703; 83709; 83711; 83712; 83715; 83724–83726; 83734; 83735; 83737; 83740; 83747; 83748; 83750; 83752; 83754; 83760; 83762; 83763; 83772; 83778; 83786; 83788; 83791; 83793; 83800; 83801; 83803; 83805; 83810; 132; 83816;

10.4. **224 koks/-i ar kopšanas prioritāti C** (var sakopt, bet nav nepieciešams); Nr.: 81455; 77374–77377; 81481; 81513; 6–10; 12; 14; 16–19; 81531; 81533; 81538; 81541; 81544–81547; 81549; 81584; 81685; 81702; 81708; 81725; 81733; 81736; 24; 25; 81783; 81811;

81836; 81842–81845; 81847; 81849–81852; 26; 81905; 81928; 81930; 81958–81962; 31; 81966; 81979; 81980; 81985; 81986; 82033; 82034; 82043–82049; 82053; 82054; 82073–82075; 82124; 82198; 82216; 82220; 82221; 82238; 82243; 82257; 82258; 82208; 45; 82315; 82319; 49; 82339; 82392; 82394; 82397; 82413; 82422; 82504; 82514; 58; 82716–82719; 82723; 82733; 82734; 82736; 82737; 82741; 82742; 82744; 82745; 82779; 82782; 82783; 82786; 82789; 82790; 82798; 82799; 82805; 82808; 82809; 82811; 82815–82817; 82838; 82861; 82898; 82899; 82901; 82903; 64; 82908; 82909; 82914; 82915; 82924; 82925; 83030; 83039; 83040; 83043–83045; 83107; 83110; 83142–83144; 83155–83159; 83161; 83200; 83202; 83203; 83205; 83208; 83235; 83238; 83251–83254; 83256–83258; 83260; 83266; 83269–83271; 83275–83281; 83286–83289; 83295; 83297–83299; 83302; 83304; 83310; 83315; 83319; 83320; 83323; 95; 96; 102; 103; 83430; 83437; 109; 110; 83542; 83573; 83610; 83624; 121; 83680; 83681; 122; 123; 124; 83730; 83746; 83792; 83794; 133; 134;

10.5. **175 koks/-i ar kopšanas prioritāti D** (kopšana nav nepieciešama); Nr.: 81503; 81505; 1–5; 11; 13; 15; 20; 21; 81521; 81523; 81525; 81535; 81616; 22; 81648; 81671; 23; 81755; 81816; 81821; 81822; 81825; 81832; 81833; 27; 81885; 81886; 28; 81897; 81904; 81987–81989; 32; 33; 34; 36; 82115; 82118; 38; 82130; 39; 40; 82149; 82186; 41; 42; 82211; 82219; 82261–82264; 82272; 43; 44; 46; 73409; 48; 82333; 82344; 82352; 82360; 50; 51; 53; 82442; 54; 82473; 57; 82583; 82598; 82599; 82602; 82622; 59; 82669; 82704; 82706; 60; 82740; 61; 82777; 62; 82797; 82845; 82846; 82860; 63; 82953; 82963; 66; 82974; 82976; 82978; 82980; 82991; 82994; 67; 83002; 68; 83067; 69; 83091; 83092; 70; 71; 83112; 83117; 72–77; 83172; 83185; 83187; 83189; 83191; 79; 83207; 80; 83231; 83–89; 83267; 83268; 83274; 83335; 83343; 92; 93; 98; 99; 83415; 104; 83438; 83443; 105; 106; 83480; 83496; 83546; 83547; 83551; 83576; 114–120; 83684; 125; 83710; 83717; 126–131; 83770; 83813;

Novērtējums sagatavots uz 6 lapām un tam ir 4 pielikumi:

1. "Koku vērtēšanas kritēriji";
2. "Koku novērtējuma tabula";
3. "Koku novērtējuma plāns";
4. "Dižkoku fotofiksācija".

Objektu apsekoja:
LR kvalificēts kokkopis–arborists, parka dārznieks un agronoms dārzkopis **Aigars Priede**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists, LR kvalificēts parka dārznieks un Latvijas Kokkopju–Arboristu biedrības biedrs **Guntars Mozuļčiks**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists un Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības biedrs **Toms Rozenvalds**

LR sertificēta sugu un biotopu jomas eksperte, dendroloģijas eksperte, dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā, LR kvalificēta kokkope-arboriste, Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrības biedre un Latvijas Botāniķu biedrības biedre **Maija Medne**

Sertificēts Eiropas Arboristu padomes (EAC) arborists, LR kvalificēts kokkopis–arborists un Latvijas Kokkopju – Arboristu biedrības biedrs **Kārlis Kāpostiņš**

Ainavu arhitekte, LR kvalificēta kokkope–arboriste **Paula Ozoliņa**

Novērtējumu sagatavoja:
Ainavu arhitekte, LR kvalificēta kokkope–arboriste **Paula Ozoliņa**


Ainavu arhitekte **Elīna Rozenblate**

Paraksts: .....14.09.2023.

Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 18.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaimes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu, kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanas, stāvokļa monitoringa pasākumus veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem.

KOKU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ĀRPUS MEŽA AUGOŠU KOKU NOVĒRTĒŠANAS METODIKA, LKAB, 2019

Vecumposma apzīmējums	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
	Jauns koks		Pieaudzis koks		Atmirstošs koks		
Skaidrojums							
Vitalitāte							
Apzīmējums	Augsta		Vidēja		Zema		Nav
Rekomendēto darbu prioritāte							
Prioritātes apzīmējums	Apraksts						
A!	akūti bīstams koks, kas no koka novērtēšanas dienas apdraud dzīvību vai īpašumu;						
A	Noteikti jāsakopj tuvāko 6 mēnešu laikā! Pie nelabvēlīgiem ārējās vides apstākļiem var apdraudēt dzīvību vai īpašumu;						
B	nav steidzami jākopj, bet ir kopšanas nepieciešamība (koks nav uzskatāms par bīstamu);						
C	var sakopt, bet kopšanas darbi galvenokārt uzlabo koka vizuālo izskatu vai arī kopšanas pasākumi vērtēšanas brīdī nav nepieciešami, bet ilgtermiņā ir vēlami;						
D	kopšana nav nepieciešama.						

Koka fiziskā stāvokļa novērtējums (FSN) - raksturo koka bojājumu un strukturālās problēmas	
Vērtē - šanas skala	Paskaidrojums
10	izcils
9	gandrīz izcils
8	ļoti labā stāvoklī
7	labā stāvoklī
6	ar nebūtiskām problēmām
5	ar problēmām
4	ar būtiskiem bojājumiem
3	stipri bojāts
2	gandrīz zaudējis augtspēju
1	zaudējis augtspēju

Kopējais koka novērtējumus	
Novērtējums/ krāsa plānā un tabulā	Kritēriji
izcils	Atbilsts Valsts, vietējas nozīmes dižkokam (FSN 3-10), ainaviski vērtīgs koks;
ļoti vērtīgs	Valsts, vietējas nozīmes dižkoks, izteikti ainavisks lielu dimensiju koks, dendroloģiski vērtīgs, kultūrvēsturiski koki.
vērtīgs	20-80 cm diametrā koka stumbrs, maza diametra koki ar perspektīvu augšanas vietu. Bieži sastopami introducenti.
mazvērtīgs	Koks zem 20cm caurmērā, neperspektīvs augšanas vietā, īsmūža vai invazīvs taksons.
nevērtīgs	Koks 90-100% zaudējis augtspēju, nav ekoloģiski vērtīgs.

Papildus koku vērtības	
Apzīmējums	Skaidrojums
	Dižkoks (MK noteikumi 264)
	Vietējas nozīmes dižkoks (pašvaldību saistošie noteikumi)
	Potenciāls dižkoks (10% līdz MK noteikumi 264)
	Dendroloģiski vērtīgs
	Ainaviski vērtīgs
	Ekoloģiski vērtīgs
	Kultūrvēsturisks

SIA LABIE KOKI eksperti

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1/081455	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.23	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 4 m augstumā koks sadalās 2 asīs, šaurs "V" savienojums ar atvērtu plaisu. Vainagā ielikta statiskā un dinamiskā vainaga drošības sistēma.			**C**	~ 5.0	Vainaga retināšana Vainaga drošības sistēmas pārbaude.
2/054946	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.08	~ 19	~ 13	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
3/054945	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.34	~ 20	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila.
4/081456	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.85	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
5/081457	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.94	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
6/081458	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.93	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
7/077360	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.37	~ 21	~ 14	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
8/081459	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.30	~ 20	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
9/081460	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.33	~ 20	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
10/081461	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 22	~ 14	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
11/081462	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.49	~ 19	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
12/081463	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 20	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
13/081464	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.15	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Sakņu kakla zonā novērojama kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)*.**			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
14/081465	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.68	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
15/081466	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 20	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
16/081467	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.62	~ 20	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
17/081468	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 20	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
18/081469	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.50	~ 21	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
19/081470	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.89	~ 18	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
20/081471	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.65	~ 20	~ 13	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	**Novērojama kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)*.**			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
21/081472	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.35	~ 19	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	**Novērojama kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)*.**			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
22/081473	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.05	~ 19	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
23/081474	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.44	~ 19	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
24/081475	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.77	~ 17	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
25/077374	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.00	~ 20	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
26/081476	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.62	~ 21	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
27/081477	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.08	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Novērojama kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)*.**			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
28/081478	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.24	~ 21	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
29/081479	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.81	~ 18	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
30/081480	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 19	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
31/077375	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.25	~ 18	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
32/077376	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.15	~ 18	~ 6	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
33/077377	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.20	~ 18	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
34/081481	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.37	~ 20	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
35/081482	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.29	~ 20	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
36/077378	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.64	~ 20	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
37/077379	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.39	~ 21	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
38/081483	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.92	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
39/081484	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.62	~ 18	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
40/081485	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.33	~ 20	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
41/081486	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.39	~ 20	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
42/081487	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.50	~ 21	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
43/081488	***Quercus robur***	parastais ozols	1.18	~ 18	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
44/081489	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.44	~ 21	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
45/081490	***Acer platanoides***	parastā kļava	1,72;1,65	~ 20	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	2 koki aug cieši blakus viens otram, veidojot vienu vainagu.			**B**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
46/081491	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.89	~ 20	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
47/081492	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.59	~ 19	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
48/081493	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.25	~ 20	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
49/081494	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.07	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
50/081495	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.59	~ 19	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
51/081496	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.46	~ 19	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
52/081497	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.45	~ 11	~ 8	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	-			**B**	~ 2.0	Galotnes konkurentu īsināšana Vainaga pacelšana.
53/081498	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.94	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
54/081499	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.68	~ 19	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
55/081500	***Acer platanoides***	parastā kļava	0.89	~ 18	~ 9	V3	vidēja	**mazvērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
56/081501	***Acer platanoides***	parastā kļava	0,82;0,67	~ 17	~ 8	V3	vidēja	**mazvērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
57/081502	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.09	~ 19	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
58/081503	***Acer platanoides***	parastā kļava	0.82	~ 17	~ 6	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
59/081504	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.73	~ 23	~ 14	V4	zema	**vērtīgs 5**	Iztrupējusi viena no balstsaknēm.			**A**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
60/081505	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.34	~ 16	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
61/081506	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.09	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Novērojams šaurs "V" veida savienojums ar plaisu.			**A**	~ 10.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 10%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga statiskās drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
62/081507	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	2.43	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
63/081508	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
64/081509	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.91	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
65/081510	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
66/081511	***Larix decidua***	Eiropas lapegle	2.45	~ 19	~ 14	V5	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	-		A **Ainaviski vērtīgs**	**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
67/081512	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.01	~ 18	~ 8	V3	vidēja	**mazvērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Pieļaujama koka nozāģēšana.
68/081513	***Acer platanoides***	parastā kļava	0.95	~ 18	~ 7	V3	vidēja	**mazvērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
69/01	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 0,5	-	V3	zema	**mazvērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
70/02	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V3	vidēja	**mazvērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
71/03	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 0,5	-	V3	zema	**mazvērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
72/04	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V3	vidēja	**mazvērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
73/05	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 0,7	-	V3	vidēja	**mazvērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
74/06	***Syringa pubescens***	Korejas ceriņš	-	~ 0,7	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Vainaga cirpšana.
75/07	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,7	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Vainaga cirpšana.
76/08	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	-	~ 0,7	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Vainaga cirpšana.
77/09	***Philadelphus sp.***	filadelfa suga	-	~ 2,5	~ 3	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Vainaga cirpšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
78/010	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 5.5	Vainaga cirpšana.
79/011	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 0,5	-	V3	zema	**mazvērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
80/012	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,7	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 5.0	Vainaga cirpšana.
81/013	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 0,7	-	V3	zema	**mazvērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
82/014	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	-	~ 0,7	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Vainaga cirpšana.
83/015	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 0,5	-	V3	zema	**mazvērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
84/016	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,7	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Vainaga cirpšana.
85/017	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Vainaga cirpšana.
	Cotoneaster lucidus	spožā klintene							-					
86/018	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	-	~ 1,2	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Vainaga cirpšana.
87/019	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,7	-	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**C**	~ 3.0	Vainaga cirpšana.
88/020	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	-	~ 1	-	V3	vidēja	**mazvērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
89/021	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 0,7	-	V3	zema	**mazvērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
90/081514	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.19	~ 16	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Galotnes konkurentu īsināšana Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
91/081515	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.30	~ 18	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
92/081516	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.21	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
93/081517	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 20	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
94/081518	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.37	~ 20	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
95/081519	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.26	~ 20	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
96/081520	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.23	~ 20	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
97/081521	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.83	~ 17	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
98/081522	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.28	~ 17	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 1.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
99/081523	***Acer platanoides***	parastā kļava	0.65	~ 16	~ 7	V3	vidēja	**mazvērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
100/081524	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.10	~ 19	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
101/081525	***Acer platanoides***	parastā kļava	0.75	~ 19	~ 8	V3	vidēja	**mazvērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
102/081526	***Quercus robur***	parastais ozols	1.72	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
103/081527	***Quercus robur***	parastais ozols	1.88	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
104/081528	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.77	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
105/081529	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.23	~ 19	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
106/081530	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
107/081531	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.24	~ 20	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
108/081532	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.38	~ 17	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
109/081533	***Acer platanoides***	parastā kļava	0.96	~ 18	~ 9	V3	vidēja	**mazvērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
110/081534	***Quercus robur***	parastais ozols	1.94	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
111/081535	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.16	~ 16	~ 8	V3	vidēja	**mazvērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
112/081536	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.82	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
113/081537	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
114/081538	***Acer platanoides***	parastā kļava	1,04;0,86; 1,04	~ 22	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
115/081539	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.67	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
116/081540	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.94	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
117/081541	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.34	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
118/081542	***Larix decidua***	Eiropas lapegle	2.15	~ 18	~ 13	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	-		A **Ainaviski vērtīgs**	**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
119/081543	***Quercus robur***	parastais ozols	2.57	~ 18	~ 13	V5	zema	**vērtīgs 4**	Kokam atmiris ~ 30% no sakņu kakla, novērojami sēņu augļķermeņi.			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
120/081544	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
121/081545	***Acer platanoides***	parastā kļava	0,88;0,98	~ 22	~ 11	V3	vidēja	**mazvērtīgs 6**	-			**C**	~ 4.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
122/081546	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.41	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
123/081547	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.39	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
124/081548	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
125/081549	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.72	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
126/081550	***Acer platanoides***	parastā kļava	0.82	~ 19	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
127/081551	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.01	~ 18	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
128/081552	***Quercus robur***	parastais ozols	1.89	~ 19	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Vainaga samazināšana no būves.
129/081553	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.86	~ 18	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
130/081554	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 19	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
131/081555	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 20	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
132/081556	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.39	~ 22	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
133/081557	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.03	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 7.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
134/081558	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.49	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
135/081559	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.41	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
136/081560	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.19	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
137/081561	***Quercus robur***	parastais ozols	1.79	~ 20	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
138/081562	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.24	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
139/081563	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.61	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
140/081564	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.79	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
141/081565	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.48	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
142/081566	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
143/081567	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
144/081568	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 20	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
145/081569	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.88	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
146/081570	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.35	~ 19	~ 9	V3	vidēja	**mazvērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
147/081571	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.15	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
148/081572	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.74	~ 18	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
149/081573	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.67	~ 19	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
150/081574	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
151/081575	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.89	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
152/081576	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	2.15	~ 18	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 10%).
153/081577	***Larix decidua***	Eiropas lapegle	2.19	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
154/081578	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,66;1,26; 1,56;1,67	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 10.0	Krustenisko zaru izzāģēšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
155/081579	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
156/081580	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 22	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
157/081581	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 22	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
158/081582	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.07	~ 25	Z–4 D–7 A–6 R–8	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 4**	Kokam bijušas 2 asis, viena no tām izlūzusi. Lūzuma vietā novērojams liels bojājums ar sēņu augļķermeņiem.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības samazināšanai (redukciju veikt atstājot pirmos dzīvos zarus un noīsinot tos).
159/081583	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.99	~ 24	~ 14	V5	vidēja	**mazvērtīgs 3**	Kokam bijušas 3 asis un 2 no tām izlūzušas, atstājot lielus bojājumus. Uz koka novērojama **kreičmārījas sēnes *(Kretzschmaria deusta)* augļķermeņi.**			**A!**	~ 5.0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (samazināt, lai būtu ~ 3 m augstumā).
160/081584	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 9	~ 7	V5	vidēja	**mazvērtīgs 4**	-			**C**	~ 1.5	Krustenisko zaru izzāģēšana.
161/081585	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
162/081586	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
163/081587	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.44	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
164/081588	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 20	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
165/081589	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.29	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
166/081590	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.48	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
167/081591	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.28	~ 21	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
168/081592	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
169/081593	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.72	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
170/081594	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
171/081595	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.50	~ 22	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
172/081596	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.84	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
173/081597	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.62	~ 24	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
174/081598	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
175/081599	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.29	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
176/081600	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.38	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Krustenisko zaru izzāģēšana.
177/081601	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
178/081602	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.32	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 2 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
179/081603	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
180/081604	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
181/081605	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.09	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Krustenisko zaru izzāģēšana.
182/081606	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.71	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
183/081607	***Quercus robur***	parastais ozols	1.94	~ 22	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Krustenisko zaru izzāģēšana.
184/081608	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.38	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
185/081609	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
186/081610	***Quercus robur***	parastais ozols	1.84	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
187/081611	***Quercus robur***	parastais ozols	2.34	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
188/081612	***Quercus robur***	parastais ozols	2.00	~ 22	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
189/081613	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.28	~ 22	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 7.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
190/081614	***Juglans mandshurica***	Mandžūrijas riekstkoks	0,29/0,31/ 0,30	~ 7	~ 6	V2	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	Kokam 3 stumbri, viens no stumbriem apvijies ap otru.		**Dendroloģiski vērtīgs**	**B**	~ 1.0	Apvijušās ass nozāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana.
191/081615	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.22	~ 22	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Galotnes konkurentu īsināšana Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
192/081616	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.22	~ 22	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
193/081617	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,42;1,40; 1,35	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 10.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
194/081618	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.25	~ 20	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
195/081619	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	2.35	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
196/081620	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
197/081621	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Krustenisko zaru izzāģēšana.
198/081622	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
199/081623	***Quercus robur***	parastais ozols	1.30	~ 21	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
200/081624	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.87	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
201/081625	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.39	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
202/081626	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.37	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
203/081627	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.51	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
204/081628	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
205/081629	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
206/081630	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
207/081631	***Quercus robur***	parastais ozols	1.57	~ 17	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
208/081632	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.10	~ 24	Z–8 D–7 A–6 R–9	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	Kokam izlūzusi viena ass, novērojams liels bojājums. Novērojami sēņu augļķermeņi. Sakņu kakla zonā novērojami **lapkoku praulgrauža izkārnījumi *(Osmoderma eremita)* .**	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**	**Ekoloģiski vērtīgs**	**A**	~ 10.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
209/081633	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
210/081634	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.75	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
211/081635	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
212/081636	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
213/081637	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
214/081638	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.59	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
215/081639	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.75	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
216/081640	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
217/081641	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
218/081642	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,57;1,73; 1,60;1,43	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 10.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
219/081643	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.79	~ 19	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
220/081644	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.79	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
221/022	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 0,5	-	V3	zema	**mazvērtīgs 4**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
222/081645	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.24	~ 19	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
223/081646	***Larix decidua***	Eiropas lapegle	1.22	~ 17	~ 6	V4	vidēja	**mazvērtīgs 6**	-			**A**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
224/081647	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.05	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
225/081648	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
226/081649	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
227/081650	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 17	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 10%).
228/081651	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.75	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
229/081652	***Quercus robur***	parastais ozols	1,70;2,20; 2,17;1,86	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 8.0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
230/081653	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.91	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
231/081654	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.58	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
232/081655	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.78	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
233/081656	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.06	~ 23	Z–5 D–10 A–7 R–8	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	Koks aug ~ 1 m no asfalta gājēju ceļa. Koks mazliet savērpies. Plašs vainags. Novērojamas 2 konkurējošās asis.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**	**Ainaviski vērtīgs**	**A**	~ 10.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
234/081657	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.50	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Kokam izlūzusi ass, atstājot garenu bojājumu no sakņu kakla līdz ~ 4 m augstumam.			**A**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
235/081658	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.00	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbrs atrodas ~ 1 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
236/081659	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbrs atrodas ~ 0,80 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes. Koka vainags attīstīts galotnes daļā. Pie koka stumbra piestiprinātas informācijas zīmes.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
237/081660	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.39	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries D virzienā. Koka stumbrs ~ 1,80 m augstumā sadalās 2 lielās asīs, vāja savienojuma vieta.			**A**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
238/081661	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.73	~ 19	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Novērojams, ka iepriekš veikta koka galotņošana, kā rezultātā attīstījušās vairākas asis.			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
239/081662	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Novērojams, ka iepriekš veikta koka galotņošana, kā rezultātā attīstījušās vairākas asis.			**B**	~ 0.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
240/081663	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
241/081664	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
242/081665	***Quercus robur***	parastais ozols	1.62	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka vainags attīstīts galotnes daļā.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
243/081666	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.37	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
244/081667	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 19	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Novērojams, ka iepriekš veikta koka galotņošana, kā rezultātā attīstījušās vairākas asis.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
245/081668	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,25;1,25	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
246/081669	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.57	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbrs ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, vājš "V" veida savienojums.			**A**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
247/081670	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.34	~ 21	~ 9	V5	vidēja	**vērtīgs 6**	Novērojams, ka iepriekš veikta koka galotņošana, kā rezultātā attīstījušās vairākas asis.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
248/081671	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
249/081672	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā novērojami liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
250/081673	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.42	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
251/081674	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Stumbrs atrodas ~ 0,40 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes. Koks ticis galotņots ~ 4 m augstumā.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
252/081675	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.41	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbrs atrodas ~ 0,60 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes.			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
253/081676	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.18	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
254/081677	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbrs atrodas ~ 0,40 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
255/081678	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.51	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbrs atrodas ~ 0,60 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
256/081679	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbrs atrodas ~ 0,60 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
257/081680	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.95	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	DA pusē no sakņu kakla līdz ~ 1,30 m augstumam novērojams liels stumbra dobums. Koka stumbrs atrodas ~ 0,80 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
258/081681	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Koka stumbrs atrodas ~ 0,60 m no gājēju celiņa. Celiņa pārbūves laikā var tik traumētas koka saknes.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
259/081682	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.60	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Koks aug pie gājēju ietves ~ 1,50 m attālumā. Virspusēja sakņu sistēma.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
260/081683	***Acer platanoides***	parastā kļava	1,40	~ 14	~ 8	V4	zema	**mazvērtīgs 3**	Koks aug pie gājēju ietves ~ 0,20 m attālumā. Virspusēja sakņu sistēma. Kokam ir nokaltusi galotnes daļa.			**A**	~ 4.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
261/081684	***Acer platanoides***	parastā kļava	1,57	~ 18	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
262/081685	***Acer platanoides***	parastā kļava	0,91	~ 16	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
263/081686	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,23	~ 18	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
264/081687	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,63	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
265/081688	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,47	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
266/081689	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,60	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
267/081690	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,56	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
268/081691	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,43	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
269/081692	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,44	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
270/081693	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,66	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
271/081694	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,41	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
272/081695	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,24	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
273/081696	***Acer platanoides***	parastā kļava	1,71	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
274/081697	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,30	~ 18	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
275/081698	***Acer platanoides***	parastā kļava	3,43	~ 20	Z–8 D–8 A–5 R–8	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	Koka stumbrs ~ 1,60 m augstumā sadalās 2 asīs, vājš "V" veida savienojums. Koka vainagā daudz liela izmēra sausi zari. Uz stumbra novērojamas garenvirziena plaisas un dobumi.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks.**		**A**	~ 8.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
276/081699	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,66;1,38; 1,46;1,36; 1,17;1,22	~ 18	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	6 koku grupa/rinda. Koki atrodas pie gājēju ietves. Visiem ir kopīgs vainags.			**B**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
277/081700	***Betula pendula***	āra bērzs	1.45	~ 20	~ 10	V4	zema	**mazvērtīgs 4**	Koks ir sasvēries Z virzienā uz ielas pusi. Ļoti skrajš vainags.			**A**	~ 8.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
278/081701	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.18	~ 17	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka sakņu zonā, ~ 0,30 m no stumbra atrodas liels akmens. Akmens demontāžu veikt saudzējot koka saknes.			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
279/081702	***Acer platanoides***	parastā kļava	0.97	~ 16	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
280/081703	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Kokam ir garenvirziena stumbra plaisas. Novērojams dobums stumbra apakšējā daļā. Nolauzta otra ass ~ 4 m augstumā, kuras vietā ir izveidojies dobums.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
281/081704	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,51;1,48; 1,50;1,52	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	4 koku grupa, veido vienu kopīgu vainagu.			**B**	~ 12.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
282/081705	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,28;1,32; 1,40;1,43	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	4 koku grupa, veido vienu kopīgu vainagu.			**B**	~ 12.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
283/081706	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.43	~ 18	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra novērojamas garenvirziena plaisas. Pie paša stumbra ir ieaudzis akmens stabs.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
284/081707	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 4 m).
285/081708	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 4	~ 2	V6	zema	**mazvērtīgs 4**	Koks nolūzis ~ 4 m augstumā, attīstījušies stresa zari.			**C**	~ 1.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
286/081709	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 4 m).
287/081710	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
288/081711	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.26	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 1.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
289/081712	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,36;1,56; 1,30;1,42	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	4 koku grupa, veido vienu kopīgu vainagu.			**B**	~ 12.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
290/081713	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.78	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Novērojama neliela stumbra vērpšanās. **Vainagā atrodas liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
291/081714	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.77	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks sasvēries DR virzienā. **Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
292/081715	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.28	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra novērojamas garenvirziena plaisas.			**B**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
293/081716	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.41	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koki galotņoti ~ 4 m augstumā.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
294/081717	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.95	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks sasvēries A virzienā. Uz stumbra novērojams ~ 0,90 cm garš bojājums.			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
295/081718	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.80	~ 21	~ 14	V5	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs. Novērojami dobumi, iegrimes un mehāniski bojājumi.			**A**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
296/081719	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.54	~ 19	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs. **Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
297/081720	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.07	~ 19	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries ZR virzienā. **Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
298/081721	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries ZR, R virzienā.			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
299/081722	***Tilia x euchlora***	Krimas liepa	1.61	~ 16	Z–3 D–5 A–1 R–4	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	Aug cieši blakus līdzvērtīgam kokam, zaļajā zonā. Veido vienpusēju vainagu.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
300/081723	***Tilia x euchlora***	Krimas liepa	1.49	~ 16	Z–4 D–4 A–2 R–1	V5	zema	**ļoti vērtīgs 6**	Aug cieši blakus līdzvērtīgam kokam, zaļajā zonā. Veido vienpusēju vainagu. Atsevišķi lielāki nokaltuši zari. Galotnes daļa sāk kalst nost.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
301/081724	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.75	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
302/081725	***Acer platanoides***	parastā kļava	0.83	~ 14	~ 6	V3	vidēja	**mazvērtīgs 6**	-			**C**	~ 4.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
303/081726	***Acer platanoides***	parastā kļava	1,51;1,14	~ 16	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
304/023	***Caragana frutex***	krūmu karagāna	-	~ 1	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
305/081727	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.86	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
306/081728	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.73	~ 19	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
307/081729	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.95	~ 19	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
308/081730	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.41	~ 21	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
309/081731	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.84	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
310/081732	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.66	~ 10	~ 5	V5	zema	**mazvērtīgs 4**	Kokam lielākā daļa nokaltusi, palicis viens dzīvs zars vainaga lejasdaļā .			**A!**	~ 3.0	Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
311/081733	***Ulmus glabra***	parastā goba	0,50;0,51/ 0,50	~ 9	~ 5	V3	vidēja	**mazvērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
312/081734	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,22;1,36; 1,36	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 3 koki.			**A**	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
313/081735	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.11	~ 21	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
314/081736	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.41	~ 21	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
315/081737	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.44	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks bijis galotņots. Viena no konkurējošajām asīm gandrīz nokaltusi.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
316/081738	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.21	~ 19	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Krustenisko zaru izzāģēšana.
317/081739	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.16	~ 18	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Zara nozāģēšana pie apgaismojuma laternas.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
318/081740	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.10	~ 18	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
319/081741	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.84	~ 21	~ 7	V4	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Koks aug zaļajā zonā, gar sakņu kaklu ir gājēju ceļš un brauktuve. Pirms laika nozāģēta konkurējošā ass, zem tās atmirusi koksne vertikālā virzienā līdz zemei. **Uz atmirušās daļas redzami zvīņainās kātiņpiepes *(Polyporus squamosus)* augļķermeņi. Kokam lieli sausi zari virs ietves un brauktuves!**			**A!**	~ 8.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 5 m); 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
320/081742	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.86	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
321/081743	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.99	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
322/081744	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.45	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
323/081745	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.31	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
324/081746	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
325/081747	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
326/081748	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 24	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
327/081749	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.73	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
328/081750	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.25	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
329/081751	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.25	~ 20	~ 10	V4	zema	**vērtīgs 5**	-			**A**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
330/081752	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.35	~ 18	~ 11	V4	zema	**vērtīgs 5**	-			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
331/081753	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
332/081754	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
333/081755	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.23	~ 22	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
334/081756	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.27	~ 18	~ 7	V5	zema	**mazvērtīgs 4**	Koks aug zaļajā zonā, ietves malā. Daļēji nokaltusi koka galotne.			**A!**	~ 5.0	Koka nozāģēšana pa daļām.
335/081757	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 19	~ 8	V5	zema	**vērtīgs 5**	Koks aug zaļajā zonā, ietves malā. Vienai no konkurējošajām asīm nokaltusi galotne. Pie sakņu kakla novērojams mehānisks bojājums.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
336/081758	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.30	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
337/081759	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.05	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
338/081760	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,42;1,22; 1,19;1,39	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 4 koki.			**A**	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
339/081761	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.34	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
340/081762	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.79	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
341/081763	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.18	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
342/081764	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,23;1,30; 1,45	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
343/081765	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.31	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
344/081766	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.33	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
345/081767	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.49	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
346/081768	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
347/081769	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
348/081770	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.92	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
349/081771	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
350/081772	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.22	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
351/081773	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.30	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
352/081774	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,40;1,25	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
353/081775	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.26	~ 21	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 10%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
354/081776	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
355/024	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1,5	~ 2,5	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
356/025	***Caragana arborescens***	kokveida karagāna	-	~ 2,5	~ 5	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Lielākajiem zariem atjaunojošais griezums.
357/081777	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Kokam ir 4 asis. 2 lielākās asis sasietar dinamisko drošības sistēmu, atlikušās asis īsināt.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
358/081778	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
359/081779	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
360/081780	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
361/081781	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
362/081782	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
363/081783	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.23	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
364/081784	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.30	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
365/081785	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 22	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
366/081786	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
367/081787	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.27	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
368/081788	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.25	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
369/081789	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.51	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
370/081790	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,64;1,48; 1,37;1,50	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 12.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
371/081791	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.27	~ 18	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
372/081792	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.98	~ 19	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
373/081793	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	2.12	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
374/081794	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.43	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
375/081795	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
376/081796	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 22	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
377/081797	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
378/081798	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.21	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
379/081799	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
380/081800	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
381/081801	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.29	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Krustenisko zaru izzāģēšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
382/081802	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.59	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
383/081803	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
384/081804	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.94	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
385/081805	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.41	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
386/081806	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
387/081807	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
388/081808	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,48;1,50	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
389/081809	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,57;1,73	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
390/081810	***Quercus robur***	parastais ozols	1.77	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
391/081811	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.35	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
392/081812	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.33	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
393/081813	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
394/081814	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.15	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
395/081815	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.21	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
396/081816	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 3 m augstumā galotņots. Stumbrs "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
397/081817	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.36	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Vainags galotnes daļā, uz stumbra sekundārie dzinumi. ~ 5 m augstumā koks iespējams bijis galotņots, galotņošanas vietā attīstījies spēcīgs skeletzars, kurš veido konkurējošo galotni.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
398/081818	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.07	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks aug pie asfaltēta gājēju celiņa. Saknes izcilājušas segumu. Sakņu kakla zonā novērojams koksnes deficīts. Galotnes daļa sasvērusies Z virzienā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
399/081819	***Populus x canadensis***	Kanādas papele	2.85	~ 24	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Sakņu kakla zonā nelieli mehāniski bojājumi. Uz stumbra parādās sekundārais vainags. Galotnes daļā kalstoši zaru gali. Stumbrs lejas daļā ar dobu vidu.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
400/081820	***Populus x canadensis***	Kanādas papele	2.55	~ 24	~ 8	V5	zema	**mazvērtīgs 4**	Kokam sakņu kakla zonā novērojami **dižbara tintenes augļķermeņi *(Coprinus disseminatus)*** . Galotnes daļā izteikti kalstoši lielo skeletzaru gali.			**A!**	~ 8.0	Koka nozāģēšana pa daļām.
401/081821	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.44	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
402/081822	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,39;1,38	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
403/081823	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.59	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbrs viegli sasvēries ZR virzienā.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
404/081824	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.35	~ 22	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
405/081825	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 22	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
406/081826	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.38	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi. Stumbrs viegli deformēts.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
407/081827	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.74	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks aug ietves malā, zaļajā zonā. **Uz stumbra novērojami kļavas apaļpores *(Oxyporus populinus)* augļķermeņi.**			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
408/081828	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
409/081829	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
410/081830	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.21	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
411/081831	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.23	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
412/081832	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.20	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
413/081833	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.21	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojas sekundārie dzinumi.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
414/081834	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.51	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
415/081835	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks aug asfaltēta celiņa malā. Stumbrs viegli sasvēries R virzienā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
416/081836	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
417/081837	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 2 m augstumā dobums.			**B**	~ 3.5	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
418/081838	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Galotņojuma vietā izveidojies dobums.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
419/081839	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Galotņojuma vietā izveidojies dobums.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
420/081840	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Galotņojuma vietā izveidojies dobums.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
421/081841	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
422/081842	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
423/081843	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
424/081844	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.93	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
425/081845	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.84	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
426/081846	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
427/081847	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
428/081848	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas
429/081849	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.42	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
430/081850	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
431/081851	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 18	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
432/081852	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,40;1,40; 1,34;1.37; 1,31	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 5 koki.			**C**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
433/081853	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
434/081854	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries DA virzienā.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).
435/026	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1,5	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**				**C**	~ 4.0	Vainaga cirpšana.
436/027	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	-	~ 5	~ 1,5	V2	vidēja	**vērtīgs 6**				**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
437/081855	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
438/081856	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
439/081857	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
440/081858	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Kokam iztrupējis dobums.			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
441/081859	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.42	~ 21	~ 14	V5	vidēja	**vērtīgs 4**	Sakņu kakls ieaug asfalta segumā. Uz stumbra novērojamas garenvirziena plaisas. Stumbrs ~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs, vājš "V"savienojums.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
442/081860	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
443/081861	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,70;1,57; 1,07;1,32	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	4 koku grupa			**B**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
444/081862	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
445/081863	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
446/081864	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
447/081865	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
448/081866	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Sakņu kakla zona neliels mehānisks bojājums, stumbrā attīstās trupe.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
449/081867	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vienpusējs vainags, vērsts D virzienā.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
450/081868	***Quercus robur***	parastais ozols	1.70	~ 23	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	Sakņu kakla zonā nelieli mehāniski bojājumi. Vainags galotnes daļā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
451/081869	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs sasvēries 75° leņķī DA virzienā. Stumbrs ~ 4 m augstumā bijis galotņots, sadalās vairākā asīs.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
452/081870	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.05	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Stumbrs viegli sasvēries D virzienā. ~ 6 m augstumā stumbrs "U" veidā sadalās līdzvertīgās asīs.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
453/081871	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
454/081872	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
455/081873	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.32	~ 22	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā bijis galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs. Vienpusējs vainags, vērsts A virzienā.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
456/081874	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.69	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra lejasdaļā nelielas stumbra plaisas. Stumbrs vairākkartīgi "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
457/081875	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.20	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Sakņu kakla zona nelieli mehāniski bojājumi, kuros novērojami sēņu augļķermeņi. Stumbram nelielas stumbra plaisas, novērojama iegrimusī koksne.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
458/081876	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.81	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra lejasdaļā vairākas stumbra plaisas, novērojama trupes attīstiba. Stumbrs ~ 3 m augstuma "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, veidojot nestabilu savienojumu. No savienojuma vietas veidojas stumbra plaisas. **Veicot darbus nepieciešama R puses atsologošana.**			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
459/081877	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.70	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbram lejasdaļā nelieli mehāniski bojājumi un iegrimušās koksnes joslas. Stumbrs ~ 4 m augstumā galotņots, kur "V" veidā sadalās 3 līdzvertīgās asīs.			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
460/081878	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.41	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
461/081879	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
462/081880	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā zaudētas ass vieta izveidojies dobums, attīstas trupe.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
463/081881	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.39	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
464/081882	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.38	~ 22	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Kokam vienpusējs vainags.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).
465/081883	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.41	~ 21	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Stumbram sakņu kakla rajonā neliela atvērta stumbra plaisa, kurā novērojama trupes attīstība. ~ 4 m augstumā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
466/081884	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.85	~ 23	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Stumbrs viegli sasvēries D virzienā, vienpusējs vainags.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
467/081885	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.43	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
468/081886	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.44	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
469/081887	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.92	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
470/081888	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
471/081889	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
472/081890	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.41	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
473/081891	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Stumbram Z pusē neliels dobums, kurā attīstās trupe. Vienpusējs vainags, vērsts DR virzienā.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga pacelšana.
474/081892	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.86	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
475/081893	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
476/081894	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 8**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
477/081895	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
478/081896	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.17	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks aug asfaltēta gajēju celiņa malā, saknes izcilajušas segumu. Stumbrs viegli sasvēries D virzienā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
479/028	***Prunus cerasifera var. Divaricata***	Kaukāza plūme	0,05-0,12	~ 6	~ 6	V2	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
480/029	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1	~ 1	V2	vidēja	**vērtīgs 6**	Dzīvžogs.			**B**	~ 4.0	Vainaga cirpšana.
481/081897	***Ulmus glabra***	parastā goba	0.88	~ 11	~ 6	V3	vidēja	**mazvērtīgs 6**				**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
482/081898	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.38	~ 23	Z–2 D–8 R–10 A–7	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	Stumbram lejasdaļā vairākas stumbra plaisas. Z pusē, zaudētā skeletzara vietā, sāk veidoties dobums. Stumbram dobs vidus, attīstās trupe. Stumbrs viegli sasvēries D virzienā. No koka ~ 0,5 m attālumā ir ķieģeļu ēkas siena, stumbrs daļēji atspiedies pret to. Vainags vienpusējs. Novērojami nokaltuši lielu dimensiju zari. Atsevišķiem skeletzariem novērojamas vērpes plaisas.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks**		**B**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
483/081899	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.91	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
484/081900	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
485/081901	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.36	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
486/081902	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.29	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
487/081903	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.89	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs. Vienpusējs vainags, vērsts D virzienā.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
488/081904	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.19	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
489/081905	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**C**	~ 2.0	Vainaga pacelšana.
490/081906	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.46	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Koka stumbram D pusē atvērts dobums ar trupes attīstību. ~ 4 m augstumā galotņots, viena no asīm zaudēta, stumbrā izteikti izplatās trupe, uz stumbra **novērojami cietpiepju augļķermeņi.** Vienpusējs vainags, vērsts D virzienā. **Koks ir bīstams!**			**A!**	~ 8.0	Koka nozāģēšana pa daļām.
491/081907	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.37	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
492/081908	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.87	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa
493/081909	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.38	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
494/081910	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.78	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
495/081911	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.29	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m). Vainaga pacelšana.
496/081912	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā bijis galotņots, galotņošanas vietā notiek assu dalīšanās.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga pacelšana.
497/081913	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.17	~ 23	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
498/081914	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.42	~ 23	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
499/081915	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.52	~ 23	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	Sakņu kakla zona nelieli mehāniski bojājumi, stumbra plaisas.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
500/081916	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.33	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
501/081917	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.43	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
502/081918	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.19	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
503/081919	***Populus x canadensis***	Kanādas papele	3.33	~ 25	~ 12	V5	zema	**mazvērtīgs 4**	Sakņu kakla zonā stumbra plaisas, stumbrs lejasdaļa ar dobu vidu. Atklātas mehāniski bojātas balstsaknes. Vainags galotnes daļā, kalstošs vainags.			**B**	~ 8.0	Koka nozāģēšana pa daļām.
504/081920	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.94	~ 23	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	Sakņu kakla zona nelielas stumbra plaisas, veidojas neliels dobums, kurā novērojama trupes attīstība.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
505/081921	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.37	~ 23	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
506/081922	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
507/081923	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
508/081924	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.34	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra lejasdaļā stumbra plaisas, stumbram dobs vidus.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
509/081925	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.76	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
510/081926	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.51	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
511/081927	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.43	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Stumbra lejasdaļā novērojamas stumbra plaisas.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
512/081928	***Acer platanoides***	parastā kļava	0.92	~ 18	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	Kokam nomākts vienpusējs vainags, vērsts D virzienā.			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
513/081929	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,62;1,69	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
514/081930	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.59	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
515/081931	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,46;1,40; 1,47;1,40	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
516/081932	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.10	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Sakņu kakla zonā **novērojami sēņu augļķermeņi.** A pusē stumbra plaisas, stumbra lejasdaļā attīstās trupe. Stumbrs sasvēries R virzienā, vainags galotnes daļā.			**B**	~ 8.0	Koka nozāģēšana pa daļām.
517/081933	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
518/081934	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
519/081935	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
520/081936	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.84	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
521/081937	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.02	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks aug asfaltēta celiņa malā, saknes izcilājušas segumu. Sakņu kakla zonā stumbra plaisas, neliels dobums, kurā novērojama trupes attīstība. Stumbrs ~ 4 m augstuma "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, vienai no asīm kalstoša galotne.			A!	~ 8.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas (pēc 2 gadiem). 2) Koka nozāģēšana pa daļām..
522/081938	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,60;1,55	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
523/081939	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
524/081940	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
525/081941	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.7	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
526/081942	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
527/081943	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.6	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
528/081944	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.83	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			B	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
529/081945	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
530/081946	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbrs sasvēries D virzienā.			A!	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
531/081947	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			B	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
532/081948	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.33	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			B	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
533/081949	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
534/081950	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
535/081951	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
536/081952	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.35	~ 18	~ 7	V7	-	**nevērtīgs 2**	Nokaltis koks.			**A!**	~ 4.0	Koka nozāģēšana pa daļām.
537/081953	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.47	~ 23	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
538/030	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1,5	~ 1,5	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Dzīvžogs.			**B**	~ 2.0	Vainaga cirpšana.
539/081954	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.87	~ 23	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs. Sakņu kakla zonā nelielas stumbra plaisas.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
540/081955	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.12	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
541/081956	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.01	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju celiņu. Stumbram novērojamas plaisas, vietām iegrimusī koksne. Stumbra lejasdaļā dobs vidus.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
542/081957	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,47;1,45	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
543/081958	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.23	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
544/081959	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.59	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vienpusējs vainags, vērsts DA virzienā.			**C**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
545/081960	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
546/081961	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
547/081962	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
548/081963	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju celiņu. Stumbrs ~ 6 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (3 punkti).
549/081964	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
550/081965	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
551/031	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1,5	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.0	Vainaga cirpšana.
552/081966	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.18	~ 10	~ 5	V3	zema	**vērtīgs 5**	Koka nomākts vainags galotnes daļā.			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
553/081967	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.32	~ 24	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Kokam atkailinātas, mehāniski bojātas balstsaknes.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
554/081968	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.57	~ 25	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Novērojamas stumbra plaisas.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
555/081969	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,58;1,27	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
556/081970	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.35	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
557/081971	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.93	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks aug līdz ar asfaltētu gajēju celiņu. Saknes izcilājušas segumu, tām ir mehāniski bojājumi. Stumbrs ~ 5 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, savienojuma vietā novērojamas stumbra plaisas.			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
558/081972	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Nomākts vienpusējs vainags, vērsts D virzienā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
559/081973	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.43	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Nomākts vienpusējs vainags, vērsts A virzienā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
560/081974	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
561/081975	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.25	~ 19	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
562/081976	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.89	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
563/081977	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.30	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Koks aug līdz ar asfaltētu gajēju celiņu.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
564/081978	***Quercus robur***	parastais ozols	1.89	~ 23	~ 11	V4	zema	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
565/081979	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
566/081980	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
567/081981	***Tilia x euchlora***	Krimas liepa	1.65	~ 23	Z–4 D–3 A–6 R–3	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
568/081982	***Tilia x euchlora***	Krimas liepa	1.84	~ 23	Z–4 D–4 A–7 R–4	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
569/081983	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,58;1,47	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
570/081984	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.44	~ 23	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Vienpusējs vainags, vērsts A virzienā.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
571/081985	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.32	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).
572/081986	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.49	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
573/081987	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.48	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
574/081988	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.38	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
575/081989	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.24	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
576/081990	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.34	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
577/081991	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 19	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
578/081992	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.21	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
579/081993	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.25	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
580/081994	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga samazināšana no būves.
581/081995	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.38	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
582/081996	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.00	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
583/081997	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.38	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
584/081998	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.28	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
585/081999	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.60	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
586/082000	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.94	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
587/082001	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,50;1,44	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	2 koki, kas veido kopīgu vainagu. Augšējā vainaga daļā koka stumbri ir viens otram tuvu.			**A**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
588/082002	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.65	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
589/082003	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
590/032	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V3	zema	**mazvērtīgs 4**	Apstādījumi ir noēnoti, augšana apgrūtināta.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
591/082004	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,50;1,60; 1,74	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	3 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			**B**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
592/033	***Taxus baccata***	ogu īve	-	~ 0,5	~ 1	V2	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
593/082005	***Acer platanoides***	parastā kļava	1,36/1,39	~ 18	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**				**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
594/082006	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.95	~ 21	~ 10	V4	augsta	**ļoti vērtīgs 7**	**Uz koka novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus).***		**Ekoloģiski vērtīgs**	**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
595/082007	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.21	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Uz koka novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus).*** Kokam garenvirziena plaisas.		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
596/082008	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Blakus augošā koka zari krustojas viens ar otru.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
597/082009	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.32	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
598/082010	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
599/082011	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
600/082012	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 19	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
601/082013	***Betula pendula***	āra bērzs	1.32	~ 18	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
602/082014	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
603/082015	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,59;1,32; 1,62	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	3 koki grupā.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
604/082016	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,64;1,71	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	2 koki grupā.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
605/082017	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.51	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
606/082018	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.81	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
607/082019	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
608/082020	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.51	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
609/082021	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
610/082022	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	2.37	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	**Uz koka novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)*.** Novērojama neliela plaisa stumbra lejasdaļā.		**Ekoloģiski vērtīgs**	**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
611/082023	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.75	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
612/082024	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.61	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
613/082025	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.30	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Vainagā liela izmēra sausi zari, atrodas virs gājēju celiņa			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
614/082026	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.01	~ 20	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Uz koka novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)*.**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
615/082027	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.89	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
616/082028	***Betula pendula***	āra bērzs	1.76	~ 22	~ 10	V6	zema	**mazvērtīgs 1**	Kaltošs koks.			**A!**	~ 8.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
617/082029	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
618/082030	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
619/082031	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
620/082032	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.15	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 1.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
621/082033	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.93	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Pie sakņu kakla **novērojami sēņu augļķermeņi.**			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
622/082034	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.88	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
623/082035	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
624/082036	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
625/082037	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.71	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
626/082038	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.85	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Garenvirziena stumbra plaisas.			**A**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
627/082039	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.83	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
628/082040	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.88	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
629/082041	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.89	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
630/034	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 2	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Dzīvžogs.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
631/082042	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.67	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
632/082043	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.32	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
633/082044	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.42	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
634/082045	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.78	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
635/082046	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.86	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
636/082047	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.84	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
637/082048	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,48;1,41; 1,37;1,36	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	Grupā 4 koki.			**C**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
638/082049	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.00	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
639/082050	***Quercus robur***	parastais ozols	1.74	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
640/082051	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.25	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Pie stumbra ieaugusi metāla konstrukcija.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
641/082052	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.16	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
642/082053	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.52	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
643/082054	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.85	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
644/082055	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,39;1,73; 1,45	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 3 koki.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
645/082056	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.26	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
646/082057	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.43	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
647/082058	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.41	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
648/082059	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.32	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
649/082060	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
650/082061	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.36	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
651/082062	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.72	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra novērojamas garenvirziena plaisas. Savērpts stumbrs.			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
652/082063	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
653/082064	***Quercus robur***	parastais ozols	1.59	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra novērojama **parastā cietpiepe *(Phellinus igniarius)* . Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A!**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
654/082065	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.39	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
655/082066	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,65;1,45	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 2 koki.			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
656/082067	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
657/082068	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.47	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks sasvēries DA virzienā.			**B**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
658/082069	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.41	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Uz koka **novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)* .** Koka stumbrā iegusi metāla sēta. Iztrupējis dobums.		**Ekoloģiski vērtīgs**	**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
659/082070	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.27	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Neliels dobums stumbra lejasdaļā.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
660/082071	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.97	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
661/082072	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.42	~ 25	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
662/082073	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	0.70	~ 10	~ 5	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 0.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
663/082074	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.12	~ 21	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
664/082075	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.47	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Uz stumbra novērojamas garenvirziena stumbra plaisas.			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
665/082076	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.10	~ 23	Z–7 D–11 A–8 R–10	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	Koka stumbrs ~ 3 m augstumā sadalās 2 lielās asīs, savienojuma vieta vāja ar plaisu. **Vainagā liela izmēra sausi zari!**	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 8.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
666/082077	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
667/082078	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.78	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
668/082079	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,48;1,69; 1,64;1,72	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	4 koku grupa.			**B**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
669/082080	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
670/082081	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
671/082082	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.72	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
672/082083	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.42	~ 22	~ 14	V6	zema	**mazvērtīgs 3**	Plaši iztrupējis stumbrs.			**A!**	~ 5.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
673/082084	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.42	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
674/082085	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
675/082086	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.65	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
676/082087	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
677/082088	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.59	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
678/082089	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.49	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
679/082090	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
680/082091	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
681/082092	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
682/082093	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 3 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
683/082094	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.43	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vienpusējs vainags, vērsts R virzienā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
684/082095	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.35	~ 23	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vainags galotnes daļā. Uz stumbra veidojās sekundārie dzinumi.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
685/082096	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
686/082097	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
687/082098	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.49	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
688/082099	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.77	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs. Vienpusējs vainags, vērsts A virzienā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
689/082100	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.10	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
690/082101	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	2.10	~ 18	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 8**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
691/082102	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana
692/082103	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
693/082104	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
694/082105	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (līdz 3 m).
695/082106	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 19	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (līdz 3 m).
696/082107	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 19	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (līdz 3 m).
697/082108	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 19	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
698/082109	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 19	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
699/082110	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 19	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
700/082111	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 20	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
701/082112	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.60	~ 17	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
702/082113	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.00	~ 15	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Kokam kalstošs vainags.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
703/035	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V2	augsta	**vērtīgs 8**	-			**B**	~ 2.0	Vainaga pacelšana.
704/082114	***Quercus robur***	parastais ozols	2.50	~ 17	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
705/036	***Syringa vulgaris***	parastais ceriņš	-	~ 3	~ 3	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
706/082115	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	1.30	~ 11	Z–2 D–3 R–2 A–3	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	Stumbram D pusē spēcīgs mehānisks bojājums, attīstās trupe.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
707/082116	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	0.55	~ 3	~ 2	V4	zema	**mazvērtīgs 4**	Stumbram D pusē spēcīgs mehānisks bojājums, attīstās trupe. Stumbrs izteikti sasvērsies.			**B**	~ 2.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
708/082117	***Quercus robur***	parastais ozols	1.80	~ 16	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
709/082118	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.05	~ 18	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju celiņu. Stumbrs lejasdaļā ar dobu vidu, novērojamas stumbra plaisas.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
710/082119	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 17	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
711/082120	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.80	~ 18	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
712/037	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 0,5	~ 0,5	V2	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Vainaga cirpšana.
713/038	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	-	~ 1	~ 0,5	V2	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
714/082121	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
715/082122	***Quercus robur***	parastais ozols	2.25	~ 19	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
716/082123	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.20	~ 18	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbrs viegli sasvēries D virzienā. Vienpusējs vainags.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
717/082124	***Picea abies***	parastā egle	0.55	~ 7	~ 2	V4	zema	**mazvērtīgs 5**	Kokam izteikti nomākts vainags.			**C**	~ 2.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
718/082125	***Quercus robur***	parastais ozols	1.30	~ 10	~ 7	V4	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Kokam izteikti nomākts vainags. Galotnes daļa izteikti sasvērusies R virzienā. Stumbram veidojas sekundārais vainags.			**B**	~ 4.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 5 m). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
719/082126	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.65	~ 15	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 2 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
720/082127	***Quercus robur***	parastais ozols	1.70	~ 16	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
721/082128	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 18	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
722/082129	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.75	~ 17	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbrs lejasdaļā sasvēries, tālāk iztaisnojas.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
723/082130	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 18	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
724/082131	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.45	~ 18	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
725/082132	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 19	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
726/082133	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.70	~ 19	~ 21	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks ~ 6 m augstumā galotņots, galotņošanas vietā sadalās vairākās asīs, veidojot nestabilu savienojumu.			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
727/039	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1,5	~ 1,5	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
	Spiraea x vanhouttei	Vanhuta spireja												
728/082134	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.38	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
729/082135	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
730/082136	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.21	~ 19	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
731/082137	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.73	~ 19	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju celiņu. Novērojamas stumbra plaisas.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
732/082138	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 19	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju celiņu.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
733/082139	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
734/082140	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
735/040	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 2	~ 3	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
736/082141	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.73	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
737/082142	***Betula pendula***	āra bērzs	1.69	~ 16	~ 7	V5	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Koks aug līdz ar asfaltētu gājēju celiņu. Stumbrs sasvēries A virzienā. Uz stumbra attīstās sekundārais vainags.			**B**	~ 6.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
738/082143	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.12	~ 17	~ 5	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Kokam atkailinātas, mehāniski bojātas lielās balstsaknes.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
739/082144	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.88	~ 18	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbram D pusē stumbra plaisa un vaļējs dobums. Attīstās trupe.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
740/082145	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.06	~ 17	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
741/082146	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.32	~ 19	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Novērojamas lielu skeletzaru zāģējuma vietu brūces.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
742/082147	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.22	~ 19	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
743/082148	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.18	~ 19	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
744/082149	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.44	~ 16	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Nomākts, vienpusējs vainags.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
745/082150	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.42	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
746/082151	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.23	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
747/082152	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.32	~ 19	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
748/082153	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.70	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
749/082154	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.92	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
750/082155	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.50	~ 16	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Kokam nolūzusi galotne.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
751/082156	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.43	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
752/082157	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
753/082158	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.82	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
754/082159	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
755/082160	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.95	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
756/082161	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.32	~ 20	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 5 m augstumā koka stumbrs sadalās līdzvērtīgās asīs, veidojot nestabilu "V" veida savienojumu. Stumbram novērojamas plaisas un mehāniski bojājumi.			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
757/082162	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.52	~ 19	~ 16	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	Sakņu kakla zonā veidojās dobums, kurā attīstās trupe. **Novērojami sakaltuši sēņu augļķermeņi.**			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
758/082163	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.96	~ 21	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
759/082164	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
760/082165	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.34	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
761/082166	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.31	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
762/082167	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
763/082168	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.23	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
764/082169	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.43	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
765/082170	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.59	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
766/082171	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.37	~ 20	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
767/082172	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
768/082173	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.84	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
769/082174	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.77	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
770/082175	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.91	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
771/082176	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
772/082177	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.49	~ 20	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
773/082178	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.48	~ 20	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
774/082179	***Quercus robur***	parastais ozols	1.43	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Galotnes daļa sasvērusies Z virzienā. Uz stumbra attīstījušies dzinumi.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
775/082180	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	2.24	~ 18	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 8 m augstumā sadalās 2 līdzvērtīgās asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
776/082181	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.74	~ 18	~ 15	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs.			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
777/082182	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	~ 3 m augstumā ieaugusi ass.			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Ieaugušās ass izzāģēšana.
778/082183	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.70	~ 19	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Koks sasvēries D virzienā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
779/082184	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
780/082185	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
781/082186	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.59	~ 21	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
782/082187	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.40	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
783/082188	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.93	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Novērojamas stumbra iegrimes. ~ 4 m augstumā izlūzusi ass.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
784/082189	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.15	~ 15	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
785/082190	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
786/082191	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
787/082192	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.35	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
788/082193	***Acer platanoides***	parastā kļava	0.88	~ 18	~ 6	V3	augsta	**mazvērtīgs 5**	Koks aug blakus augošo koku noēnojumā.			**B**	~ 2.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
789/082194	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.88	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
790/041	***Ribes alpinum*** / ***Symphoricarpos albus***	Alpu vērene / strauta sniegoga	-	~ 1	~ 6	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
791/082195	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.23	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Koks aug slīpi pāri taciņai, zem citu koku vainagiem, noēnojumā (ja koku kopj, izmantot pacēlāju)			**A!**	~ 2.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
792/082196	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
793/082197	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.42	~ 19	~ 14	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 8**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
794/082198	***Quercus robur***	parastais ozols	2.10	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs, stabils savienojums.			**C**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
795/082199	***Quercus robur***	parastais ozols	1.58	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
796/042	***Cornus alba***	baltais grimonis	-	~ 2	-	V2	vidēja	**vērtīgs 8**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
797/082200	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.40	~ 18	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
798/082201	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.86	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
799/082202	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
800/082203	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 20	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
801/082204	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.76	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
802/082205	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.65	~ 20	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks aug netālu no asfaltēta gājēju celiņa.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
803/082206	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.94	~ 25	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
804/082207	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	2.42	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
805/082208	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.42	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
806/082209	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
807/082210	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.36	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
808/082211	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.23	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
809/082212	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.59	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	~ 8 m augstumā sadalās 2 asīs.			**B**	~ 2.0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
810/082213	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.39	~ 19	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana
811/082214	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Kokam veikta vainaga pacelšana līdz ~ 8 m augstumam.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
812/082215	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.35	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
813/082216	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.15	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
814/082217	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
815/082218	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.35	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
816/082219	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.24	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
817/082220	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.31	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
818/082221	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.48	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
819/082222	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.35	~ 18	~ 11	V4	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Sakņu kakla zonā mehānisks bojājums. ~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs. Vēdekļveida vainags.			**B**	~ 5.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
820/082223	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.78	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
821/082224	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
822/082225	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.98	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
823/082226	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
824/082227	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
825/082228	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.73	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
826/082229	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.01	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
827/082230	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 18	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
828/082231	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.79	~ 20	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana Vainaga dinamiskās 2 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
829/082232	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 19	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
830/082233	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.21	~ 21	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Kopšana ar pacēlāju.			**A**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
831/082234	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
832/082235	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
833/082236	***Quercus robur***	parastais ozols	2.37	~ 21	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
834/082237	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.39	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
835/082238	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.31	~ 19	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
836/082239	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.49	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
837/082240	***Quercus robur***	parastais ozols	2.25	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Uz stumbra dzinumi.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
838/082241	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.17	~ 22	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
839/082242	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	2.03	~ 21	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
840/082243	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.37	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
841/082244	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 3 m augstumā sadalās 3 asīs.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Mazākās ass izzāģēšana.
842/082245	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.25	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
843/082246	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.54	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
844/082247	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
845/082248	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**		Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
846/082249	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.49	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
847/082250	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
848/082251	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 19	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 8**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
849/082252	***Quercus robur***	parastais ozols	2.29	~ 20	~ 21	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
850/082253	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.73	~ 18	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
851/082254	***Quercus robur***	parastais ozols	2.74	~ 22	~ 24	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
852/082255	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.87	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
853/082256	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.83	~ 20	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
854/082257	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
855/082258	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
856/082259	***Quercus robur***	parastais ozols	1.75	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
857/082260	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.86	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
858/082261	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.81	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
859/082262	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.72	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
860/082263	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.48	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
861/082264	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
862/082265	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
863/082266	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
864/082267	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
865/082268	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.89	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
866/082269	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
867/082270	***Tilia x euchlora***	Krimas liepa	1.36	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
868/082271	***Tilia x euchlora***	Krimas liepa	1.21	~ 17	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, veidojot nestabilu savienojumu.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
869/082272	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.44	~ 19	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
870/082273	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.34	~ 18	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
871/082274	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.10	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
872/082275	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.84	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
873/082276	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.16	~ 19	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
874/082277	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.07	~ 6	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbrs izteikti sasvēries Z virzienā. Nomākts, vienpusējs vainags.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).
875/082278	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
876/082279	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	0.99	~ 14	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
877/082280	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 21	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
878/082281	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Galotnes konkurentu īsināšana
879/082282	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.37	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
880/082283	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 21	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
881/082284	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 19	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
882/082285	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.77	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
883/082286	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.41	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
884/082287	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.31	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
885/082288	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.19	~ 19	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
886/082289	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
887/082290	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.14	~ 19	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	No sakņu kakla līdz ~ 1 m augstumam novērojams dobums.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
888/082291	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
889/082292	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.03	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Galotnes konkurentu īsināšana Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
890/043	***Euonymus europaeus***	Eiropas segliņš	-	~ 3	~ 3	V2	vidēja	**mazvērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
	Syringa vulgaris	parastais ceriņš												
891/044	***Syringa vulgaris***	parastais ceriņš	-	~ 1,5	~ 3	V2	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
892/082293	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
893/082294	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
894/082295	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.35	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
895/082296	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.41	~ 17	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
896/082297	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
897/082298	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.44	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
898/082299	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
899/082300	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
900/082301	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.41	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
901/082302	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.79	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
902/082303	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.87	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
903/082304	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.79	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Atvašu nogriešana.
904/082305	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Atvašu nogriešana.
905/082306	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Atvašu nogriešana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošo sānzaru īsināšana.
906/082307	***Quercus robur***	parastais ozols	0.87	~ 11	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Vienpusējs vainags, vērsts R virzienā.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
907/082308	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.83	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
908/045	***Euonymus europaeus***	Eiropas segliņš	-	~ 1,5	~ 1,5	V2	vidēja	**vērtīgs 6**	Aug noēnojumā, zem liepas.			**C**	~ 2.0	Vainaga cirpšana.
909/082309	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.72	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Galotņots koks ~ 3 un 5 m augstumā.			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
910/082310	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
911/046	***Juniperus communis***	parastais kadiķis	-	~ 0,5	~ 0,5	V1	vidēja	**mazvērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
912/082311	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
913/082312	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
914/082313	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.98	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
915/082314	***Quercus robur***	parastais ozols	2.65	~ 22	~ 25	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
916/073401	***Quercus robur***	parastais ozols	2.30	~ 21	~ 22	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
917/082315	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 22	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
918/082316	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 10%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
919/082317	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.18	~ 22	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
920/082318	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.93	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
921/082319	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,38;1,39	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
922/082320	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.30	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
923/082321	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
924/047	***Cotoneaster lucidus*** / ***Lonicera sp.***	spožā klintene / sausserža suga	-	~ 2,5	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Vainaga cirpšana.
925/073408	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.75	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
926/073409	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.23	~ 6	~ 3	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 6 m augstumā galotņots koks.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
927/073410	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 8.0	Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (līdz 20%).
928/073412	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	No vainaga formas izejošo sānzaru īsināšana. Atvašu nogriešana.
929/077330	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
930/082322	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.72	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
931/082323	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.37	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
932/082324	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
933/082325	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.84	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
934/082326	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 21	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
935/082327	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
936/082328	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.84	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
937/082329	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
938/082330	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
939/082331	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
940/048	***Syringa vulgaris***	parastais ceriņš	-	~ 3	~ 3	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
941/082332	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
942/082333	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	0.82	~ 13	~ 5	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
943/082334	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.81	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 3 m augstumā galotņots.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga pacelšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
944/082335	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.48	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
945/082336	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,84;1,65	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
946/082337	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.17	~ 22	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
947/082338	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.34	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
948/049	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1	~ 0,5	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Vainaga cirpšana.
949/082339	***Picea abies***	parastā egle	0.97	~ 21	~ 6	V4	zema	**vērtīgs 5**	Kokam nomākts vainags.			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
950/082340	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.96	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
951/082341	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
952/082342	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
953/082343	***Quercus robur***	parastais ozols	1.86	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
954/082344	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	0,78;0,36; 0,56;0,58; 0,51;0,71; 0,50	~ 20	~ 13	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	Grupā 7 koki.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
955/082345	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.92	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
956/082346	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.15	~ 21	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
957/082347	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.45	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbrs ~ 4 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, savienojuma vietā novērojamas plaisas.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
958/082348	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.89	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Kokam sakņu kakla zonā veidojas atvērts dobums, kurā novērojama trupes attīstība.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
959/082349	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.05	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
960/082350	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.03	~ 23	Z–7 D–9 R–7 A–9	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	Kokam atkailinātas un mehāniski bojātas lielās balstsaknes. Stumbram novērojamas stumbra plaisas. ~ 5 m augstumā "V" veida atzarojās spēcīgs skeletzars.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		A!	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
961/082351	***Quercus robur***	parastais ozols	1.66	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
962/082352	***Ulmus glabra 'Camperdown'***	parastā goba 'Camperdown'	0.57	~ 4	~ 4	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
963/082353	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.23	~ 22	~ 6	V3	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Nolūzusi pamatgalotne. Stumbrā izteikti attīstās trupe.			B	~ 3.0	Koka nozāģēšana pa daļām.
964/082354	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			B	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
965/082355	***Quercus robur***	parastais ozols	2.58	~ 23	~ 21	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbrs ~ 2 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. Savienojuma vietā novērojamas stumbra plaisas.			B	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
966/082356	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.65	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			B	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
967/082357	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.78	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
968/082358	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	2.30	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			A!	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
969/082359	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.34	~ 23	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Sakņu kakla zona **novērojama kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)*.**			B	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
970/082360	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	1.06	~ 15	~ 4	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
971/082361	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.71	~ 25	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Sakņu kakla zona **novērojama kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)*.**			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.
972/082362	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.73	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
973/082363	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
974/082364	***Quercus robur***	parastais ozols	3.11	~ 23	~ 22	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
975/082365	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.64	~ 23	Z–6 D–6 R–6 A–7	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	Koks ~ 4 m augstumā bijis galotņots.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
976/082366	***Quercus robur***	parastais ozols	2.23	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
977/082367	***Quercus robur***	parastais ozols	1.65	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
978/082368	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
979/050	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 2	~ 4	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
980/082369	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
981/082370	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.31	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbrs ~ 3 m augstuma "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. Novērojamas stumbra plaisas.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
982/082371	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.97	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
983/051	***Euonymus europaeus***	Eiropas segliņš	-	~ 3	~ 4	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
984/082372	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
985/082373	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,76;1,61	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 2 koki.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
986/082374	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
987/082375	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.51	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
988/082376	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
989/082377	***Quercus robur***	parastais ozols	1.50	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
990/082378	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
991/052	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 2	~ 4	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 2.0	Vainaga cirpšana.
992/082379	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.75	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
993/082380	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
994/082381	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
995/082382	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,39;1,46	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 2 koki.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
996/082383	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
997/082384	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,39;1.45; 1,22	~ 22	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 3 koki.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
998/082385	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbrs ~ 3 m augstuma "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. Novērojamas stumbra plaisas.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
999/082386	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1000/082387	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1001/082388	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.08	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1002/082389	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.39	~ 23	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1003/082390	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.38	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1004/082391	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.82	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1005/082392	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.86	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1006/082393	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1007/082394	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1008/082395	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.07	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Z pusē saknes bojājums ~ 40 cm pļatumā			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1009/082396	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1010/082397	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.09	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1011/082398	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.19	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 5 m augstumā novērojama brūce no nolūzušas ass.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1012/082399	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.65	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1013/082400	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.71	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1014/082401	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1015/082402	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.59	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1016/082403	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.86	~ 22	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
1017/082404	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.10	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs ~ 6 m augstumā sadalās 3 asīs. Vāja savienojuma vieta.			**A!**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1018/082405	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,61;1,76	~ 22	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	2 koku grupa ar kopēju vainagu.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1019/082406	***Quercus robur***	parastais ozols	2.25	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1020/082407	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.15	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra garenvirziena plaisas. **Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1021/082408	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.61	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ir sasvēries DA virzienā.			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1022/082409	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.65	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošo sānzaru īsināšana (līdz 20%). Mazākās ass redukcija.
1023/082410	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.64	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Uz stumbra un lielajiem skeletzariem garenvirziena plaisas. **Novērojamas parastās sērpiepes *(Laetiporus sulphureus)* augļķermeņi.** Nolauzta viena no galotnēm.			**A!**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 4 m).
1024/082411	***Quercus robur***	parastais ozols	1.62	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1025/082412	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1026/082413	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1027/082414	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.97	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1028/082415	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.40	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1029/082416	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.07	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**mazvērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana
1030/082417	***Quercus robur***	parastais ozols	1.92	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1031/082418	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.06	~ 23	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 3**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1032/082419	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.46	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Nepieciešamības gadījumā samazināt
1033/082420	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1034/082421	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.41	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**mazvērtīgs 6**	Koks ieaudzis akmenī.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1035/082422	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.40	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1036/082423	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.21	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1037/082424	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.98	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1038/082425	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.36	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 6.0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1039/082426	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.62	~ 22	~ 19	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	No sakņu kakla līdz ~ 4 m augstumam stumbra iegrimes. Sakņu kakla zonā **novērojama kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)*.**			**A!**	~ 10.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1040/082427	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.08	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra lejasdaļā dobums.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1041/082428	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.35	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1042/082429	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1043/082430	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.95	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1044/082431	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.95	~ 23	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs. Kokam spēcīgi savērpts stumbrs un viena no asīm. Plašs vainags. Koks sasvēries D virzienā.			**A!**	~ 10.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1045/053	***Syringa vulgaris***	parastais ceriņš	-	~ 2,5	~ 4	V2	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Krūms aug noēnojumā.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1046/082432	***Quercus robur***	parastais ozols	1.88	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1047/082433	***Quercus robur***	parastais ozols	1.95	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Stumbra lejasdaļā mehānisks bojājums.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1048/082434	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.15	~ 18	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs.			**A!**	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
1049/082435	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1050/082436	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 18	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1051/082437	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.20	~ 20	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1052/082438	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1053/082439	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1054/082440	***Acer platanoides***	parastā kļava	1,48;1,85; 1,90;2,10	~ 25	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	4 koki grupā.			**A!**	~ 4,5 (katram kokam)	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1055/082441	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 5.0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1056/082442	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.30	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1057/082443	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.60	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1058/082444	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1059/082445	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,30;1,50; 1,30;1,20	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	4 koki grupā.			**A!**	~ 18.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1060/082446	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Pirmā lielā skeletzara redukcija.
1061/082447	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1062/082448	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.65	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1063/082449	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1064/082450	***Quercus robur***	parastais ozols	1.68	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1065/054	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 3	~ 5	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1066/082451	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.80	~ 24	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1067/082452	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.95	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1068/082453	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.35	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1069/082454	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1070/082455	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1071/082456	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.75	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs, viena no asīm ~ 10 m augstumā atkārtoti sadalās. Šaurs "V" veida atzarošanās leņķis.			A!	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1072/082457	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.45	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1073/082458	***Ulmus glabra***	parastā goba	1.30	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
1074/055	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Liela dzīvžogu grupa, stādīta lauztās līnijās.			**B**	~ 4.0	Vainaga cirpšana.
1075/082459	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.70	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1076/082460	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.10	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari! Koka zaros novērojami putnu izveidoti dobumi.**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.Galotnes konkurentu īsināšana
1077/082461	***Quercus robur***	parastais ozols	1.75	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1078/082462	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.80	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1079/082463	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.05	~ 24	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (DA puse) (līdz 3 m).
1080/082464	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.65	~ 24	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1081/082465	***Acer platanoides***	parastā kļava	1,65;1,70	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	2 koku grupa ar kopīgu vainagu			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1082/082466	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.25	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1083/082467	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.48	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1084/082468	***Quercus robur***	parastais ozols	1.80	~ 20	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Neliels mehānisks bojājums stumbra lejasdaļā.			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1085/056	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,5	~ 0,5	V3	vidēja	**mazvērtīgs 5**	-			**B**	~ 0.5	Vainaga cirpšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1086/082469	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.60	~ 24	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra novērojamas garenviziena iegrimes. Stumbrs savērpies.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1087/082470	***Quercus robur***	parastais ozols	1.40	~ 22	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1088/082471	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.85	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra novērojamas iegrimes.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1089/082472	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.73	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1090/082473	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1091/082474	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.00	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1092/082475	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.89	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	ZR pusē novērojams mehānisks bojājums stumbra lejasdaļā.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1093/082476	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.41	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs. Vienai asij ir nolūzis liels zars, rēta ~ 1,5 m gara.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1094/082477	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.22	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 4 m augstumā sadalās 4 asīs.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1095/082478	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.81	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
1096/082479	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.72	~ 20	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks aug slīpi pāri gājēju ceļam.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1097/082480	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.29	~ 21	~ 7	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1098/082481	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1099/082482	***Quercus robur***	parastais ozols	2.05	~ 17	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 3 m augstumā D pusē novērojams dobums ~ 0,2 m plats un ~ 0,6 m augsts.			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1100/082483	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.58	~ 22	~ 6	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Liela nokaltusi ass. Sākot no sakņu kakla līdz ~ 1,8 m augsta vērpes plaisa, vidū dobums. **Koks ir bīstams!!!**			**A!**	~ 4.0	Koka nozāģēšana pa daļām.
1101/082484	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 22	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1102/082485	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.45	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 7.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%).
1103/082486	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1104/082487	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.85	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1105/082488	***Quercus robur***	parastais ozols	2.32	~ 19	~ 11	V6	zema	**vērtīgs 3**	**Uz koka stumbra novērojamas cietpiepes, dobumi. Koka samazināšanas laikā izvērtēt drošu koka augstumu. Koks ir bīstams līdz tā sakopšanas brīdim!**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 5.0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m).
1106/082489	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1107/082490	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.94	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 4 m augstumā novērojama reakcijas koksne un dobums.			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz
1108/082491	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1109/082492	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 22	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1110/082493	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 20	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 4 m augstumā sadalās 2 garās asīs.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1111/082494	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.32	~ 19	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Pie sakņu kakla akmens, iespējams ieaudzis.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1112/082495	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.48	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Pie sakņu kakla, D pusē ieaudzis akmens.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1113/082496	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.06	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1114/082497	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.52	~ 20	~ 6	V5	vidēja	**mazvērtīgs 3**	**Plaisa, iztrupējis dobums! Koks ir bīstams!**			**A!**	~ 5.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1115/082498	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.44	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1116/082499	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.17	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks sasvēries A virzienā.			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
1117/082500	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.22	~ 16	~ 6	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 2.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1118/082501	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.27	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1119/082502	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.45	~ 22	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1120/082503	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 23	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
1121/082504	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 20	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1122/082505	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.17	~ 23	~ 14	V5	zema	**vērtīgs 3**	Sākot no stumbra apakšējās daļas līdz vainaga sākumam novērojamas garenvirziena plaisas.			**A!**	~ 6.5	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Pieļaujama koka nozāģēšana. 2) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 30%).
1123/082506	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.59	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1124/082507	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 18	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1125/082508	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.38	~ 22	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
1126/082509	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.19	~ 22	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1127/082510	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,44;1,59; 1,38	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	3 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samzināšana (līdz 2 m). Katrā koka (3 sistēmas) ievietot vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmu (2 punkti).
1128/082511	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.48	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1129/082512	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.08	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs ~ 3,5 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vietā dobums.			**A!**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1130/082513	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,42;1,22	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	2 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1131/082514	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.29	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1132/082515	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.76	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	D pusē pie sakņu kakla ~ 1 m augstumā novērojams ~ 0,2 m plats mehānisks bojājums. ~ 4 m augstumā nolūzis zars ar iespējamu dobuma attīstību. Z pusē mehāniski bojātas virspusējās saknes.			**A!**	~ 6.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1133/082516	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1134/082517	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošo skeletzaru īsināšana. Atvieglot Z pusē pirmo zaru.
1135/082518	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.06	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1136/082519	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.11	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Stumbrs fototropisma rezultātā veido "S" veida figūru.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
1137/082520	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 22	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1138/082521	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.89	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1139/082522	***Quercus robur***	parastais ozols	2.26	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra A pusē neliels mehānisks bojājums. **Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1140/082523	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.72	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši, bojāti zari!**			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1141/082524	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1142/082525	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1143/082526	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.88	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1144/082527	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1145/082528	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1146/082529	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.72	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1147/082530	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.44	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1148/082531	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.97	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Vētras laikā nolauzti daudz lieli zari. Kokam nesimetrisks vainags.			**A!**	~ 7.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka nozāģēšana pa daļām. 2) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
1149/082532	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.12	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1150/082533	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.29	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošo skeletzaru īsināšana. Nokareno skeletzaru atvieglošana.
1151/082534	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 7 m augstumā novērojama **cietpiepe.**			**B**	~ 6.0	Vainaga samazināšana (līdz 3 m).
1152/082535	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Vienpusējs vainags, vērsts D virzienā.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1153/082536	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.44	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs, viena no asīm izteikti vērsta D virzienā.			A	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1154/082537	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.14	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			A!	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1155/082538	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.52	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries Z virzienā, ~ 45°. ~ 7 m augstumā bijis liels zars, kas izlūzis.			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1156/082539	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.66	~ 24	Z–8 D–6 A–8 R–6	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks**		A!	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Mazākās ass atvieglošana un samazināšana (līdz 20 %).
1157/082541	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.86	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1158/082542	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.88	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	**Vainagā liela izmēra sausie zari!**			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1159/082543	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.70	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1160/082544	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.81	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1161/082545	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1162/082546	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
1163/082547	***Quercus robur***	parastais ozols	1.74	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra sausie zari!**			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1164/082548	***Quercus robur***	parastais ozols	1.29	~ 21	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Veicot kopšanas darbus, atstāt stresa zarus!**			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1165/082549	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.75	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1166/082550	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1167/082551	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1168/082552	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.82	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1169/082553	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.96	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1170/082554	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.65	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošo sānzaru īsināšana (Z puse) (līdz 20%).
1171/082555	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.86	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1172/082556	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.36	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).
1173/082557	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1174/082558	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1175/082559	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.78	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1176/082560	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,57;1,60	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1177/082561	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.79	~ 22	~ 7	V5	vidēja	**vērtīgs 4**	Uz stumbra novērojamas plaisas un stumbra iegrimes.			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1178/082562	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.44	~ 24	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1179/082563	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.67	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 2 m augstumā iztrupējis dobums.			**A!**	~ 7.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Pieļaujama koka nozāģēšana. 2) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1180/082564	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1181/082565	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1182/082566	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.27	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1183/082567	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.08	~ 24	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1184/057	***Philadelphus coronarius***	parastais filadelfs	-	~ 2	~ 3	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1185/082568	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs.			**A**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1186/082569	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1187/082570	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1188/082571	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries, ~ 15° Z virzienā.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1189/082572	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 24	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1190/082573	***Quercus robur***	parastais ozols	2.41	~ 23	~ 11	V4	zema	**vērtīgs 5**	~ 9 m augstumā sadalās 2 asīs. Novērojamas zāģētu zaru vietu brūces līdz 20 cm diametrā, slikti aizaug.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1191/082574	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.28	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs. No sakņu kakla līdz ~ 5 m augstumam novērojama reakcijas koksne.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1192/082575	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.20	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs. ~ 8 m augstumā liela brūce no iepriekš izlūzuša zara. labi aizaudzē brūci.			**A**	~ 6.0	Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1193/082576	***Quercus robur***	parastais ozols	1.77	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1194/082577	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs.			**A**	~ 6.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1195/082578	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.06	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks ~ 11 m augstumā sadalās 2 asīs.			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1196/082579	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.09	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Lieli sausie zari virs gājēju ceļa!**			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1197/082580	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.65	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšaa. Vainaga redukcija (līdz 20%).
1198/082581	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1199/082582	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.06	~ 25	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1200/082583	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.38	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbram A pusē stumbra plaisa, kurā novērojama trupes attīstība.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1201/082584	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 24	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1202/082585	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.48	~ 21	~ 5	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbram R pusē ~ 3 m garš mehānisks stumbra bojājums. Novērojama trupes attīstība.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
1203/082586	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1204/082587	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 24	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1205/082588	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.01	~ 25	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1206/082589	***Quercus robur***	parastais ozols	1,48	~ 25	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1207/082590	***Quercus robur***	parastais ozols	1,90	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1208/082591	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.45	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbrs ~ 2 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs, "V" veidā šaurs savienojums. Stumbram lejasdaļā novērojamas plaisas.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
1209/082592	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.15	~ 24	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbram vairāku zaudētu skeletzaru brūcēs, veidojas dobumi, stumbram dobs vidus.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana (līdz 20%).
1210/082593	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.30	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1211/082594	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.29	~ 25	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1212/082595	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.15	~ 24	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Vainaga retināšana (līdz 20%).
1213/082596	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.10	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbram ~ 3 m augstumā zaudētā skeletzara vietā veidojas dobums, novērojama trupes attīstība. Stumbra lejasdaļā dobs vidus.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1214/082597	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.80	~ 25	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1215/082598	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 24	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1216/082599	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 24	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1217/082600	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.86	~ 25	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1218/082601	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.50	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs sasvēries Z virzienā. Stumbram novērojams koksnes deficīts un stumbra plaisas. Attīstās trupe. Kokam ~ 6 m augstumā zaudēta galotne, zaudējuma vietā attīstījušās asis.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1219/082602	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.71	~ 24	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1220/082603	***Quercus robur***	parastais ozols	2.87	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1221/082604	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.78	~ 24	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
1222/082605	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,55;1,65	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 2 koki.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1223/082606	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1224/082607	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.49	~ 25	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1225/082608	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.31	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1226/082609	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.12	~ 21	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1227/082610	***Quercus robur***	parastais ozols	1.98	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1228/082611	***Quercus robur***	parastais ozols	2.12	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1229/082612	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.63	~ 25	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1230/082613	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.78	~ 25	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1231/082614	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.08	~ 24	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
1232/082615	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,66;1,98	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1233/082616	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	2.69	~ 25	Z–5 D–7 A–5 R–10	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1234/082617	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.86	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1235/082618	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.00	~ 25	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1236/058	***Prunus cerasifera var. Divaricata***	Kaukāza plūme	-	~ 5	~ 4	V2	vidēja	**mazvērtīgs 5**	-			**C**	~ 2.5	Pieļaujama koka nozāģēšana.
1237/082619	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.64	~ 24	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1238/082620	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 24	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1239/082621	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 24	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1240/082622	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.84	~ 24	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1241/082623	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.79	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1242/082624	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 24	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1243/082625	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.58	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1244/082626	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1245/082627	***Ulmus glabra***	parastā goba	1.65	~ 24	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1246/082628	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.79	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1247/082629	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.77	~ 24	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1248/082630	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 23	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1249/082631	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,88;1,42	~ 24	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1250/082632	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.56	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1251/082633	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.06	~ 16	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1252/082634	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.51	~ 24	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1253/082635	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.95	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1254/082636	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.53	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1255/082637	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.86	~ 24	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1256/082638	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.77	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1257/082639	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.73	~ 24	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Novērojama **spožā skudra *(Lasius fuliginosus)*.**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1258/082640	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.09	~ 25	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1259/082641	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.36	~ 24	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1260/082642	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.18	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Novērojama stumbra plaisa, attīstās trupe.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1261/082643	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.97	~ 24	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1262/082644	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.83	~ 24	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1263/082645	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.32	~ 25	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Novērojamas stumbra plaisas. Sakņu kakla zonā stumbrā attīstās trupe.			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1264/082646	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	2.09	~ 24	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 2 m augstumā nokaltis spēcīgs skeletzars.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
1265/082647	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1266/082648	***Ulmus glabra***	parastā goba	1.23	~ 18	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1267/082649	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.86	~ 24	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1268/082650	***Quercus robur***	parastais ozols	2.19	~ 24	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
1269/082651	***Quercus robur***	parastais ozols	1.87	~ 22	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1270/082652	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.57	~ 24	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1271/082653	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 24	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1272/082654	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.86	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1273/082655	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.79	~ 24	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1274/082656	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.42	~ 24	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1275/082657	***Quercus robur***	parastais ozols	0.66	~ 13	~ 4	V3	zema	**vērtīgs 5**	Nomākts, vienpusējs vainags.			**B**	~ 1.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1276/082658	***Quercus robur***	parastais ozols	1.56	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1277/082659	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,65;2,06; 1,65	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1278/082660	***Quercus robur***	parastais ozols	2.03	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 8 m augstumā izlūzusi viena no asīm.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1279/082661	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.52	~ 23	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1280/082662	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.82	~ 24	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1281/082663	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.67	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Sakņu kakla zonā stumbra plaisas, attīstās trupe, stumbrs dobu vidu.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
1282/082664	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.71	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1283/082665	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 24	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1284/082666	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1285/059	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1,2	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1286/082667	***Quercus robur***	parastais ozols	2.11	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Sakņu kakla zonā neliels mehānisks bojājums. Attīstās trupe.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1287/082668	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.57	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1288/082669	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 24	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1289/082670	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.32	~ 25	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1290/082671	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1291/082672	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,86;1,74	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1292/082673	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.47	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1293/082674	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.32	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1294/082675	***Quercus robur***	parastais ozols	2.19	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1295/082676	***Quercus robur***	parastais ozols	2.03	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1296/082677	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.97	~ 24	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1297/082678	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1298/082679	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 24	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1299/082680	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.30	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1300/082681	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1301/082682	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1302/082683	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.03	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1303/082684	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,39;1,34	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1304/082685	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1305/082686	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.44	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1306/082687	***Quercus robur***	parastais ozols	3.00	~ 24	~ 22	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1307/082688	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.63	~ 24	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1308/082689	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.57	~ 25	Z–9 D–10 A–8 R–10	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	~ 2 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, no savienojuma vietas līdz sakņu kaklam novērojamas plaisas. Stumbra lejasdaļā attīstās trupe.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes diškoks**		**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1309/082690	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.27	~ 20	~ 9	V3	zema	**vērtīgs 5**	Nomākts, vienpusējs vainags.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1310/082691	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.90	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1311/082692	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.72	~ 24	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1312/082693	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.99	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1313/082694	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 24	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1314/082695	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 24	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1315/082696	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.06	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1316/082697	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 24	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1317/082698	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,60;1,66	~ 24	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1318/082699	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.15	~ 21	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1319/082700	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.68	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Kokam novērojamas stumbra plaisas. ~ 8 m augstumā attīstījušās vairākas asis, viena no asīm nolūzusi.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1320/082701	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1321/082702	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.87	~ 24	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)*** . Sakņu kakla zonā veidojas dobums, stumbrā attīstās trupe.		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1322/082703	***Betula pendula***	āra bērzs	1.76	~ 20	~ 9	V4	zema	**mazvērtīgs 4**	Sakņu kakla zonā novērojami sēņu augļķermeņi. Stumbra lejas daļā attīstās trupe. **Novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)*** . Kokam nolūzusi galotne. **Koks ir bīstams!**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 5.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1323/082704	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.49	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1324/082705	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.33	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 4 m augstumā attīstījušās vairākas asis, viena no asīm nolūzusi.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1325/082706	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1326/082707	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.96	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1327/082708	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1328/082709	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,70;1,57; 1,45;1,60	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 4 koki.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1329/082710	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1330/082711	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,43;1,48; 1,58	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 3 koki.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1331/082712	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.10	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Sakņu kakla zonā veidojas neliels dobums, kurā dzīvo **spožā skudra *(Lasius fuliginosus)*.**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1332/082713	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	2.05	~ 25	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	A pusē ~ 3 m augstumā nolūzis liels skeletzars.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1333/082714	***Quercus robur***	parastais ozols	1.60	~ 24	~ 7	V5	zema	**vērtīgs 4**	Atmirstošs primārais vainags. Veidojas sekundārais vainags.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1334/082715	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	0,72;1,23	14:22	~ 8	V3	augsta	**vērtīgs 5**	Grupā 2 koki. Koki bijuši galotņoti. Attīstījušās 2 asis ~ 4 m augstumā. Savienojums ar ieaugošo mizu.			**B**	~ 5.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1335/082716	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.62	~ 25	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1336/082717	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	2.01	~ 25	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1337/082718	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.70	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1338/082719	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.56	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra garenvirziena plaisa, kas radusies stumbram vērpjoties.			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1339/082720	***Acer platanoides***	parastā kļava	1,54/2,13	~ 19	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs 1.30 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1340/082721	***Acer platanoides***	parastā kļava	1,70/1,71	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs 1.30 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1341/082722	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.22	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs ~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1342/082723	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 19	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1343/060	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V4	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Apstādījumi ir noēnoti			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1344/082724	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Vaļējs dobums pie sakņu kakla.			**A!**	~ 3.0	Vainaga retināšana
1345/082725	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1,15/0,94	~ 18	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Kalstoša galotnes daļa.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1346/082726	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.98	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1347/082727	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.51	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1348/082728	***Quercus robur***	parastais ozols	1.43	~ 18	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Daļēji nomākts, skrajš, vēdekļveida vainags, vērsts A un R virzienā.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1349/082729	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,39;1,44	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 2 koki.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1350/082730	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.05	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	~ 3 m augstumā sadalās 3 asīs, savienojums stabils.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1351/082731	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 19	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1352/082732	***Quercus robur***	parastais ozols	2.64	~ 23	~ 19	V4	zema	**vērtīgs 4**	**Novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)*.**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 8.0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m). Vainaga statiskās drošības sistēmas uzstādīšana
1353/082733	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.64	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Vainags lejasdaļā, vienpusējs, vērsts DA virzienā.			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1354/082734	***Quercus robur***	parastais ozols	1.71	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Vienpusējs vainags.			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1355/082735	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.04	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 6 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs savienojuma leņķis.			**A!**	~ 5.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1356/082736	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.47	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1357/082737	***Quercus robur***	parastais ozols	1.21	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Noēnots no Z puses, asimetrisks vainags.			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1358/082738	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 18	~ 9	V4	augsta	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries A virzienā. Sadalās 2 asīs ~ 4 m augstumā. Šaurs savienojuma leņķis.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1359/082739	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.25	~ 18	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Kopīgs vainags ar koku nr. 82738.			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1360/082740	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.63	~ 17	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Noēnots vainags.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1361/082741	***Quercus robur***	parastais ozols	1.49	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1362/082742	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Sadalās 2 asīs, ~ 3,5 m augstumā.			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
1363/082743	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.22	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1364/082744	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.72	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1365/082745	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.50	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1366/082746	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā lieli nokaltuši zari!**			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1367/082747	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.00	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**mazvērtīgs 5**	-			**A**	~ 4.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
1368/082748	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.80	~ 18	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbrā ~ 6 m augstumā ieaugusi stieple un naglas.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1369/082749	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.16	~ 18	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 5 m augstumā kokam attīstījies liels skeletzars ar vāju savienojumu.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1370/061	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 2	~ 5	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1371/082750	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,30;1,45	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1372/082751	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1373/082752	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.06	~ 25	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1374/082753	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,25;1,30	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1375/082754	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.84	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1376/082755	***Quercus robur***	parastais ozols	2.03	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1377/082756	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.77	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1378/082757	***Quercus robur***	parastais ozols	1.87	~ 16	~ 10	V5	vidēja	**vērtīgs 4**	Kokam nokaltusi galotnes daļa. A pusē liels stumbra bojājums, atmirusi miza no sakņu kakla līdz ~ 2 m augstumam.			**A!**	~ 6.0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m).
1379/082758	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	2.00	~ 17	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1380/082759	***Quercus robur***	parastais ozols	2.78	~ 19	~ 22	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
1381/082760	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 18	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1382/082761	***Quercus robur***	parastais ozols	1.78	~ 19	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojato zaru izzāģēšana. Mazākās ass īsināšana (līdz 2 m).
1383/082762	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.30	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!** Neliels dobums pie sakņu kakla.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1384/082763	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	2.01	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).
1385/082764	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.49	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1386/082765	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.72	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).
1387/082766	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.43	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1388/082767	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.38	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1389/082768	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.22	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1390/082769	***Quercus robur***	parastais ozols	2.02	~ 23	~ 16	V4	zema	**vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1391/082770	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.97	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1392/082771	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.92	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Zaudēta ass ~ 4 m			**A!**	~ 4.0	Vainaga galotnes
1393/082772	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.34	~ 23	~ 18	V4	augsta	**ļoti vērtīgs 6**	R pusē ~ 5 m augstumā liels skeletzars.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1394/082773	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.55	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs. **Uz stumbra sēņu augļķermeņi.**			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1395/082774	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.67	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1396/082775	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.48	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Plaša trupe stumbra lejasdaļā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1397/082776	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.22	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1398/082777	***Populus tremula***	parastā apse	0.89	~ 15	~ 7	V3	augsta	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1399/082778	***Quercus robur***	parastais ozols	2.53	~ 23	~ 17	V5	zema	**vērtīgs 5**	Novērojama **spožā skudra *(Lasius fuliginosus)* . Vainagā lieli sausi zari!**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1400/062	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1,5	-	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
	Viburnum lanatana	vilnainā irbene		~ 3,5	-									
	Euonymus europaeus	Eiropas segliņš		~ 3	~ 6									
	Symphoricarpos albus	strauta sniegoga		~ 1	-									
	Aronia sp.	aronijas suga		~ 1,5	-									
1401/082779	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.62	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)* .** Stumbrā trupe.		**Ekoloģiski vērtīgs**	**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1402/082780	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.98	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)* .** Mizas bojājums R pusē.		**Ekoloģiski vērtīgs**	**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1403/082781	***Quercus robur***	parastais ozols	2.42	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)* . Vainagā lieli sausi zari!**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1404/082782	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.45	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Vienpusējs vainags.			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1405/082783	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.04	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Mizas bojājums A pusē. Koks ~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs.			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1406/082784	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.96	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks ~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
1407/082785	***Quercus robur***	parastais ozols	2.42	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	**Vainagā daudz lielu, sausu zaru! Iekārušies zari.**			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1408/082786	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.37	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Sabiezināts vainags.			**C**	~ 3.0	Krustenisko zaru izzāģēšana.
1409/082787	***Betula pendula***	āra bērzs	1.87	~ 21	~ 11	V5	zema	**vērtīgs 4**	**Vainagā lieli nokaltuši zari!**			**A!**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1410/082788	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.88	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1411/082789	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.49	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Mizas bojājumi D pusē. Aug uz neliela paugura.			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1412/082790	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.99	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Dobums un trupe pie sakņu kakla. **Lieli, sausi zari vainagā!**			**C**	~ 3.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
1413/082791	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.54	~ 17	~ 7	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Plaši bojājumi pie sakņu kakla, trupes attīstība stumbra lejasdaļā. Atmirstošs primārais vainags.			**A!**	~ 5.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 5 m). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1414/082792	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.28	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1415/082793	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.62	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra bojājums R pusē.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1416/082794	***Quercus robur***	parastais ozols	2.45	~ 19	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1417/082795	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.68	~ 18	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1418/082796	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.60	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1419/082797	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**		Darbi nav nepieciešami.
1420/082798	***Quercus robur***	parastais ozols	2.02	~ 22	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1421/082799	***Betula pendula***	āra bērzs	1.80	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1422/082800	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.53	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1423/082801	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.43	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1424/082802	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.55	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 2,5 m augstumā koks sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja.			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1425/082803	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.55	~ 20	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1426/082804	***Fraxinus pennsylvanica***	Pensilvānijas osis	1.18	~ 20	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**		**Dendroloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1427/082805	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.20	~ 24	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1428/082806	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.20	~ 24	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1429/082807	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.73	~ 23	~ 12	V5	vidēja	**vērtīgs 5**	Iztrupējis dobums ZA pusē.			**A!**	~ 4.0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m).
1430/082808	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.03	~ 22	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1431/082809	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.17	~ 22	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1432/082810	***Tilia cordata***	parastā liepa	0.98	~ 23	~ 8	V3	vidēja	**mazvērtīgs 4**	-			**B**	~ 4.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
1433/082811	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.53	~ 24	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1434/082812	***Quercus robur***	parastais ozols	1.69	~ 20	~ 10	V5	zema	**vērtīgs 4**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!** Uz stumbra garenvirziena plaisas.			**A!**	~ 4.0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 4 m).
1435/082813	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.54	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1436/082814	***Betula pendula***	āra bērzs	1.77	~ 22	~ 11	V5	zema	**mazvērtīgs 3**	No sakņu kakla līdz ~ 6 m augstumam iztrupējusi garenvirziena plaisa.			**A!**	~ 10.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1437/082815	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1438/082816	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.29	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1439/082817	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.42	~ 19	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1440/082818	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.50	~ 24	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1441/082819	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.28	~ 25	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Pirmā lielā skeletzara īsināšana (līdz 3 m).
1442/082820	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.98	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1443/082821	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.66	~ 17	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1444/082822	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.24	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Vēja laikā ticis bojāts koka vainags.			**A!**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1445/082823	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1446/082824	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.32	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1447/082825	***Quercus robur***	parastais ozols	1.31	~ 18	~ 8	V5	zema	**vērtīgs 3**	Liels stumbra bojājums DA pusē sākot no sakņu kakla līdz ~ 6 m.			A!	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m).
1448/082826	***Quercus robur***	parastais ozols	1.51	~ 21	~ 13	V4	zema	**vērtīgs 4**	-			A!	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1449/082827	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.43	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Nelielas stumbra plaisas.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1450/082828	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	2.10	~ 19	~ 8	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1451/082829	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.27	~ 22	~ 10	V4	zema	**vērtīgs 4**	-			A!	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1452/082830	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.62	~ 20	~ 12	V5	zema	**mazvērtīgs 3**	Dobumi, stumbra plaisas. Bojāta galotnes daļa.			A!	~ 6.5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1453/082831	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.45	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			A!	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1454/082832	***Quercus robur***	parastais ozols	2.00	~ 21	~ 15	V5	vidēja	**vērtīgs 4**	Sākot no sakņu kakla līdz ~ 4 m augstumam stumbra plaisa.			A!	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1455/082833	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.89	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1456/082834	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.62	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1457/082835	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.02	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1458/082836	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,48;1,26; 1,34;1,12; 1,40	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 5 koki.			**B**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1459/082837	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.63	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1460/082838	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.72	~ 24	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1461/082839	***Quercus robur***	parastais ozols	1.48	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1462/082840	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.35	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1463/082841	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.09	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1464/082842	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.68	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1465/082843	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.15	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1466/082844	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.43	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1467/082845	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.37	~ 23	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbram DR pusē ~ 8 m gara stumbra plaisa. Stumbrā attīstās trupe.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1468/082846	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.31	~ 23	~ 5	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1469/082847	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.13	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbram mehānisks bojājums, kurā veidojas dobums ar trupes attīstību. ~ 6 m augstumā sadalās vairākās asīs. Vienai no asīm stumbra plaisas un mehāniski bojājumi. Vienpusējs vainags, vērsts DR virzienā.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1470/082848	***Quercus robur***	parastais ozols	1.33	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1471/082849	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.30	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1472/082850	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.40	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1473/082851	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.99	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1474/082852	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.81	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1475/082853	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.83	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1476/082854	***Quercus robur***	parastais ozols	1.22	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1477/082855	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.70	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbram ~ 1,5 m augstumā daļēji ieaugusi trose ar žņaudzošu iedarbību. Stumbrs viegli sasvēries D virzienā. **Noņemt trosi!**			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1478/082856	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.22	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Kokam bijušas 2 asis, viena no tām izlūzusi, brūces vietā attīstās trupe.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
1479/082857	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.24	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1480/082858	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.60	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Sakņu kakla zonā novērojama kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)*.**			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1481/082859	***Quercus robur***	parastais ozols	1.34	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1482/082860	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.73	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1483/082861	***Quercus robur***	parastais ozols	1.96	~ 20	~ 4	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1484/082862	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.17	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs ~ 3 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga retināšana (līdz 15%).
1485/082863	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.71	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1486/082864	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.85	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1487/082865	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.08	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1488/082866	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.55	~ 24	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1489/082867	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.87	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1490/082868	***Ulmus glabra***	parastā goba	1.65	~ 24	~ 12	V4	zema	**vērtīgs 6**	**Novērojamas Holandes gobu slimības *(Ophiostoma novo-ulmi)* pazīmes.**			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1491/082869	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.30	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1492/082870	***Quercus robur***	parastais ozols	2.62	~ 24	~ 17	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1493/082871	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.54	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1494/082873	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.60	~ 19	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1495/082874	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.70	~ 23	~ 20	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Stumbra plaisas. Izlūzis liels skeletzars. **Koks ir bīstams!**			**A!**	~ 7.0	Koka nozāģēšana pa daļām.
1496/082875	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.42	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Stumbram spēcīgs dobums, izteikti attīstās trupe. **Koks ir bīstams!**			**A!**	~ 7.0	Koka nozāģēšana pa daļām.
1497/082876	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.39	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1498/082877	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.08	~ 25	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1499/082878	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1500/082879	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.23	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1501/082880	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.47	~ 24	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Sakņu kakla zona neliels dobums.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1502/082881	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,33;1,53; 1,61	~ 25	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1503/082882	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.27	~ 25	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1504/082883	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.55	~ 25	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1505/082884	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.32	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1506/082885	***Quercus robur***	parastais ozols	2.19	~ 26	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Sakņu kakla zonā liels mehānisks bojājums, attīstās trupe.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1507/082886	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.42	~ 17	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbrs ~ 3 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs. No savienojuma vietas līdz sakņu kaklam novērojamas stumbra plaisas.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 5 m).
1508/082887	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.69	~ 19	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1509/082888	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.47	~ 25	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga retināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1510/082889	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,32;1,52; 1,61	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 3 koki.			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1511/082890	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.15	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1512/082891	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.94	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1513/082892	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.04	~ 24	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1514/082893	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.83	~ 24	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1515/082894	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.06	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).
1516/082895	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.48	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1517/082896	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.20	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1518/082897	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.68	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1519/082898	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.43	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Galotnes konkurentu īsināšana
1520/082899	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.34	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks nedaudz slīps, 20° D virzienā. Vienpusējs vainags, vērsts D virzienā.			**C**	~ 4.0	Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1521/082900	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.95	~ 18	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1522/082901	***Acer platanoides***	parastā kļava	0.62	~ 14	~ 7	V2	vidēja	**mazvērtīgs 7**	-			**C**	~ 1.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga pacelšana.
1523/063	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	-	V3	vidēja	**mazvērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1524/082902	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.70	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	~ 4 m augstumā Z pusē liela brūce, kas veidojusies no nolūzušas ass. **Novēroti sēņu augļķermeņi brūces vietā.**			**A!**	~ 7.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1525/082903	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.10	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1526/064	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1,5	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Vainaga cirpšana.
1527/082904	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.15	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 6 m augstumā sadalās 2 asīs.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsinašana (līdz 20%). Ass īsināšana, kas vērsta virs gājeu celiņa (līdz 20%).
1528/082905	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.84	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1529/082906	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.50	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1530/082907	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.80	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 9 m augstumā sadalās 3 asīs. **~ 2 un 5 m augstumā dobums ar kļavas apaļpores *(Oxyporus populinus)* augļķermeņiem.**			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1531/082908	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.75	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
1532/082909	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.65	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
1533/082910	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.70	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 10%).
1534/082911	***Quercus robur***	parastais ozols	2.25	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1535/082912	***Quercus robur***	parastais ozols	1.75	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā daudz sausu zaru!**			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1536/082913	***Quercus robur***	parastais ozols	1.90	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1537/082914	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.75	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Neliels dobums DR pusē.			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1538/082915	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.60	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1539/082916	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.00	~ 18	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Vienpusējs vainags.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1540/082917	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.70	~ 18	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Vainaga vidusdaļā skeletzars ar garenu dobumu.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
1541/082918	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.50	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā lieli sausi zari!**			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1542/082919	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.30	~ 20	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā lieli sausi zari!**			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1543/082920	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.40	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā lieli sausi zari!**			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1544/082921	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.95	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā lieli sausi zari!**			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1545/082922	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1546/082923	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.65	~ 21	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka vainags saaudzis kopā ar blakus esošā koka vainagu.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1547/082924	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.55	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra neliela plaisa.			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1548/082925	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.90	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1549/082926	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.60	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1550/082927	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.75	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1551/082928	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.23	~ 19	~ 6	V5	zema	**mazvērtīgs 3**	-			**A!**	~ 4.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1552/082929	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.37	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1553/082930	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.93	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1554/082931	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.12	~ 18	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Neliels mehānisks bojājums stumbra lejasdaļā.			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1555/082932	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.50	~ 20	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1556/082933	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.65	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1557/082934	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,40;1,42	~ 19	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1558/082935	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.50	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Uz stumbra neliela garenvirziena plaisa.			**A!**	~ 4.5	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
1559/082936	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.25	~ 18	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1560/082937	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.35	~ 18	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1561/082938	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.80	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!** Galotnes daļā stumbra plaisas			**A!**	~ 6.5	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana (pa daļām).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1562/082939	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1563/082940	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.60	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Pirmā lielākā skeletzara īsināšana (līdz 3 m).
1564/082941	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 2 m augstumā dobums.			**A!**	~ 6.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana
1565/082942	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,70;1,40	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1566/082943	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.00	~ 18	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1567/082944	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.60	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.5	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1568/082945	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.90	~ 19	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1569/082946	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.70	~ 22	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Novērojamas stumbra koksnes iegrimes.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1570/082947	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.13	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1571/082948	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.67	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbrs viegli sasvēries D virzienā, ~ 7 m augstumā zaudētu skeletzaru vietās veidojās dobumi.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
1572/065	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1	~ 0,5	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Vainaga cirpšana.
1573/082949	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.81	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1574/082950	***Quercus robur***	parastais ozols	1.92	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1575/082951	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,76;1,75	~ 24	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 2 koki.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1576/082952	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.97	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1577/082953	***Quercus robur***	parastais ozols	0.93	~ 23	~ 3	V3	zema	**vērtīgs 5**	Kokam izteikti nomākts vainags.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1578/082954	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.87	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Sakņu kakla zonā novērojami atmiruši sēņu augļķermeņi.**			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1579/082955	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.66	~ 24	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1580/082956	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.5	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1581/082957	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.10	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Viena no asīm zaudējusi galotni, novērojama trupes attīstība. **Dobumos dzīvo dobumperetāji putni!**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
1582/082958	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.41	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Viena no asīm zaudējusi galotni, novērojama trupes attīstība.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1583/082959	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).
1584/082960	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).
1585/082961	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.75	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).
1586/082962	***Ulmus glabra***	parastā goba	0.72	~ 8	~ 5	V2	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 1.0	Vainaga pacelšana.
1587/082963	***Ulmus glabra***	parastā goba	0,59/0,44	~ 9	~ 5	V2	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1588/082964	***Acer negundo***	ošlapu kļava	1.05	~ 8	~ 8	V3	zema	**mazvērtīgs 4**	Koka stumbrs 30° leņķī sasvēries A virzienā.			**B**	~ 4.0	Koka nozāģēšana no celma.
1589/082965	***Acer negundo***	ošlapu kļava	0,90;1,22	~ 10	~ 6	V3	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Koka stumbri sasvērušies A virzienā.			**B**	~ 4.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
1590/082966	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 19	~ 11	V3	augsta	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana (līdz 15%).
1591/082967	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.52	~ 19	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Stumbra plaisas.			**A!**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1592/066	***Euonymus europaeus***	Eiropas segliņš	-	~ 5	~ 4	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
	Prunus sp.	plūmes suga												
1593/082968	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.72	~ 19	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1594/082969	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	0.56	~ 9	~ 5	V2	vidēja	**vērtīgs 5**	Kokam bijuši vairāki stumbri, kas ir nozāģēti.			**B**	~ 2.0	Strukturāla vainaga veidošana.
1595/082970	***Acer platanoides***	parastā kļava	1,90/1,81	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 0,5 m augstumā stumbrs "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, starp stumbriem izveidojusies plaisa. Stumbrā attīstās trupe.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1596/082971	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.42	~ 18	~ 9	V3	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Koka stumbram Z pusē spēcīgs mehānisks bojājums, attīstās trupe. **Koks ir bīstams!**			**A!**	~ 5.0	Koka nozāģēšana no celma.
1597/082972	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.88	~ 19	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1598/082973	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.59	~ 17	~ 7	V4	zema	**mazvērtīgs 4**	Kokam kalstoša galotne.			**B**	~ 4.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
1599/082974	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 18	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbram ZA pusē spēcīgs mehānisks bojājums.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1600/082975	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.19	~ 16	~ 5	V5	zema	**mazvērtīgs 4**	Kalstošs koks.			**B**	~ 4.0	Koka nozāģēšana no celma.
1601/082976	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 18	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1602/082977	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.10	~ 17	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1603/082978	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.21	~ 18	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1604/082979	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.22	~ 18	~ 6	V5	zema	**mazvērtīgs 4**	Kalstošs koks.			**A!**	~ 4.0	Koka nozāģēšana pa daļām.
1605/082980	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.51	~ 18	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1606/082981	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.44	~ 18	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1607/082982	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 18	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1608/082983	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.74	~ 18	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1609/082984	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 17	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1610/082985	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.46	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs ~ 2 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, no savienojuma vietas izveidojušās stumbra plaisas.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1611/082986	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.19	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1612/082987	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.44	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1613/082988	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.68	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1614/082989	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1615/082990	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.02	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1616/082991	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.01	~ 20	~ 6	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1617/082992	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,63;1,54; 1,32;1,81	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 4 koki.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1618/082993	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.64	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1619/082994	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	0.95	~ 16	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1620/082995	***Fraxinus pennsylvanica***	Pensilvānijas osis	1.40	~ 18	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	kokam ~ 3 m augstumā zaudēta ass, attīstās trupe. Novērojamas stumbra plaisas.		**Dendroloģiski vērtīgs**	**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
1621/082996	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	2.00	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1622/082997	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.50	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1623/082998	***Quercus robur***	parastais ozols	1.92	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1624/082999	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.65	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs ~ 4 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs, līdz zarošanās vietai novērojamas stumbra plaisas.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1625/083000	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.47	~ 22	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs ~ 3 m augstumā sadalās līdzvērtīgās asīs, līdz zarošanās vietai novērojamas stumbra plaisas.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1626/083001	***Quercus robur***	parastais ozols	1.80	~ 18	~ 16	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1627/067	***Philadelphus sp.***	filadelfa suga	-	~ 4	~ 4	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1628/083002	***Betula pendula***	āra bērzs	1.80	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1629/083003	***Quercus robur***	parastais ozols	2.14	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1630/083004	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.05	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1631/083005	***Quercus robur***	parastais ozols	1.42	~ 18	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1632/083006	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.34	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1633/083007	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.58	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Kokam D pusē sakņu kakla zonā atvērts dobums, novērojama trupes attīstība.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana (līdz 15%). Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
1634/083008	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.94	~ 16	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1635/083009	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1636/083010	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.36	~ 22	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1637/083011	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.70	~ 19	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Kokam nolūzusi viena no asīm. Novērojama trupes attīstība. Galotnes daļā novērojama pastiprināta zaru kalšana.			**B**	~ 8.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
1638/083012	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1639/083013	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.17	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1640/083014	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.80	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1641/083015	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.85	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1642/083016	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1643/083017	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Stumbram ~ 3 m augstumā zaudētās ass vietā veidojas dobums, attīstās trupe.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1644/083018	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.23	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Novērojamas stumbra plaisas un **kļavu apaļpores *(Oxyporus populinus)* augļķermeņi.**			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1645/083019	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1646/083020	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.42	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1647/083021	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.69	~ 18	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1648/083022	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.02	~ 23	Z–6 D–10 R–7 A–5	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	Stumbram ~ 2,5 m augstumā A pusē dobums. ~ 7 m augstumā izlūzušas ass brūce.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1649/083023	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.82	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1650/083024	***Quercus robur***	parastais ozols	2.05	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1651/083025	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.37	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1652/083026	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 22	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1653/083027	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.49	~ 22	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1654/083028	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.68	~ 22	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1655/083029	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.79	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Vainaga galotnes daļa sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja. **Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1656/083030	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.41	~ 16	~ 12	V5	vidēja	**vērtīgs 4**	Koks vēja ietekmē ir samazinājis vainagu. Lielākā vainaga daļa ir nolauzta, izveidojies zems vainags			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1657/083031	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.50	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1658/083032	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.35	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1659/083033	***Betula pendula***	āra bērzs	1.52	~ 23	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
1660/083034	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.80	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1661/083035	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.58	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1662/083036	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.75	~ 24	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Kokam no sakņu kakla līdz ~ 80 cm augstumam stumbra bojājums.			**B**	~ 4.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1663/083037	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.23	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 6.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1664/083038	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1665/083039	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.30	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1666/083040	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.30	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1667/083041	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1668/083042	***Quercus robur***	parastais ozols	1.62	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	No sakņu kakla līdz ~ 1,2 m augstumam stumbra bojājums.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1669/083043	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1670/083044	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.74	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1671/083045	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.86	~ 24	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1672/083046	***Larix decidua***	Eiropas lapegle	1.33	~ 23	~ 6	V7	-	**nevērtīgs 1**	**Koks ir bīstams!**			**A!**	~ 6.0	Koka nozāģēšana pa daļām.
1673/083047	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.45	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1674/083048	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 24	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1675/083049	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1676/083050	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.93	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Apakšējā stumbra daļā iztrupējis dobums.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1677/083051	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.04	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1678/083052	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.25	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1679/083053	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.37	~ 23	~ 8	V5	zema	**mazvērtīgs 4**	Iztrupējis stumbrs.			**A!**	~ 6.5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1680/083054	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.25	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks sasvēries DA virzienā.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1681/083055	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.48	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1682/083056	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1683/083057	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1684/083058	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.40	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1685/068	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1	-	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
	Ribes alpinum	Alpu vērene												
1686/083059	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.95	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1687/083060	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.90	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra apakšējās un augšējās daļas novērojami mehāniski bojājumi, stumbra koksnes iegrimes.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1688/083061	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.03	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1689/083062	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1690/083063	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.41	~ 24	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1691/083064	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.83	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries DA virzienā.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1692/083065	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.37	~ 22	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1693/083066	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.43	~ 24	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Iztrupējis stumbrs. **Uz stumbra aug dižbara tintene *(Coprinus disseminatus).***			**B**	~ 5.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1694/083067	***Picea abies***	parastā egle	1.03	~ 16	~ 5	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1695/083068	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.42	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1696/083069	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.22	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Stumbra plaisa Z pusē. **Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1697/083070	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.30	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotns daļas samazināšana (līdz 3 m). Mazāk attīstītās ass īsināšana (līdz 3 m).
1698/083071	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.19	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1699/083072	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.77	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Uz stumbra garenvirziena plaisas.			**A!**	~ 5.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1700/083073	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.05	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Uz stumbra garenvirziena plaisas. Koka stumbrs ir savērpies.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1701/083074	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.73	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1702/083075	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.65	~ 22	~ 10	V5	vidēja	**mazvērtīgs 4**	**Stumbra apakšējā daļa noaugusi ar kļavu apaļpori *(Oxyporus populinus)*.**			**A!**	~ 7.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1703/083076	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.20	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1704/083077	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.33	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1705/083078	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1706/083079	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1707/083080	***Fraxinus pennsylvanica***	Pensilvānijas osis	1.54	~ 19	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-		**Dendroloģiski vērtīgs**	**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1708/083081	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.11	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1709/083082	***Fraxinus pennsylvanica***	Pensilvānijas osis	1.98	~ 24	Z–6 D–8 R–7 A–4	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	-	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks**	**Dendroloģiski vērtīgs**	**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1710/083083	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.01	~ 24	Z–4 D–10 R–9 A–7	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	Stumbrs ~ 3 un 4 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. Novērojamas stumbra plaisas.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1711/083084	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.10	~ 24	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1712/083085	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.75	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1713/083086	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1714/083087	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.21	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1715/083088	***Larix decidua***	Eiropas lapegle	2.09	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1716/069	***Philadelphus sp.***	filadelfa suga	-	~ 3	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1717/083089	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.93	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1718/083090	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.18	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1719/083091	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.60	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1720/083092	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.64	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	ZA pusē stumbra plaisa.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1721/083093	***Betula pendula***	āra bērzs	1.72	~ 21	~ 11	V5	zema	**mazvērtīgs 5**	Koks strauji noveco.			**B**	~ 7.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
1722/083094	***Quercus robur***	parastais ozols	1.36	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1723/083095	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.72	~ 22	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1724/083096	***Quercus robur***	parastais ozols	1.53	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1725/083097	***Quercus robur***	parastais ozols	1.63	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1726/083098	***Quercus robur***	parastais ozols	2.78	~ 22	~ 15	V5	zema	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1727/083099	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.84	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1728/083100	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.82	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1729/083101	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.95	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Nolūzusi liela ass.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1730/083102	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.74	~ 24	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs savērpies, attīstījusies trupe, garenvirziena plaisas. Stumbrā ieaugusi metāla stieple.			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1731/083103	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.97	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1732/083104	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.18	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Uz stumbra ir garenvirziena plaisa. Stumbra augšējā daļā nokaltušas efejas.			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1733/070	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1,5	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1734/083105	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.04	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).
1735/083106	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.30	~ 24	~ 13	V5	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Kokam ir bijušas 2 asis, viena no tām ir nolauzta. **Lūzuma vietā kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)*** , iztrupējis stumbrs.			A!	~ 6.5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1736/071	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 3	-	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1737/083107	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.04	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1738/083108	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.66	~ 23	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1739/083109	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.57	~ 24	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Novērojamas stumbra iegrimes. ~ 6 m augstumā stumbrā ieaugusi metāla stieple un elektrības keramiskā galva.			A!	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1740/083110	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,62;1,62	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	2 koku grupa.			**C**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1741/083111	***Quercus robur***	parastais ozols	1.80	~ 20	~ 7	V7	-	**nevērtīgs 1**	Nokaltis koks.			**A!**	~ 6.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1742/083112	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	0.61	~ 14	~ 3	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1743/083113	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.83	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1744/083114	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.69	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1745/083115	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.28	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1746/083116	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.87	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-				~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1747/083117	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.64	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1748/083118	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Iztrupējis dobums sakņu kakla zonā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
1749/083119	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.92	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Stumbra iegrimes. Kokam ir bijušas 2 asis, viena no tām ir nolauzta izveidojot lielu brūci.			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1750/083120	***Tilia x euchlora***	Krimas liepa	1.42	~ 21	Z–3 D–4 A–5 R–3	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	Neliels stumbra mehānisks bojājums 1,3 m augstumā.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1751/083121	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.68	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Veido kopēju vainagu ar blakus augošo koku.			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1752/083122	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	2.28	~ 22	~ 15	V4	augsta	**ļoti vērtīgs 7**	Veido kopēju vainagu ar blakus augošo koku.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1753/083123	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.88	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Nelielas stumbra plaisas 1,3 m augstumā.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1754/083124	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.68	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbram garenvirziena plaisas. Sakņu kakla un sakņu zonā ir iegusi piemiņas plāksne un stabs.			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1755/083125	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.83	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Rindu stādījums.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1756/083126	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.56	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Rindu stādījums.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1757/083127	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Rindu stādījums.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1758/083128	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.83	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Rindu stādījums.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1759/083129	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Rindu stādījums.			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1760/083130	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Rindu stādījums.			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1761/083131	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.85	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Rindu stādījums.			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1762/083132	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Rindu stādījums.			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1763/083133	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Rindu stādījums.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1764/072	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1765/083134	***Quercus robur***	parastais ozols	2.98	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Neliels stumbra mehānisks bojājums ~ 3 m augstumā. ~ 4 m augstumā ieaudzis metāls. **Vainagā nokaltuši liela izmēra zari!**			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1766/083135	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1767/083136	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.13	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries DA virzienā.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1768/083137	***Quercus robur***	parastais ozols	3.04	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Mehānisks bojājums sakņu kakla zonā. **Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1769/083138	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,70;1,80	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	2 koku grupa ar kopēju vainagu.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1770/083139	***Quercus robur***	parastais ozols	3.10	~ 20	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1771/083140	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.86	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Neliels mehānisks bojājums sakņu kakla zonā.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1772/073	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 2	-	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1773/083141	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.28	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1774/083142	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.00	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1775/083143	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.78	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1776/083144	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.05	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1777/083145	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.15	~ 23	Z–5 D–10 A–8 R–12	V5	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	Ir novērojamas stumbra iegrimes. Augšējā vainaga daļā asu savienojuma vietā plaisas. Koks nedaudz sasvēries R virzienā.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
1778/083146	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.08	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Kokam nolūzusi viena no asīm, kas radījusi lielu bojājumu.			**A!**	~ 6.5	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
1779/083147	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,60;1,83	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	2 koku grupa kas veido kopēju vainagu.			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1780/083148	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,78;1,75	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
1781/083149	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1782/083150	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,58;1,83	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 2 koki. **Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1783/083151	***Quercus robur***	parastais ozols	2.61	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 7.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1784/083152	***Quercus robur***	parastais ozols	1,48;1,82	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 2 koki. **Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1785/083153	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.80	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra iegrimes, nelieli bojājumi sakņu kakla zonā. ~ 4 m augstumā koks sadalās 2 asīs, vājš savienojums.			**A!**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1786/083154	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.84	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1787/083155	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,58;1,60; 1,68	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	3 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			**C**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1788/083156	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.05	~ 20	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1789/083157	***Quercus robur***	parastais ozols	1.58	~ 21	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1790/083158	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.13	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1791/083159	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.43	~ 20	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Sakņu kakla zonā iztrupējis dobums.			**C**	~ 1.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1792/074	***Philadelphus coronarius***	parastais filadelfs	-	~ 2	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1793/083160	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.54	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves.
1794/083161	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.85	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Pāri sakņu kaklam aug žņaudzošā sakne.			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1795/083162	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.99	~ 20	~ 11	V4	zema	**mazvērtīgs 3**	Izlūzusi liela ass, lūzuma vietā iztrupējis dobums.			**A!**	~ 4.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1796/075	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	-	~ 0,7	~ 0,5	V1	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1797/076	***Picea abies***	parastā egle	-	~ 0,7	~ 0,5	V1	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1798/077	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1,5	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1799/083163	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.07	~ 13	Z–12 D–14 A–10 R–10	V5	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1800/083164	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.09	~ 21	Z–8 D–8 A–9 R–8	V5	vidēja	**ļoti vērtīgs 4**	Stumbra plaisas, iztrupējis dobums. Izlūzusi liela ass. ~ 4 m augstumā koks sadalās 2 asīs. Vājš, iztrupējis savienojums.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. (līdz 5 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
1801/083165	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.25	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Uz stumbra garenvirziena plaisas.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1802/083166	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.32	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Neliels mehānisks bojājums sakņu kakla zonā.			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1803/083167	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.32	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Novērojamas stumbra plaisas. ~ 6 m augstumā koks sadalās 2 asīs, vājš savienojums.			**A!**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1804/083168	***Quercus robur***	parastais ozols	2.72	~ 19	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Neliels mehānisks bojājums sakņu kakla zonā. **Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1805/083169	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,65;1,85	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1806/083170	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,62;1,63	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1807/083171	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.06	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1808/083172	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1809/083173	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,84;1,82	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1810/083174	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.49	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1811/083175	***Quercus robur***	parastais ozols	2.68	~ 21	~ 17	V5	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1812/083176	***Quercus robur***	parastais ozols	2.62	~ 20	~ 17	V5	zema	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1813/083177	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.28	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Koka stumbrs ~ 4 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs, viena no asīm izlūzusi veidojot spēcīgu mehānisku bojājumu.			**A!**	~ 7.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1814/083178	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.92	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1815/078	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 1.0	Vainaga cirpšana.
1816/083179	***Fraxinus pennsylvanica***	Pensilvānijas osis	1.32	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-		**Dendroloģiski vērtīgs**	**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1817/083180	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.60	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1818/083181	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.03	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1819/083182	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.83	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1820/083183	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.90	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1821/083184	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.01	~ 22	Z–5 D–9 R–10 A–3	V5	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	Sakņu kakla zonā stumbra plaisas, novērojama trupes attīstība un **kļavu apaļpores augļķermeņi *(Oxyporus populinus)* . Sakņu zonā sēņu augļķermeņi!** Stumbrs ~ 6 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. ~ 8 un 10 m augstumā zaudētu skeletzaru vietās veidojas dobumi. Vienpusējs vainags, vērsts D un R virzienos	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 5 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1822/083185	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.82	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1823/083186	***Quercus robur***	parastais ozols	2.84	~ 20	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1824/083187	***Ulmus glabra 'Camperdown'***	parastā goba 'Camperdown'	0.49	~ 3	~ 2	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1825/083188	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.93	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1826/083189	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1827/083190	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.69	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Sakņu kakla zonā kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus).***			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
1828/083191	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.94	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1829/083192	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.75	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Koka stumbrs sasvēries D virzienā. Stumbram vairākas plaisas un nelieli dobumi, pie brūcēm **novērojama kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)* .** Stumbrs ~ 8 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs.			**B**	~ 5.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1830/083193	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.06	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1831/083194	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.90	~ 20	Z–6 D–11 R–8 A–5	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	Koka stumbrs ~ 5 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs.	**Valsts nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1832/083195	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.00	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1833/083196	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.44	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1834/083197	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.30	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbram novērojamas plaisas. ~ 8 m augstumā "V" veidā sadalās vairākās asīs, viena no asīm nolūzusi.			**B**	~ 7.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1835/079	***Forsythia x intermedia***	vidējā forsītija	-	~ 3	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1836/083198	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.10	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1837/083199	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.64	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra garenvirziena plaisas. Koks nedaudz savērpies.			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1838/083200	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.85	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Stumbra iegrimes.			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1839/083201	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.40	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1840/083202	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1841/083203	***Acer platanoides***	parastā kļava	2,26;2,06	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 2 koki, kas veido kopēju vainagu.			**C**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1842/083204	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.28	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Sakņu kakla zonā ieaudzis akmens stabs. Kokam ir bijušas 2 asis, viena no tām ir izlūzusi. Lūzuma vietā liels bojājums.			**A!**	~ 7.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1843/083205	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.25	~ 16	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1844/083206	***Euonymus europaeus***	Eiropas segliņš	0,33-0,47	~ 9	~ 8	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1845/083207	***Ulmus glabra 'Camperdown'***	parastā goba 'Camperdown'	0.46	~ 2	~ 2	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Iztrupējis koka stumbrs.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1846/083208	***Acer platanoides***	parastā kļava	2,18;2,84	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 2 koki, kas veido kopēju vainagu.			**C**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1847/083209	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.28	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1848/083210	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.18	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Koks sasvēries A virzienā. **Vainagā nolauzti liela izmēra skeletzari!**			**A!**	~ 5.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1849/083211	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.40	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1850/083212	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.29	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Sakņu kakla zonā ieaudzis akmens stabs.			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1851/083213	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.00	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
1852/083214	***Quercus robur***	parastais ozols	1.56	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1853/083215	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.75	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Mazākās ass īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1854/083216	***Quercus robur***	parastais ozols	1.86	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1855/083217	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.46	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1856/083218	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.82	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Sakņu kakla zonā ieauguši metāla stieņi.			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1857/083219	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.14	~ 20	~ 12	V6	zema	**mazvērtīgs 3**	Sakņu kakla zonā ieaugusi metāla sēta. Koks vēja ietekmē ir samazinājis vainagu.			**A!**	~ 7.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1858/083220	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.92	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1859/083221	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.50	~ 24	Z–6 D–6 A–5 R–6	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	Neliels bojājums sakņu kakla zonā. Koka stumbrs ~ 4 m augstumā sadalās 2 lielās asīs, savienojuma vieta vāja.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1860/083222	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.40	~ 24	~ 12	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1861/083223	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.70	~ 24	Z–6 D–6 A–9 R–3	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	Uz stumbra novērojas nelielas plaisas. Galotnes daļas sadalās 2 asīs, vājš savienojums.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks**		A!	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1862/083224	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.68	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1863/083225	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.30	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1864/083226	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	2.10	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Uz stumbra garenvirziena plaisa. Sakņu kakla zonā trupes pazīmes, bojātas balstsaknes. **Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			A!	~ 5.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1865/083227	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.75	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra augšējā daļā atmirusi miza. Koks sasvēries D virzienā.			A!	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 3 m).
1866/083228	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.69	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	2m augstumā dobums.Iztrupējis koka stumbrs.			A!	~ 6.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1867/080	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Žogs pa perimetru apkārt piemiņu vietai.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1868/083229	***Quercus robur***	parastais ozols	1.53	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1869/081	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1,5	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Vainaga cirpšana.
1870/083230	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1871/083231	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.28	~ 21	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1872/083232	***Quercus robur***	parastais ozols	1.92	~ 20	~ 12	V5	zema	**mazvērtīgs 5**	-			**B**	~ 6.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1873/083233	***Quercus robur***	parastais ozols	2.15	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1874/083234	***Quercus robur***	parastais ozols	1.52	~ 20	~ 4	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1875/082	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	
1876/083235	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	1.08	~ 13	~ 4	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1877/083236	***Quercus robur***	parastais ozols	2,06;2,37	~ 20	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 2 koki.			**A**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1878/083237	***Quercus robur***	parastais ozols	2.10	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā lieli sausie zari!**			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1879/083238	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks nedaudz slīps.			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
1880/083239	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1881/083	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 2	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Krūmi stādīti apļveida stādījumā.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1882/083240	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1883/083241	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.72	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**~ 6 m augstumā sadalās 2 asīs, kur novērojama ~ 60 cm gara plaisa!**			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1884/083242	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.86	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	**Vainagā lieli sausie zari!** ~ 6 m augstumā liels sānzars.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1885/083243	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1886/083244	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.46	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1887/083245	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1888/083246	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.66	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 5-6 m augstumā sadalās 2 asīs, kur novērojama plaisa un reakcijas koksne. **Ass, kura potenciāli var lūzt ir virs gājēju celiņa. Samazināt asi virss gājēju ceļa!**			**A!**	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1889/083247	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1890/084	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 0,5	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Krūmi stādīti pie piemiņas vietas.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1891/083248	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.71	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1892/083249	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.34	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Sasvēries koks.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1893/083250	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.00	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1894/083251	***Quercus robur***	parastais ozols	1.54	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries Z virzienā.			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
1895/083252	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.40	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	No sakņu kakla līdz ~ 8 m augstumam novērojama vērpes plaisa.			**C**	~ 4.0	Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1896/085	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1,5	-	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1897/083253	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.96	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs. D pusē esošajai asij nolūzis liels zars atstājot ~2-3 m garu rētu.			**C**	~ 6.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1898/083254	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1899/083255	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.93	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 3 m augstumā sadalās 2 lielās asīs.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1900/086	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1,5	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1901/083256	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1902/083257	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.35	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1903/083258	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	2.10	~ 22	~ 17	V5	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 8 m augstumā sadalās 2 asīs. **Vainagā lieli sausie zari!**			**C**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1904/083259	***Quercus robur***	parastais ozols	1.74	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā lieli sausie zari!**			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1905/083260	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,21;1,31	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1906/083261	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.61	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 6 m augstumā sadalās 2 asīs.			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1907/083262	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.59	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
1908/083263	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.97	~ 23	~ 4	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries ZA virzienā. ~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs.			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1909/083264	***Quercus robur***	parastais ozols	2.98	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	D pusē, ~ 4 m augstumā liela brūce, ~ 40 cm plata, kas veidojusies no zara zāģēšanas. Lēnām apaug.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1910/083265	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,53;1,55	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries. **Lieli sausie zari virs gājēju ceļa!**			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1911/083266	***Quercus robur***	parastais ozols	1.03	~ 18	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1912/083267	***Ulmus glabra***	parastā goba	0.56	~ 15	~ 6	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1913/083268	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.83	~ 19	~ 11	V4	***vidēja***	**vērtīgs 5**	D pusē stumbra lejasdaļā, pie sakņu kakla mehānisks bojājums.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1914/083269	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.70	~ 20	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1915/083270	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.09	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1916/083271	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1917/083272	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.83	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1918/083273	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.86	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1919/083274	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.03	~ 21	~ 7	V4	vidēja	**mazvērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1920/083275	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.64	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1921/087	***Euonymus europaeus***	Eiropas segliņš	-	~ 3	-	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1922/083276	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 2,5 m augstumā ir rēta no nolūzušas lielas ass. Aizaug labi. Koks nedaudz sasvēries Z virzienā.			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1923/083277	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.04	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1924/083278	***Betula pendula***	āra bērzs	1.75	~ 18	~ 11	V5	zema	**vērtīgs 5**	D pusē, pie sakņu kakla stumbra mehānisks bojājums.			**C**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%).
1925/088	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 3	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1926/083279	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.36	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 10 m augstumā sadalās 2 asīs.			**C**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1927/083280	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.23	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 15%).
1928/083281	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.30	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	R pusē pie sakņu kakla stumbra mehānisks bojājums.			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1929/083282	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.75	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 20%).
1930/083283	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1931/083284	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.96	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Apakšējais skeletzars konkurē ar galotni.			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
1932/083285	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.75	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			A!	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1933/083286	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 21	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1934/083287	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.43	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1935/083288	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.28	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1936/083289	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.59	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1937/083290	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.73	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra iegrimes. Neliels dobums stumbra lejasdaļā. Koks sasvēries D virzienā.			A!	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
1938/083291	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.36	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra plaisas.			A!	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1939/083292	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 22	~ 11	V5	vidēja	**mazvērtīgs 3**	Liels dobums sākot no sakņu kakla zonas līdz ~ 1,3 m augstumam.			A!	~ 6.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
1940/083293	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1941/083294	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.95	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1942/083295	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.65	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1943/089	***Buxus sempervirens***	mūžzaļais buksis	-	~ 1,5	-	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
	Symphoricarpos albus	strauta sniegoga		~ 0,5										

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1944/083296	***Quercus robur***	parastais ozols	1.88	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1945/083297	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1946/083298	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.08	~ 16	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1947/083299	***Betula pendula***	āra bērzs	1.59	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1948/090	***Philadelphus coronarius***	parastais filadelfs	-	~ 6	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krūmu formēšana.
1949/083300	***Betula pendula***	āra bērzs	2.06	~ 23	~ 12	V5	zema	**mazvērtīgs 4**	Stumbra plaisa sākot no sakņu kakla zonas līdz augšējai vainaga daļai. Sakņu kakla zonā bojājums.			**A**	~ 10.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1950/083301	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.38	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka vainags sasvēries DA virzienā.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1951/083302	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,44;1,39	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	2 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			**C**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1952/083303	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.78	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1953/083304	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.33	~ 7	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1954/083305	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1955/083306	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.50	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 3 m augstumā neliels mehānisks bojājums			**A!**	~ 1.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1956/083307	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.96	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1957/083308	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.89	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1958/083309	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.51	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1959/083310	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.43	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1960/083311	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.04	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries DA virzienā. ~ 6 m augstumā stumbrs sadalās 2 asīs. Savienojums šaurs. **Nepieciešama abu asu redukcija, lai uzlabotu koka stabilitāti.**			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
1961/083312	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.55	~ 23	~ 14	V5	vidēja	**vērtīgs 4**	~ 4 m augstumā kokam iztrupējis dobums. **Dobuma vietā aug kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus).***			**B**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
1962/083313	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.18	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1963/083314	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.66	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra bojājums sakņu kakla zonā.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1964/083315	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.53	~ 17	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1965/083316	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.09	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1966/083317	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.91	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks sasvēries DA virzienā.			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1967/083318	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.76	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1968/083319	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1969/083320	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.99	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1970/083321	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.54	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Kokam ļoti šaurs, izstīdzējis vainags. Krustojas ar blakus augošā koka zariem.			**B**	~ 5.5	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1971/083322	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.11	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m). Mazākās ass redukcija.
1972/083323	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	20)	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1973/083324	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.72	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1974/083325	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.77	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1975/083326	***Quercus robur***	parastais ozols	1.74	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1976/083327	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,73;1,55; 1,40	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	3 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1977/083328	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1978/083329	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.10	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra bojājums no sakņu kakla zonas līdz ~ 1 m augstumam.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1979/083330	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,66	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1980/083331	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1,28	~ 12	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
1981/083332	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,76	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1982/083333	***Quercus robur***	parastais ozols	2.38	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1983/091	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Vainaga cirpšana.
	Cotoneaster lucidus	spožā klintene												
1984/083334	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.42	~ 23	~ 10	V3	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Izlūzusi viena no asīm.			**B**	~ 5.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
1985/083335	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.37	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1986/083336	***Quercus robur***	parastais ozols	1.49	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
1987/083337	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
1988/083338	***Quercus robur***	parastais ozols	1.24	~ 12	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	Vienpusējs, nomākts vainags.			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1989/083339	***Quercus robur***	parastais ozols	2.40	~ 24	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1990/083340	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.11	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra plaisas.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
1991/083341	***Quercus robur***	parastais ozols	1.82	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
1992/083342	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.49	~ 23	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Vienpusējs vainags.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1993/083343	***Quercus robur***	parastais ozols	1.12	~ 20	~ 6	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Vienpusējs vainags.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
1994/083344	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.91	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs sasvēries DA virzienā.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1995/083345	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.84	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1996/083346	***Quercus robur***	parastais ozols	2.25	~ 24	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1997/083347	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.63	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
1998/083348	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.88	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
1999/083349	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.92	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Stumbrs sasvēries D virzienā. Z pusē sakņu kakla zonā veidojas dobums, novērojama trupes attīstība.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2000/092	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Krūmi stādīti apkārt piemiņas vietai.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2001/083350	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.42	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļās samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Pirmā lielākā skeletzara īsināšana.
2002/083351	***Acer platanoides***	parastā kļava	2,09	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Stumbrs sasvēries D virzienā, izlūzusi viena ass. Novērojamas stumbra plaisas.			**B**	~ 7.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2003/083352	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.15	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2004/083353	***Betula pendula***	āra bērzs	1.85	~ 21	~ 12	V5	zema	**mazvērtīgs 3**	Uz stumbra garenvirziena plaisas, atmirusi miza, stumbra paresnējumi. **Stumbra apakšējā daļā atmiruši sēņu augļķermeņi.**			**A!**	~ 8.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
2005/083354	***Quercus robur***	parastais ozols	2.15	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2006/083355	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1,48/1,58	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2007/083356	***Quercus robur***	parastais ozols	1.08	~ 15	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2008/083357	***Quercus robur***	parastais ozols	2.05	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Uz koka novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)*.**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2009/083358	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2010/083359	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 23	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2011/083360	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.33	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2012/083361	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.82	~ 18	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2013/083362	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.54	~ 17	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2014/083363	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	2.01	~ 16	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2015/083364	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.30	~ 18	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Atkailinātas un bojātas lielās balstsaknes.			A!	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2016/083365	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.67	~ 17	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 2 m augstumā bijušas 3 asis, viena no asīm izlūzusi.			A!	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2017/083366	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.84	~ 19	~ 13	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Vienpusējs vainags. ~ 5 m augstumā sadalās 2 asīs.			A!	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2018/083367	***Quercus robur***	parastais ozols	2.18	~ 18	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Paaugstināts sakņu kakls un bojātas lielās balstsaknes.			A	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2019/093	***Viburnum opulus***	parastā irbene	-	~ 2	~ 2	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2020/094	***Prunus cerasus***	skābais ķirsis	0,13/0,15 /0,11;0,18	~ 2	~ 3	V2	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Aug pie žoga un šķūnīša.			B	~ 2.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
2021/083368	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.72	~ 18	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			A!	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2022/095	***Syringa vulgaris***	parastais ceriņš	-	~ 2,5	~ 6	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
2023/083369	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2024/096	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V3	augsta	**vērtīgs 7**	Dzīvžogs.			**C**	~ 3.0	Vainaga cirpšana.
2025/083370	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.86	~ 19	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
2026/083371	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.73	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
2027/083372	***Quercus robur***	parastais ozols	1.70	~ 18	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2028/097	***Syringa vulgaris***	parastais ceriņš	-	~ 3	-	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga projekcijas zonas attīrīšana no sējeņiem/atvasēm.
2029/083373	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.61	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2030/083374	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.53	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2031/083375	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.14	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbrs nedaudz savērpies.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2032/083376	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2033/083377	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2034/083378	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.60	~ 19	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Uz stumbra garenvirziena plaisa.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2035/083379	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,48;1,48	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2036/083380	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.51	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2037/083381	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.42	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2038/083382	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.23	~ 19	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2039/083383	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.30	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)* .**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru īsināšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Zemākā skeletzara īsināšana (līdz 20%).
2040/083384	***Betula pendula***	āra bērzs	1.78	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2041/083385	***Quercus robur***	parastais ozols	1.70	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2042/083386	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.68	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)* . Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 8.0	Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Vainaga galotnes daļas samazināšana
2043/083387	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.57	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)* .**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2044/083388	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.03	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2045/098	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Rindu stādījumi gar gājēju celiņu.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2046/083389	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.40	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2047/083390	***Quercus robur***	parastais ozols	1.62	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2048/083391	***Betula pendula***	āra bērzs	1.42	~ 20	~ 8	V5	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Koks sasvēries D virzienā, augšējā stumbra daļā liels dobums.			A!	~ 6.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2049/083392	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2050/083393	***Larix decidua***	Eiropas lapegle	1,73;1,53; 1,24	~ 21	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	3 koku grupa. Koks aug slīpi virs gājēju celiņa.			A!	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Mazākās lapegles vainaga samazināšana.
2051/083394	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.55	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2052/083395	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.82	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 3.0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2053/083396	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.45	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2054/083397	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.49	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra plaisas, stumbra lejas daļā dobs vidus. Stumbrs viegli izlīcis DR virzienā.			A!	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2055/083398	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2056/083399	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.25	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2057/099	***Philadelphus coronarius***	parastais filadelfs	-	~ 3	~ 3	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2058/0100	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 1.0	Vainaga cirpšana.
2059/083400	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.52	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra plaisas. Koks viegli sasvēries R virzienā.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga retināšana (līdz 15%).
2060/083401	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2061/083402	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.85	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka stumbrs sasvēries D virzienā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2062/083403	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,38;1,50; 1,45	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2063/083404	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.86	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2064/083405	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2065/083406	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2066/083407	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.06	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2067/083408	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.63	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2068/083409	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.04	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2069/083410	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.28	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2070/083411	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.98	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumrs sasvēries ZR virzienā. Stumbra plaisas.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2071/083412	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.00	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2072/083413	***Quercus robur***	parastais ozols	2.33	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2073/083414	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.52	~ 21	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2074/0101	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 1.0	Vainaga cirpšana.
2075/083415	***Quercus robur***	parastais ozols	1.73	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2076/083416	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.25	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2077/083417	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.22	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2078/083418	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2079/083419	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	2.04	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 3 m augstumā liels dobums. Sasvēries D virzienā.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
2080/0102	***Buxus sempervirens***	mūžzaļais buksis	-	~ 1	~ 0,5	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.0	Vainaga cirpšana.
2081/083420	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.96	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Bijušas 2 asis, viena nolūzusi. Lūzuma vieta aizaudzēta.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2082/083421	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	0.83	~ 17	~ 10	V3	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Aug zem blakus augošā koka vainaga, noēnojumā.			**B**	~ 4.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
2083/083422	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2084/083423	***Quercus robur***	parastais ozols	2.12	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2085/083424	***Quercus robur***	parastais ozols	1.08	~ 21	~ 8	V3	vidēja	**mazvērtīgs 7**	Aug zem blakus augošā koka vainaga, noēnojumā. Sasvēries R virzienā.			**B**	~ 4.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
2086/083425	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2087/0103	***Buxus sempervirens***	mūžzaļais buksis	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 1.5	Vainaga cirpšana.
2088/083426	***Quercus robur***	parastais ozols	2.39	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Sasvēries D virzienā. Vēdekļveida vainags			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2089/083427	***Quercus robur***	parastais ozols	2.05	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
2090/083428	***Quercus robur***	parastais ozols	2.18	~ 21	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Sasvēries ZR virzienā			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2091/083429	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.42	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2092/083430	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2093/083431	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.87	~ 21	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2094/083432	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.35	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
2095/083433	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.50	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2096/083434	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2097/0104	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	0.20	~ 3	~ 1	V2	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2098/083435	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2099/083436	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vājāk attīstītās ass īsināšana.
2100/083437	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2101/083438	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.34	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2102/083439	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.52	~ 21	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2103/083440	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.82	~ 21	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Sakņu kakla zonā dižbara tintene *(Coprinus disseminatus)*** . No sakņu kakla līdz ~ 1 m augstumam dobums. ~ 4 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs "V" veida savienojums.			**A!**	~ 7.0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2104/083441	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.98	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2105/083442	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.93	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2106/083443	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2107/083444	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.82	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2108/083445	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 21	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2109/083446	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.83	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koka sakņu kakla zonā ieaugusi metāla sētā.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2110/083447	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.61	~ 21	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 1 m).
2111/083448	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.70	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra garenvirziena plaisas un iegrimes.			**A!**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2112/083449	***Quercus robur***	parastais ozols	2.33	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2113/083450	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.55	~ 21	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!** Koks sasvēries D virzienā.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2114/0105	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Rindu stādījumi.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2115/083451	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2116/083452	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.53	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2117/083453	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2118/083454	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.68	~ 21	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
2119/083455	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,60;1,62	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 2 koki.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2120/083456	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.98	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks sasvēries DR virzienā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2121/083457	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,58;1,65; 1,52	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	3 koku grupa, kas veido kopēju vainagu.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2122/083458	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.80	~ 20	~ 19	V5	zema	**mazvērtīgs 4**	**Uz koka stumbra aug ziemeļu klimakodone *(Climacodon septentrionalis)*** . ~ 7 m augstumā kokam bjušas divas lielas asis, viena no tām ir nolūzusi. Lūzuma vietā liels dobums.			**A!**	~ 7.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2123/083459	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2124/083460	***Quercus robur***	parastais ozols	1.86	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2125/083461	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.73	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2126/0106	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	-	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Rindu stādījumi.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2127/083462	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.18	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries DA virzienā.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2128/083463	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.25	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2129/083464	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.92	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra garenvirziena iegrimes, plaisas. Koks sasvēries A virzienā. **Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2130/083465	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.35	~ 21	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2131/083466	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.48	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2132/083467	***Quercus robur***	parastais ozols	1.56	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2133/083468	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.78	~ 21	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra plaisas.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2134/083469	***Quercus robur***	parastais ozols	1.46	~ 21	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2135/083470	***Quercus robur***	parastais ozols	2.44	~ 22	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2136/083471	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.75	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra plaisas, nomākts vainags.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2137/083472	***Quercus robur***	parastais ozols	2.66	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Viena no asīm nolūzusi.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2138/083473	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.58	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2139/083474	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	0.43	~ 12	~ 9	V2	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.0	Strukturāla vainaga veidošana.
2140/083475	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.36	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2141/083476	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.88	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbrs sasvēries D virzienā.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2142/083477	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.80	~ 22	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbrs sasvēries A virzienā.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
2143/083478	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.82	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2144/083479	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.70	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2145/083480	***Quercus robur***	parastais ozols	1.69	~ 21	~ 5	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2146/083481	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.95	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbram A pusē ~ 6 m augstumā izlūzusi ass. Brūces vietā veidojas dobums, attīstās trupe.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2147/083482	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.93	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2148/083483	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.05	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2149/083484	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.32	~ 21	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga retināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2150/0107	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 6**				**B**	~ 1.5	Vainaga cirpšana.
2151/0108	***Buxus sempervirens***	mūžzaļais buksis	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 5**				**B**	~ 1.5	Vainaga cirpšana.
2152/083485	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.92	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2153/083486	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.90	~ 12	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Kokam savulaik nolūzusi galotne.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2154/083487	***Quercus robur***	parastais ozols	2.10	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2155/083488	***Acer platanoides***	parastā kļava	2,24	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs sasvēries R virzienā.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2156/083489	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.82	~ 21	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2157/083490	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.98	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbrs sasvēries R virzienā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2158/083491	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.05	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2159/083492	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.06	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2160/083493	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.38	~ 21	~ 10	V3	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Koks aug noēnojumā, zem blakus augošo koku vainagiem.			**B**	~ 5.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
2161/083494	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs apgaismojuma laternas.
2162/083495	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs apgaismojuma laternas.
2163/083496	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	0.93	~ 8	~ 6	V3	vidēja	**ļoti vērtīgs 8**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2164/083497	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.46	~ 18	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2165/083498	***Betula pendula***	āra bērzs	1.86	~ 20	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
2166/083499	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2167/083500	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.82	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2168/083501	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	2.19	~ 18	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 4 m).
2169/0109	***Spiraea sp.***	spirejas suga	-	~ 2	~ 4	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga cirpšana.
2170/083502	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.42	~ 19	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 10%).
2171/083503	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.93	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Vainaga samazināšana no būves.
2172/0110	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 2	~ 2	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 2.0	Vainaga cirpšana.
2173/083504	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.82	~ 18	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga samazināšana no būves.
2174/083505	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2175/083506	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 20	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2176/083507	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.78	~ 19	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
2177/083508	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.55	~ 21	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2178/083509	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.62	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Kokam vienpusējs vainags.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2179/083510	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.44	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2180/083511	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 21	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Sakņu kakla zonā veidojas dobums.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2181/083512	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.95	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2182/083513	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 20	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2183/083514	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.58	~ 21	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2184/083515	***Larix decidua***	Eiropas lapegle	2.19	~ 22	~ 7	V5	zema	**mazvērtīgs 4**	Sakņu kakla zonā veidojas dobums, koks strauji noveco.			**B**	~ 7.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
2185/083516	***Larix decidua***	Eiropas lapegle	2.25	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**				**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2186/083517	***Quercus robur***	parastais ozols	1.67	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**				**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2187/083518	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.83	~ 21	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Stumbram izlūzušas divas spēcīgas asis, veidojas dobums.			**A!**	~ 7.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2188/083519	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.32	~ 21	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
2189/0111	***Buxus sempervirens***	mūžzaļais buksis	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	-	Vainaga cirpšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2190/083520	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.70	~ 20	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 5 m). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2191/083521	***Quercus robur***	parastais ozols	2.63	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2192/083522	***Quercus robur***	parastais ozols	1.42	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2193/083523	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.01	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2194/083524	***Quercus robur***	parastais ozols	1.12	~ 16	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Kokam nomākts, vienpusējs vainags.			**A!**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2195/083525	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.04	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2196/083526	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.96	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2197/083527	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.36	~ 23	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2198/083528	***Quercus robur***	parastais ozols	2.90	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2199/083529	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.63	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Novērojamas stumbra plaisas.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2200/083530	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	3.02	~ 24	Z–6 D–7 R–8 A–8	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	Koks ~ 9 m augstumā sadalās 2 asīs, "V" veida šaurs savienojums. Abas asis atkārtoti sadalās, veidojot plašu vainagu.	**Valsts nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2201/083531	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.80	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2202/083532	***Quercus robur***	parastais ozols	2.25	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2203/083533	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.68	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2204/083534	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.83	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2205/083535	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.53	~ 23	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2206/083536	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.78	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Kokam nomākts, vienpusējs vainags.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves. (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2207/083537	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.20	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2208/083538	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.82	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2209/083539	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.44	~ 24	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2210/083540	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.43	~ 23	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2211/083541	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.45	~ 23	~ 18	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Koka stumbrs sasvēries D virzienā. Stumbram spēcīgas garenas plaisas, stumbrs ar dobu vidu. **Izteikti attīstās kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)*** . **Koks ir bīstams!**			**A!**	~ 8.0	Koka nozāģēšana pa daļām.
2212/083542	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.38	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2213/083543	***Quercus robur***	parastais ozols	1.78	~ 22	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2214/083544	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.68	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra plaisas.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2215/083545	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.08	~ 23	Z–6 D–10 R–10 A–7	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	Stumbra plaisas. Stumbrs ~ 5 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2216/083546	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	1.18	~ 18	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2217/083547	***Ulmus glabra 'Camperdown'***	parastā goba 'Camperdown'	0.57	~ 4	~ 5	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2218/083548	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	3.11	~ 24	Z–9 D–8 R–9 A–7	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	~ 9 m augstumā ir liels skeletzars, kas konkurē ar galotni. Galvenā ass atkārtoti sadalās ~ 14 m augstumā.	**Valsts nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2219/083549	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.08	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2220/083550	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.32	~ 23	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2221/083551	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	0.69	~ 11	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2222/083552	***Larix decidua***	Eiropas lapegle	1,55;1,56	~ 22	~ 5	V5	zema	**vērtīgs 5**	Grupā 2 koki.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2223/083553	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.99	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
2224/083554	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.82	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2225/083555	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.28	~ 22	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
2226/083556	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.17	~ 23	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2227/083557	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.98	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2228/083558	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.14	~ 23	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2229/0112	***Symphoricarpos albus***	strauta sniegoga	-	~ 1	~ 1	V5	zema	**mazvērtīgs 4**	Nomākti vainagi.			**B**	~ 1.5	Vainaga cirpšana.
2230/083559	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.83	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2231/0113	***Buxus sempervirens***	mūžzaļais buksis	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 1.5	Vainaga cirpšana.
2232/083560	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.79	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2233/083561	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.78	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2234/083562	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.43	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2235/083563	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.88	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
2236/083564	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.33	~ 23	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2237/083565	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.98	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2238/083566	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.70	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Koka stumbram sakņu kakla zonā spēcīgs mehānisks bojājums, veidojas dobums ar trupes attīstību. Stumbram vairākas iegrimušās koksnes joslas, vairākas lielu skeletzaru zaudējuma vietu brūces. Stumbrā attīstās trupe.			A!	~ 6.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2239/083567	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,78;1,79	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 2 koki.			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 4 m). Vainaga pacelšana.
2240/083568	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.88	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			B	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2241/083569	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.23	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Novērojamas stumbra plaisas.			B	~ 5.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2242/083570	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.45	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m). Vainaga pacelšana.
2243/083571	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,78;1,88	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 2 koki.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m).
2244/083572	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.28	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Novērojamas stumbra plaisas.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2245/083573	***Ulmus glabra 'Camperdown'***	parastā goba 'Camperdown'	0.82	~ 4	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**C**	~ 1.5	Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 2 m).
2246/083574	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.76	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
2247/083575	***Tilia cordata***	parastā liepa	3.23	~ 23	~ 22	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-	**Potenciāls valsts nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2248/083576	***Quercus robur***	parastais ozols	1.65	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2249/083577	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.86	~ 24	Z–7 D–11 R–6 A–10	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 4**	Koka stumbrs ~ 2 m augstumā "V" veidā sadalās 3 līdzvērtīgās asī, noverojamas stumbra plaisas. Vienai no asīm spēcīga atmirušās koksnes josla. Vienai asij kalstoša galotne, to saīsināt līdz drošam garumam, saglabājot bioloģiskajai daudzveidībai.	**Valsts nozīmes dižkoks**	**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti). Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
2250/083578	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.90	~ 24	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Stumbrs ~ 2 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. Līdz savienojuma vietai stumbra plaisa, stumbrā attīstās trupe. Vienai no asīm nolūzusi galotne, veidojas atmirušās koksnes josla. **Novērojama spožā skudra *(Lasius fuliginosus)* un lapkoku praulgrauža *(Osmoderma eremita)* izkārnījumus.**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 6.0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
2251/0114	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 2	~ 7	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2252/083579	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.93	~ 23	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	-			**A!**	~ 6.0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2253/083580	***Quercus robur***	parastais ozols	2.42	~ 22	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
2254/083581	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.86	~ 23	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
2255/083582	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.65	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
2256/083583	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.04	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga pacelšana.
2257/083584	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.85	~ 24	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
2258/0115	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	~ 1	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2259/083585	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.95	~ 23	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
2260/083586	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.11	~ 23	~ 21	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
2261/083587	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.71	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 6.0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti).
2262/083588	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.80	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2263/083589	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.90	~ 24	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga samazināšana no būves. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2264/083590	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	2.94	~ 24	Z–8 D–7 R–3 A–7	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	Netālu no koka atrodās sakrālā celtne. Kokam taisns stumbrs. No vainaga formas izgājuši vairāki skeletzari.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2265/083591	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.71	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
2266/083592	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	2.96	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2267/083593	***Quercus robur***	parastais ozols	2.99	~ 23	~ 22	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2268/083594	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.51	~ 22	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 7 m augstumā sadalās 2 asīs.			**B**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2269/083595	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2270/083596	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 22	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
2271/083597	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.63	~ 21	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
2272/083598	***Quercus robur***	parastais ozols	2.13	~ 21	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
2273/083599	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.40	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	**Uz stumbra novērojama kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)* .** Savērptas stumbra iegrimes			**A!**	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2274/083600	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.51	~ 14	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks aug patstāvīgā noēnojumā, tāpēc vainags sasvēries D virzienā.			**B**	~ 5.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2275/083601	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.69	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	No sakņu kakla līdz ~ 2 m augstumam stumbra plaisa. **Plaisā attīstījušies nelieli sēņu augļķermeņi.**			**A!**	~ 6.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2276/083602	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.20	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Novērojamas nelielas stumbra iegrimes, sakņu kakla zonā plaisa.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2277/0116	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 2	-	V3	augsta	**vērtīgs 7**	Rindas stādījumi			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2278/083603	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	2 m augstumā izveidojies neliels dobums.			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2279/083604	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.39	~ 22	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra sausi zari un daži zari iekārušies!**			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2280/083605	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.13	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Spēcīgas stumbra iegrimes.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
2281/083606	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.53	~ 19	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2282/083607	***Quercus robur***	parastais ozols	2.93	~ 22	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2283/0117	***Syringa vulgaris***	parastais ceriņš	0,30/0,13/ 0,11	~ 4	~ 2	V3	vidēja	**vērtīgs 4**	Aug noēnojumā.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2284/083608	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	2.34	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
2285/083609	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.38	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Stumbra augšējā daļā dobumi. Stumbra plaisas no ~ 2 līdz 6 m augstumam. Nolūzusi liela ass, izveidojies dobums.			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2286/083610	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.33	~ 19	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2287/083611	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.68	~ 21	Z–8 D–11 A–10 R–8	V5	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	Koks ~ 2,5 m augstumā sadalās 2 asīs. Savienojuma vieta vāji attīstīta. Iztrupējis dobums. Koka vainagā ir uztādīta 1 statiskā sistēma un 4 dinamiskās sistēmas. Dinamiskās sistēmas nospriegotas.	**Valsts nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 10.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (4 punkti). Vainaga drošības sistēmas pārbaude.
2288/083612	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.90	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2289/083613	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.13	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2290/083614	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.87	~ 15	~ 3	V6	zema	**vērtīgs 4**	Koks samazinājis savu vainagu. **Viss stumbrs ir iztrupējis!**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**B**	~ 2.0	Sausā zara īsināšana līdz drošam garumam bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.(līdz 2 m).
2291/083615	***Betula pendula***	āra bērzs	2.68	~ 21	Z–7 D–6 A–12 R–7	V5	vidēja	**vērtīgs 4**	Koks nedaudz sasvēries DA virzienā. Stumbra plaisa Z pusē. Koks sasvēries A virzienā. **Sakņu zonā dzīvo spožās skudras *(Lasius fuliginosus)* .** Pie sakņu kakla nenosakāms sēņu augļķermenis.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 8.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2292/083616	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.76	~ 21	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Neliela stumbra plaisa ZA pusē.			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
2293/083617	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.65	~ 21	~ 19	V5	zema	**mazvērtīgs 3**	~ 4 m augstumā kokam bijušas 2 asis, viena no tām ir nolauzta. Lūzuma vietā iztrupējis dobums.			**A!**	~ 10.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām
2294/083618	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.68	~ 19	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koka stumbrs savērpies, radusies garenvirziena plaisa. **Kalstošs vainags!**			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2295/083619	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.58	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 3,5 m augstumā koka sadalās 2 asīs, savienojuma vieta vāja.			**A!**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2296/083620	***Acer platanoides***	parastā kļava	1,37;2,11	~ 21	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	2 koku grupa, kas veido kopēju vainagu. Starp abiem kokiem koku sakņu kakla zonā ieaudzis akmens (pieminekļa daļa).			**B**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2297/083621	***Quercus robur***	parastais ozols	3.04	~ 21	~ 19	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2298/083622	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.88	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	**Sakņu kakla zonā aug kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)* .** Augšējā stumbra daļā plaisas.			**B**	~ 5.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2299/083623	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.28	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2300/0118	***Buxus sempervirens***	mūžzaļais buksis	-	~ 1	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Iestādīti pie piemiņas vietas.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2301/083624	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	0.95	~ 14	~ 5	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Tūju grupa. Lielākā no tūjām kurā ir nr. 3, pārējās tūjas ir ļoti spēcīgi deformētas, noliekušās horizontāli zemei.			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2302/083625	***Acer platanoides***	parastā kļava	3.26	~ 20	Z–10 D–8 A–11 R–10	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	Uz stumbra novērojamas cietpiepes. Neliela stumbra plaisas ZR pusē.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks. Potenciāls valsts nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 7.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
2303/083626	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.74	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2304/083627	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.20	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2305/0119	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Rindu stādījumi.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2306/083628	***Betula pendula***	āra bērzs	1.63	~ 18	~ 10	V4	vidēja	**mazvērtīgs 6**	Stumbrā ieaudzis metāla žoga stabs. Novērojamas stumbra iegrimes. ~ 5 m augstumā novērojams dobums. **Uz vienas no asīm novērojama melnā spulgpiepe *(Inonotus obliquus)*.**			**A!**	~ 5.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2307/083629	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.06	~ 18	~ 9	V3	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Kokam nolūzusi galotne.			**A!**	~ 4.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2308/083630	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,88;1,58	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	2 koki grupā.			**A**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2309/083631	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.38	~ 20	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	**Sakņu kakla zonā novērojami sēņu augļkermeņi**. Bijis nolūzis zars pie kura šobrīd ir bišu pūznis. Kokam izveidojies sekundārais vainags.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
2310/083632	***Betula pendula***	āra bērzs	2.23	~ 20	~ 12	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	**Uz stumbra ~ 9 m augstumā novērojama melnā spulgpiepe *(Inonotus obliquus)*.**			**A!**	~ 5.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2311/083633	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.33	~ 18	~ 15	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Savērpies stumbrs, stumbra iegrimes. Z pusē atmirusi koka mizas josla.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%).
2312/083634	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.70	~ 22	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra garenvirziena stumbra iegrimes.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2313/083635	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.92	~ 21	Z–4 D–9 A–7 R–7	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	~ 3 m augstumā atzarojās neliels skeletzars. ~ 6 m augstumā sadalās 2 asīs, "U" veida stabils savienojums. Zemākā skeletzara redukcija.	**Valsts nozīmes dižkoks**		**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2314/083636	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.12	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2315/083637	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,58;1,46; 1,78,1,98	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 4 koki.			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana
2316/083638	***Quercus robur***	parastais ozols	2.82	~ 19	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2317/083639	***Quercus robur***	parastais ozols	1.22	~ 15	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2318/083640	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.78	~ 18	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2319/083641	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.19	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2320/083642	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.24	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2321/083643	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.28	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2322/083644	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.80	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Koks aug starp liepu rindu un kļavu, daļējā noēnojumā. Uz stumbra stumbra plaisas, iegrimes. ~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs, savienojuma vieta šaura.			**A!**	~ 7.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2323/083645	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.79	~ 21	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2324/083646	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.43	~ 21	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2325/083647	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.04	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2326/083648	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.10	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2327/083649	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.34	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2328/083650	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.65	~ 21	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra sausie zari!**			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
2329/083651	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.51	~ 20	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Uz stumbra stumbra iegrimes, plaisas, novērojami dižbara tintenes *(Coprinellus disseminatus)* augļķermeņi. Koks sasvēries DA virzienā, uz celiņa pusi.			**A!**	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 15%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2330/083652	***Quercus robur***	parastais ozols	2.39	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 15%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2331/083653	***Quercus robur***	parastais ozols	1.93	~ 20	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2332/083654	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.95	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.
2333/0120	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 3	-	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2334/083655	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.86	~ 16	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
2335/083656	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.64	~ 20	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra iegrimes.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2336/083657	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.18	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2337/0121	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 1	~ 2	V2	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Vainaga cirpšana.
2338/083658	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.90	~ 21	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2339/083659	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.79	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2340/083660	***Quercus robur***	parastais ozols	2.66	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2341/083661	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.24	~ 17	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Aug blakus augošā koka noēnojumā, sasvēries Z virzienā.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
2342/083662	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.50	~ 17	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
2343/083663	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.94	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Sakņu kakla zonā ir skudrupūznis. Kokā iekārušies nolūzuši zari. **Uz vienas no lielajām asīm novērojama kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)*.**		**Ekoloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 6.0	Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.
2344/083664	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.45	~ 15	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks aug noēnojumā, sasvēries R virzienā.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2345/083665	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.04	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			A!	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2346/083666	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.98	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			A!	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2347/083667	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.49	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2348/083668	***Tilia cordata***	parastā liepa	2.23	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
2349/083669	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.08	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			A!	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2350/083670	***Quercus robur***	parastais ozols	2.12	~ 20	~ 18	V3	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2351/083671	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.79	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	No sakņu kakla līdz ~ 1,5 m augstumam novērojama stumbra plaisa.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2352/083672	***Quercus robur***	parastais ozols	1.96	~ 20	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs ceļa profila. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
2353/083673	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.75	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	-			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2354/083674	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.72	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Stumbra iegrimes. **Vainagā liela izmēra sausi zari!**			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2355/083675	***Quercus robur***	parastais ozols	2.17	~ 21	~ 11	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	**Vainagā liela izmēra sausi zari!** Vienpusējs vainags, vērsts ZA virzienā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2356/083676	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.79	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	~ 2 m augstumā sadalās 2 asīs. No savienojuma vietas uz leju novērojama plaisa.			**A!**	~ 10.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). Vainaga statiskās drošības sistēmas uzstādīšana
2357/083677	***Quercus robur***	parastais ozols	1.67	~ 21	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2358/083678	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.18	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	**Sakņu kakla zonā kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)*.**			**A!**	~ 8.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
2359/083679	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.19	~ 22	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Pirmo divu zaru redukcija.
2360/083680	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.42	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2361/083681	***Quercus robur***	parastais ozols	1.63	~ 22	~ 12	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2362/083682	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2363/083683	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,40;1,58; 1,20	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	3 koki grupā.			**A!**	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana virs apgaismojuma laternas.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2364/083684	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2365/083685	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.96	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2366/0122	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	Dzīvžoga stādījumi.			**C**	~ 4.0	Vainaga cirpšana.
2367/083686	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.04	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m).
2368/083687	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.66	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2369/083688	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.84	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries DR virzienā.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 15%).
2370/083689	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2371/083690	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.84	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2372/083691	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.50	~ 21	~ 15	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2373/083692	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	0.58	~ 13	~ 7	V2	vidēja	**mazvērtīgs 6**	Sēklaudzis.			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2374/083693	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.88	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Sakņu kakla zonā dobums ar trupes attīstību. Koks sasvēries DR virzienā.			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2375/083694	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.48	~ 21	~ 13	V4	zema	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2376/083695	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.90	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2377/083696	***Quercus robur***	parastais ozols	2.00	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra sausie zari!** ~ 5 m augatumā sadalās 2 asīs, no savienojuma vietas uz leju novērojama plaisa.			**A!**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2378/0123	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,7	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Dzīvžoga rindas stādījumi.			**C**	~ 5.0	Vainaga cirpšana.
	Ribes alpinum	Alpu vērene												
2379/083697	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.33	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2380/083698	***Fagus sylvatica***	Eiropas dižskābardis	2.19	~ 22	Z–7 D–6 R–4 A–10	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 5**	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs, šaurs "V" veida savienojums. Plašs vainags.	**Rīgas vietējas nozīmes dižkoks**	**Dendroloģiski vērtīgs**	**A!**	~ 11.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga statiskās drošības sistēmas uzstādīšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2381/083699	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.11	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**				**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2382/083700	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	2.97	~ 22	Z–8 D–5 R–6 A–5	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	~ 4 m augstumā atdalās ass. Otra ass ~ 13 m augstumā sadalās 3 asīs.	**Valsts nozīmes dižkoks**		A!	~ 10.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2383/083701	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.78	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**ļoti vērtīgs 6**	-			A!	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2384/0124	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			C	~ 4.0	Vainaga cirpšana.
	Berberis thunbergii	Tunberga bārbele		~1		V2								
2385/083702	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,48;1,38; 1,46;1,40; 1,44	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 5 koki.			A!	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2386/0125	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 2	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2387/083703	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.56	~ 24	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			B	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2388/083704	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.62	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2389/083705	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.76	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			A!	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga pacelšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2390/083706	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.68	~ 20	~ 13	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2391/083707	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.55	~ 23	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2392/083708	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.74	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2393/083709	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.70	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Koks sasvēries A virzienā.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2394/083710	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.48	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2395/083711	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,35;1,40; 1,39	~ 23	~ 7	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 3 koki.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2396/083712	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,45;1,73; 1,70	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 3 koki.			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2397/083713	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.69	~ 23	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2398/083714	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.38	~ 24	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2399/083715	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.86	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2400/083716	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	2.00	~ 23	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
2401/083717	***Tilia platyphyllos***	platlapu liepa	1.05	~ 16	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2402/083718	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.36	~ 23	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2403/083719	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.69	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2404/083720	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	2.12	~ 23	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Novērojamas stumbra plaisas. ~ 4 m augstumā "V" veidā sadalās asīs.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2405/083721	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.42	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2406/083722	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.70	~ 23	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra plaisa līdz ~ 10 m augstumam.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2407/083723	***Quercus robur***	parastais ozols	1.70	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Vienpusējs vainags.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2408/083724	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.32	~ 23	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m).
2409/083725	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.78	~ 23	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2410/083726	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2411/0126	***Philadelphus coronarius***	parastais filadelfs	-	~ 4	~ 5	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2412/083727	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.81	~ 21	~ 14	V5	zema	**mazvērtīgs 4**	Koks sasvēries DA virzienā. **Koka sakņu kakla zonā kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus)*.**			**A!**	~ 8.5	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana (līdz 5 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2413/083728	***Quercus robur***	parastais ozols	2.28	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Kokam ir bijušas divas asis, viena no tām ir nolauzta. **Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2414/0127	***Berberis sp.***	bārbeles suga	-	~ 0,4	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Rindu stādījums.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2415/083729	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.98	~ 21	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2416/083730	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.62	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2417/083731	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m).
2418/083732	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.87	~ 23	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2419/083733	***Betula pendula***	āra bērzs	1.82	~ 23	~ 11	V5	vidēja	**mazvērtīgs 5**	Koks strauji noveco.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2420/083734	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.17	~ 18	~ 15	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 1.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2421/083735	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1,42	~ 19	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Stumbra plaisas.			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 3 m). Galotnes konkurentu īsināšana
2422/083736	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,78;1,82	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	2 koku grupa.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2423/083737	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.58	~ 20	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2424/083738	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.45	~ 22	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks sasvēries DA virzienā			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2425/0128	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 3	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2426/083739	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.50	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2427/083740	***Quercus robur***	parastais ozols	1.98	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2428/083741	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.18	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
2429/083742	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.67	~ 18	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. (līdz 2 m).
2430/083743	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.52	~ 18	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2431/083744	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.40	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Koks aug virs atbalsta sienas, kas atrodas blakus ielai.			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2432/083745	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.47	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
2433/083746	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.54	~ 20	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2434/083747	***Betula pendula***	āra bērzs	1.40	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Neliels mehānisks bojājums stumbra lejasdaļā.			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
2435/083748	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	2.18	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2436/083749	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.92	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2437/083750	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.60	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2438/083751	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.98	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2439/083752	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.62	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2440/083753	***Quercus robur***	parastais ozols	2.08	~ 21	~ 16	V5	zema	**vērtīgs 4**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!** Sakņu kakla zonā iztrupējis dobums. Koka vainags ļoti šaurs, attīstīts A pusē.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2441/083754	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.48	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**B**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2442/083755	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.04	~ 22	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2443/083756	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.40	~ 20	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Neliela stumbra plaisa.			**A!**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2444/083757	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.08	~ 21	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2445/083758	***Quercus robur***	parastais ozols	2.18	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2446/083759	***Quercus robur***	parastais ozols	1.80	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2447/083760	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.30	~ 17	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**B**	~ 1.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2448/083761	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.35	~ 22	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2449/083762	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.65	~ 22	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2450/083763	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.98	~ 19	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2451/083764	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.58	~ 22	~ 17	V6	zema	**mazvērtīgs 2**	Kokam ir bijušas 2 liela izmēra asis. Viena no tām nolauzta, lūzuma vietā liela brūce un dobums. Palicis vienpusējs vainags.			**A!**	~ 8.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2452/083765	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.70	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2453/083766	***Fraxinus excelsior***	parastais osis	1.45	~ 21	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2454/083767	***Quercus robur***	parastais ozols	1.55	~ 20	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2455/083768	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.46	~ 21	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2456/083769	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.58	~ 20	~ 6	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m).
2457/083770	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.40	~ 6	~ 0	V7	zema	**mazvērtīgs 3**	Nozāģēts koks, palicis ~ 4,5 m augsts stumbenis.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2458/083771	***Quercus robur***	parastais ozols	2.63	~ 23	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	**Sakņu kakla zonā atmiruši sēņu augļķermeņi.** Stumbra plaisas.			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Atkārtota koka apsekošana izvērtējot vitalitātes un fiziskā stāvokļa izmaiņas. (pēc 2 gadiem).
2459/083772	***Quercus robur***	parastais ozols	0.72	~ 12	~ 1	V6	zema	**mazvērtīgs 4**	Kalstošs koks.			B	~ 2.0	Koka nozāģēšana no celma.
2460/0129	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 2	~ 5	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			D	-	Darbi nav nepieciešami.
2461/083773	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.26	~ 22	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			A!	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2462/083774	***Quercus robur***	parastais ozols	1.73	~ 22	~ 20	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			A!	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2463/083775	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.78	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2464/083776	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.83	~ 22	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana. Vainaga pacelšana.
2465/083777	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.90	~ 23	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2466/083778	***Quercus robur***	parastais ozols	1.42	~ 22	~ 9	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			B	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.
2467/083779	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.29	~ 22	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2468/083780	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.47	~ 23	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	~ 2 m augstumā sadalās vairākās asīs.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 5 m). Vainaga dinamiskās 8 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2469/083781	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.78	~ 21	~ 17	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Koka stumbrs ~ 2 m augstumā "V" veidā sadalās līdzvērtīgās asīs. Vienai no asīm spēcīga atmirušās koksnes josla. Novērojamas vairākas stumbra plaisas.			**A!**	~ 7.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2470/083782	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.29	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!** Pie stumbra piesistas 2 plastikāta zīmes.			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2471/083783	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.88	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Garenvirziena plaisas uz stumbra.			**A!**	~ 6.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 4 m). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2472/083784	***Tilia cordata***	parastā liepa	1.83	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	-			**A!**	~ 6.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Koka radikāla samazināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai (līdz 4 m). 2) Koka nozāģēšana pa daļām.
2473/083785	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.12	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2474/0130	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 2	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Krūmu grupa.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2475/083786	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.98	~ 22	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 3 m).
2476/083787	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.08	~ 22	~ 11	V4	vidēja	**mazvērtīgs 4**	Kokam garenvirziena stumbra plaisas. 3m augstumā izlūzusi liela ass, tās vietā izveidojies dobums.			**A!**	~ 7.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
2477/083788	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	0.75	~ 15	~ 5	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 1.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2478/083789	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.66	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2479/083790	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.40	~ 22	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Uz koka stumbra ~ 13 m augstumā koksnes saaugumi/māzeri.			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2480/083791	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,60;1,62	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	2 koki grupā.			**B**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2481/083792	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.72	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2482/083793	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.70	~ 21	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2483/083794	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.93	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**C**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2484/083795	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.23	~ 20	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!** Koks sasvēries D virzienā. Stumbra iegrimes.			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m).
2485/0131	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 2	-	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Krūmu grupa.			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
2486/083796	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.58	~ 21	~ 14	V5	vidēja	**mazvērtīgs 4**	**Stumbra apakšējā daļā kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus).***			**A!**	~ 7.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
2487/083797	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.30	~ 22	~ 17	V6	zema	**mazvērtīgs 3**	~ 4 m augstumā koks sadalās 2 asīs. Savienojuma vietā ir plaisa. **Koks ir bīstams!**			**A!**	~ 10.0	Pieļaujama koka nozāģēšana.
2488/083798	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.30	~ 17	~ 10	V4	zema	**mazvērtīgs 4**	Stumbra bojājumi, dobumi. **Attīstījusies kļavu apaļpore *(Oxyporus populinus).***			**A!**	~ 3.0	Pieļaujama koka nozāģēšana. Koka nozāģēšana pa daļām.
2489/083799	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.72	~ 21	~ 18	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	**Vainagā liela izmēra nokaltuši zari!**			**A!**	~ 6.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 2 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2490/083800	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.75	~ 21	~ 14	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 2.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2491/083801	***Aesculus hippocastanum***	parastā zirgkastaņa	1.16	~ 18	~ 6	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 1.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 2 m).
2492/083802	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.28	~ 20	~ 17	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 3 m). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2493/083803	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.86	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
2494/083804	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.53	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	~ 3 m augstumā sadalās 2 asīs.			**A!**	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%).
2495/083805	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.90	~ 22	~ 19	V4	vidēja	**vērtīgs 4**	Stumbra iegrimes, vājas savienojumu vietas.			**B**	~ 10.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (3 punkti).
2496/083806	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.58	~ 23	~ 16	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2497/083807	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.70	~ 22	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
2498/083808	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.28	~ 21	~ 8	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana
2499/083809	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.63	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 9.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana (līdz 20%). Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2500/083810	***Robinia pseudoacacia***	baltā robīnija	0,18–0,43	~ 15	~ 6	V2	vidēja	**mazvērtīgs 7**	Koks aug zem blakus augošo koku vainagiem, noēnots, sabiezināts vainags. Veido sekundāro vainagu.			**B**	~ 6.0	Tiek piedāvāti 2 kopšanas veidi: 1) Vainaga pacelšana. Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. 2) Pieļaujama koka nozāģēšana.
2501/083811	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,49;1,68	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 7**	Grupā 2 koki.			**A!**	~ 6.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2502/083812	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.68; 1.60	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 2 koki.			**A!**	~ 8.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga galotnes daļas samazināšana Vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstādīšana (2 punkti).
2503/083813	***Thuja occidentalis***	rietumu tūja	1.03	~ 16	~ 5	V3	vidēja	**vērtīgs 7**	-			**D**	-	Darbi nav nepieciešami.
	Philadelphus coronarius	parastais filadelfs		~ 1										

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam

*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu

*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu

KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA


Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2504/0132	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 0,5	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Dažādu krūmu grupa.			**B**	~ 7.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga cirpšana.
	Syringa vulgaris	parastais ceriņš		~ 2										
	Symphoricarpos albus	strauta sniegoga		~ 1,5										
2505/083814	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.78	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 5.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
2506/083815	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,35;1,40; 1,55;1,92	~ 21	~ 12	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	Grupā 4 koki.			**A!**	~ 16.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
2507/083816	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1.52	~ 21	~ 13	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**B**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 4 m).
2508/0133	***Ribes alpinum***	Alpu vērene	-	~ 0,5	-	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Dzīvžoga rindu stādījums.			**C**	~ 2.5	Vainaga cirpšana.
2509/0134	***Cotoneaster lucidus***	spožā klintene	-	~ 1	~ 8	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	Dzīvžoga rindu stādījums.			**C**	~ 3.5	Vainaga cirpšana.
2510/083817	***Acer platanoides***	parastā kļava	2.16	~ 18	~ 10	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 4.5	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%).
2511/083818	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.36	~ 17	~ 9	V3	vidēja	**vērtīgs 6**	-			**A!**	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana (līdz 20%). No vainaga formas izejošu sānzaru īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu


KOKU NOVĒRTĒJUMA TABULA

Nr.p.k.	NOSAUKUMS		PAMATRĀDĪTĀJI							KOKA PAPILDUS VĒRTĪBAS		DARĀMIE DARBI		
	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Stumbra apkārtmērs,M	Koka augstums, m	Vainaga platums	Vecum-posms	Vitalitāte	Vispārējais un fiziskā stāvokļa novērtējums	Piezīmes	Statuss (atbilstība dižkokam)	Vērtības	Prioritāte	Darba stundas	Ieteikumi
2512/083819	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.86	~ 19	~ 11	V4	vidēja	**vērtīgs 5**	-			A!	~ 4.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Galotnes konkurentu īsināšana (līdz 20%). Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana
2513/083820	***Acer platanoides***	parastā kļava	1.53	~ 21	~ 10	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	-			A!	~ 3.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana.
2514/083821	***Tilia x europaea***	Holandes liepa	1,48;1,59; 1,65	~ 21	~ 15	V4	vidēja	**vērtīgs 6**	Grupā 3 koki. **Kokam, kas tuvāk ēkai nepieciešama vainaga galotnes daļas samazināšana un vainaga dinamiskās 4 t drošības sistēmas uzstrādīšana (2 punkti).**			A!	~ 13.0	Sauso, bojāto zaru izzāģēšana. Krustenisko zaru izzāģēšana. Vainaga sāna vai atsevišķa sektora īsināšana.

*Apdraudošs koks līdz tā sakopšanas brīdim var radīt nopietnus draudus cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam
*Nr.p.k. zaļā krāsā – apzīmē koku grupu
*Nr.p.k. zilā krāsā – apzīmē krūmu grupu



OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA UN LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
96460030144	zemes vienību kadastrālās robežas
53205	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
53212	koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā/ piezīmes par koku grupu
15	krūmu grupas Nr. izpētes tabulā
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir potenciāls dižkoks
	vietējās nozīmes dižkoks
A	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks

Piezīmes:
1. Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.
2. Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augtspējas zudumu.
3. Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.
4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes pieblīvēšanu, piebēršanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.
5. Vietējas nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka stumbra. (Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 154)

LABIE KOKI EKSPERTI

SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV40103442491
Tel: +371 22007719
Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Kītves, "Annas koku skola", LV-2107

Lielie kapi,
Rīga


Objekts:

Novērtēja:	T. Rozenvalds G. Mozuļčiks P. Ozoliņa	
Rasēja:	P. Ozoliņa	

KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS

Rasējums:

13.09.2023. Datums:	1:500 Mērogs:	299 Lapas Nr.



OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA UN LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA

Piezīmes:

1. Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.

2. Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augtspējas zudumu.

3. Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.

4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes pieblīvēšanu, piebēršanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.

5. Vietējas nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka stumbra. (Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 154)

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
96460030144	zemes vienību kadastrālās robežas
53205	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
53212	koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā/ piezīmes par koku grupu
15	krūmu grupas Nr. izpētes tabulā
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir potenciāls dižkoks
	vietējās nozīmes dižkoks
A	koks ir ainaviski vērtīgs
	koks ir dendroloģisks retums

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks

LABIE KOKI EKSPERTI

SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV40103442491
Tel: +371 22007719
Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107

Lielie kapi,
Rīga

Objekts:

Novērtēja:	T. Rozenvalds G. Mozuļčiks P. Ozoliņa	
Rasēja:	P. Ozoliņa	

KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS

Rasējums:

13.09.2023. Datums:	1:500 Mērogs:	300 Lapas Nr.

Z

X=314050
Y=508500

X=3
Y=5

Senču iela

Indrāni iela

Kr. Valdemāra iela

Zirņu iela

Mārtiņa iela

Mētru iela

Kūdras iela

Brīvības iela

Kokaļu iela

Kokaļu gatve

Kokaļu laukums

Kokaļu aleja

Kokaļu dambis

Kokaļu tilts

Kokaļu pasāža

Kokaļu parks

Kokaļu bulvāris


Kokaļu apļa līnija

Kokaļu apļa līnija

Kokaļu apļa līnija

Piezīmes:
1. Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.
2. Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augtspējas zudumu.
3. Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.
4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes piebēršanu, piebēršanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jālevēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.
5. Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)
6. Vietējas nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka stumbra (Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 154)

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA UN LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
96460030144	zemes vienību kadastrālās robežas
053205	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
053212	koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā/ piezīmes par koku grupu
15	krūmu grupas Nr. izpētes tabulā
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	vietējās nozīmes dižkoks
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks
	nevērtīgs koks

LABIE KOKI EKSPERTI

SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV40103442491
Tel: +371 22007719
Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Kūres, "Annas koku skola", LV-2107


Lielie kapi,
Rīga

Objekts:

Novērtēja:	T. Rozenvalds G. Mozuļčiks A. Priede M. Medne K. Kāpostiņš P. Ozoliņa	
Rasēja:	P. Ozoliņa E. Rozenblate	

Rasējums: KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS

Datums:	Mērogs:	Lapas Nr.
13.09.2023.	1:500	302



Piezīmes:

1. Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.

2. Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augtspējas zudumu.

3. Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.

4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes piebīvēšanu, piebēršanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.

5. Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

6. Vietējas nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka stumbra (Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 154)

LABIE KOKI EKSPERTI

SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV40103442491
Tel: +371 22007719
Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Kūves, "Annas koku skola", LV-2107

Lielie kapi,
Rīga


Objekts:

Novērtēja:	T. Rozenvalds G. Mozuļčiks A. Priede M. Medne K. Kāpostiņš P. Ozoliņa	
Rasēja:	P. Ozoliņa E. Rozenblate	

KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS


Rasējums:

Datums:	Mērogs:	Lapas Nr.
13.09.2023.	1:500	303



Z

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA UN LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
98460030144	zemes vienību kadastrālās robežas
053205	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
053212	koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā/ piezīmes par koku grupu
15	krūmu grupas Nr. izpētes tabulā
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	vietējās nozīmes dižkoks
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks

Piezīmes:

1. Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.

2. Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augtspējas zudumu.

3. Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.

4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes piebīvēšanu, piebēršanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.

5. Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

6. Vietējas nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka stumbra (Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 154)

LABIE KOKI EKSPERTI

SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV40103442491
Tel: +371 22007719
Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Kilves, "Annas koku skola", LV-2107

Lielie kapi,
Rīga


Objekts:

Novērtēja:	T. Rozenvalds G. Mozuļičs A. Priede M. Medne K. Kāpostiņš P. Ozoliņa	
Rasēja:	P. Ozoliņa E. Rozenblate	


KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS

Rasējums:

13.09.2023. Datums:	1:500 Mērogs:	304 Lapas Nr.



OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA UN LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	esošs koks
96460030144	zemes vienību kadastrālās robežas
053205	novērtētā koka Nr. dabā un izpētes tabulā
053212	koku grupas Nr. dabā un izpētes tabulā/ piezīmes par koku grupu
15	krūmu grupas Nr. izpētes tabulā
	kritiskā sakņu aizsardzības zona
	minimālā sakņu aizsardzības zona
	optimālā sakņu aizsardzības zona
	dižkoka aizsardzības zona
	koks ir valsts nozīmes dižkoks
	koks ir potenciāls dižkoks
	vietējās nozīmes dižkoks
	koks ir dendroloģisks retums
	kokam ir ekoloģiska vērtība

KOKA VĒRTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

	ļoti vērtīgs koks
	vērtīgs koks
	mazvērtīgs koks

Piezīmes:

1. Koka sakņu zona sniedzas būtiski tālāk par vainaga projekciju uz zemes. Jebkāda nevēlama darbība koka sakņu zonā (īpaši kritiskā) var būtiski ietekmēt koka fizisko stāvokli.

2. Nevēlamas darbības kritiskajā sakņu aizsardzības zonā var radīt būtiskus neatgriezeniskus bojājumus vai pilnīgu koka augtspējas zudumu.

3. Lai nepasliktinātos koka stāvoklis ir jāievēro optimālā koka sakņu aizsardzības zona.

4. Koka sakņu zonā aizliegts novietot būvniecības vagoniņus, braukt, veikt zemes piebīvēšanu, piebēršanu, izkraut būvmateriālus un veikt citas darbības, kas varētu kaitēt kokiem. Nav ieteicams veikt būvdarbus, rakšanas darbus, vai arī jāievēro īpaši aizsardzības pasākumi tos veicot.

5. Valsts nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas. (MK noteikumi Nr.264)

6. Vietējas nozīmes dabas pieminekļa - dižkoka aizsardzības zona ir 10m rādiusā ap aizsargājamo koku, mērot no aizsargājamā koka stumbra (Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 154)

LABIE KOKI EKSPERTI

SIA LABIE KOKI eksperti
Reģ. Nr. LV40103442491
Tel: +371 22007719
Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Kīlves, "Annas koku skola", LV-2107

Lielie kapi,
Rīga

Objekts:

Novērtēja:	T. Rozenvalds G. Mozuļčiks A. Priede M. Medne K. Kāpostiņš P. Ozoliņa	
Rasēja:	P. Ozoliņa E. Rozenblate	

KOKU NOVĒRTĒJUMA PLĀNS

Rasējums:

Datums: 13.09.2023.	Mērogs: 1:500	Lapas Nr. 305

SIA "LABIE KOKI eksperti" Reģ. Nr. 40103442491 Adrese: Mārupes nov., Babītes pag., Klīves, "Annas koku skola", LV-2107,
Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X Konta Nr. LV29UNLA0050017349070


DIŽKOKU FOTOFIKSĀCIJA

VALSTS NOZĪMES DIŽKOKI

KOKS NR. 83194 (Holandes liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.971946, 24.144991)



KOKS NR. 83530 (Holandes liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.972377, 24.145066)



KOKS NR. 83548 (Holandes liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.972539, 24.144263)



KOKS NR. 83577 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.973384, 24.144780)




KOKS NR. 83611 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.9739496, 24.1453012)



KOKS NR. 83635 (Holandes liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.9730968, 24.1457783)



KOKS NR. 83700 (Holandes liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.973937, 24.145406)



RĪGAS VIETĒJAS NOZĪMES DIŽKOKI


KOKS NR. 81582 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas:
56.9689475, 24.1387858)



KOKS NR. 81632 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas:
56.9695886, 24.1391003)



KOKS NR. 81656 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas:
56.9700916, 24.1384569)



KOKS NR. 81698 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas:
56.9699187, 24.1394687)



KOKS NR. 81722 (Krimas liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.9689634, 24.142440)



KOKS NR. 81723 (Krimas liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.9689488, 24.1424799)




KOKS NR. 81898 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.969261, 24.143197)



KOKS NR. 81981 (Krimas liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.970478, 24.139697)




KOKS NR. 81982 (Krimas liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.970445, 24.139681)



KOKS NR. 82076 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.9704454, 24.1420356)



KOKS NR. 82115 (rietumu tūja)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.969771, 24.143910)



KOKS NR. 82350 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.972166, 24.141748)



KOKS NR. 82365 (Holandes liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.971905, 24.142482)



KOKS NR. 82539 (Holandes liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.970771, 24.144968)



KOKS NR. 82616 (platlapu liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.970591, 24.146280)




KOKS NR. 82689 (Holandes liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.969938, 24.147685)




KOKS NR. 83022 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.970834, 24.147390)



KOKS NR. 83082 (Pensilvānijas osis)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.971303, 24.144996)



KOKS NR. 83083 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.971463, 24.145105)



KOKS NR. 83120 (Krimas liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.9722193, 24.1430180)



KOKS NR. 83145 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.9724316, 24.1434223)



KOKS NR. 83163 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.9723169, 24.1443624)



KOKS NR. 83164 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.9720699, 24.1441499)



KOKS NR. 83184 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.971727, 24.144606)



KOKS NR. 83221 (Holandes liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.9717081, 24.1457039)



KOKS NR. 83223 (Holandes liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.9716499, 24.1457941)



KOKS NR. 83545 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.97307, 24.145204)



KOKS NR. 83590 (platlapu liepa)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.973317, 24.144644)



KOKS NR. 83615 (āra bērzs)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.9735198, 24.1455359)



KOKS NR. 83625 (parastā kļava)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.9736269, 24.1463935)



KOKS NR. 83698 (Eiropas dižskābardis)
(koka atrašanās vietas koordinātas: 56.974132, 24.144885)

