



VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050, fakss 67075812, e-pasts rrp@vugd.gov.lv, tālrunis 67075870

Rīgā

17-07-2014

Nr. 22/8-1.16/741

Pēc pievienotā saraksta

Uz _____ Nr. _____

[Par SIA "Rīga fertilizer terminal"
civilās aizsardzības mācībām

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.772 „Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību” 16.punktu iesniedz Jums civilās aizsardzības mācību SIA "Rīga fertilizer terminal" Uriekstes iela 48 k-1, Rīga pārskatu.

Priekšnieks
majors

A.Vasiļevskis

SABĒMĒTS
SIA "Rīga fertilizer terminal"

21.07.2014

Iesnākošais Nr. 01/135

Petrušenkovs, 67075832
andrejs.petrusenkovs@vugd.gov.lv

VUGD RRP pievienotais saraksts vēstulei

17-07-2014

Nr. 228-1.16/741

N. p.k.	Adresāts (nosaukums, adrese)
1.	Rīgas dome Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539;
2.	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Peldu iela 25, Rīga, LV-1494;
3.	Veselības ministrija Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011;
4.	Rīgas brīvostas pārvalde Kalpaka bulv. 12, Rīga, Latvija, LV-1010;
5.	SIA „Riga Fertilizer terminal” Eksporta iela 15 k-1, Rīga, LV-1045.

PĀRSKATS PAR VIETĒJA LĪMEŅA PRAKTISKĀM CIVILĀS AIZSARDZĪBAS MĀCĪBĀM SIA „RIGA FERTILIZER TERMINAL”

2014.gada 3. jūlijā plkst. 10.00 SIA „Riga fertilizer terminal” Uriekstes ielā 48 k-1, Rīgā tika organizētas vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības mācības. Mācību mērķis – pārbaudīt un pilnveidot izveidoto kārtību un pasākumus, kas noteikti SIA „Riga fertilizer terminal” (turpmāk – objekts) civilās aizsardzības plānā, ārpusobjekta civilās aizsardzības plānā un kā objekts nodrošina sadarbību ar glābšanas, avārijas dienestiem un citām valsts un pašvaldības institūcijām, veicot katastrofu pārvaldīšanas pasākumus nevēlamu notikumu vai rūpniecisko avāriju gadījumā. Šo mērķu sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:

1. Objekta darbiniekiem veikt katastrofu pārvaldīšanas paredzētos reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus, kā arī:
 - veikt objekta trauksmes un apziņošanas sistēmas aktivizēšanu;
 - izmantojot objekta apziņošanas shēmu, brīdināt iestādes, komersantus un iedzīvotājus par pastāvošiem draudiem, kurus var tieši ietekmēt rūpnieciskā avārija objektā;
 - veikt evakuācijas pasākumus objektā;
 - sniegt cietušajam pirmo palīdzību;
 - ostas policijas operatīvas vadības nodaļas, kuģu satiksmes vadības centra informēšana un sadarbība ar Rīgas brīvdostas flote;
 - nodrošināt ugunsdzēsības ūdensapgādi, ugunsdzēsības aprīkojumu, absorbentu u.tml.
2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk – VUGD) veikt tehnogēno avārijas operatīvo pārvaldīšanu un sniegt atbildīgajai personai palīdzību rūpnieciskās avārijas novēršanā. Saskaņā ar sadarbības līgumiem veikt informācijas apmaiņu ar atbildīgajiem dienestiem, nodot un saņemt nepieciešamo informāciju. Iesaistīt nepieciešamos dienestus.
3. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (turpmāk – NMPD) nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušiem:
 - Izvērtēt objekta darbiniekus iemainās sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem;
 - nodrošināt informācijas apriti atbilstoši ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajam.
4. Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) informē par objektā lietotajām bīstamajām vielām.
5. Valsts policija (turpmāk – VP) bīstamas zonas ierobežošana, apziņošana.
6. Rīgas pašvaldības policija (turpmāk – PP) bīstamas zonas ierobežošana, iedzīvotāju un komersantu, kas atrodas apdraudētā teritorijā, apziņošanas pasākumi, un, nepieciešamības gadījumā, evakuācijas pasākumi.
7. Rīgas brīvdostas pārvaldes (turpmāk – RBP) ostas policija (turpmāk – RBPOP) - bīstamas zonas ierobežošana.

Mācībās tika imitēta avārija, objekta teritorijā veicot minerālmēslu pārkraušanu kupolā Nr. 3, frontālā iekrāvēja motora nodalījumā tiek pamanīti dūmi (pieņemot, ka notiek degšana frontālā iekrāvēja motornodalījumā). Notikuma vietā ir cietušais.

Saskaņā ar mācību scenāriju darbinieks, kas pamanījis negadījumu šo informāciju, paziņo centrālās pulsts operatoram. Frontālā iekrāvējā izcelies ugunsgrēks. Notikuma vietā veidojas sadūmojums un siltumstarojuma iedarbības rezultātā kupolā aug gaisa temperatūra. Centrālā pulsts operators rīkojas saskaņā ar apziņošanas shēmu un veic operatīvo apziņošanu objektā.

Notikuma vietā veidojas sadūmojums un siltumstarojuma iedarbības rezultātā kupolā aug gaisa temperatūra. Centrālā pulsts operators un maņas dispečers izvērtē situāciju negadījuma vietā izsauc operatīvas dienestus un organizē reaģēšanas pasākumus.

VUGD Rīgas reģiona zvanu centru (turpmāk – RRZC) saņem informāciju par mācību notikumu. RRZC apstrādā izsaukumu un izsūta uz notikuma vietu VUGD tuvāko apakšvienību Rīgas reģiona pārvaldes 7.daļas AC – 701, AC - 702 (Tvaiku ielā 7, Rīgā). 7.daļas AC, ieradīsies notikuma vietā pēc 20 min. sakarā ar atgriešanos no cita notikuma Mežaparkā. RRZC informē par notikumu NMPD, VP, PP, VVD, RBP.

Objektā tiek organizēti reaģēšanas pasākumi. Konstatē, ka ir cietušais, kas atrodas bezsamaņa stāvoklī, blakus frontālam iekrāvējam. Informācija tiek nodota RRZC. Atbildīga persona dod rīkojumu objekta darbiniekiem organizēt cietušo glābšanu, ugunsgrēka dzēšanu un degoša frontāla iekrāvēja evakuāciju no notikuma vietas. Centrālā pulsts operators konstatē, ka notikuma vietā strauji palielinājās temperatūra un avārijas risks. Tiek pieņemts lēmums evakuēt no blakus dzelzceļa posma dzelzceļu vagonus. Tiek organizēta reaģēšanas pasākumos neiesaistīto darbinieku evakuācija tehnoloģisko procesu pārtraukšana. Tiek precizēts negadījuma apmērs. Tiek noteikta iespējama bīstamas zonas robežas. Tiek organizēta VUGD darbinieku sagaidīšana. Tiek sagatavota objekta avārijas reaģēšanas grupa cietušo glābšanai un aizdegšanas lokalizēšanai. Tiek uzsākti reaģēšanas pasākumi riska zonā. Objekta darbinieki ir evakuēti no bīstamās zonas.

Ierodas RBPOP, VP un PP. RBPOP, VP un PP organizē kustības ierobežošanu Kundziņsalā.

VUGD apakšvienības ierodas notikuma vietā (RRP 7.daļa). 701, 702. 7.daļas glābšanas darbu vadītājs (turpmāk – GDV) nosakot bīstamo zonu, pieņem lēmumu atstāt autotransportu drošā attālumā no avārijas vietas un veic:

- iespējamās bīstamības novērtēšanu un atbilstošo aizsardzības līdzekļu izvēli;
- avārijas vietas izlūkošanu, bīstamās zonas noteikšanu, notikuma mēroga noteikšanu un apdraudēto teritoriju apzināšanu.

Notikuma vietā saglabājas sadūmojums, kā arī sprādziena iespēja. GDV veic notikuma vietas izlūkošanu.

GDV norīko AC – 702, 701 izveidot divas elpošanai nepiemērotā vide ekipētas grupas (turpmāk – ENVEG). ENVEG -1 uzsāk ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus.

VVD inspektoru ierašanās, sadarbībā ar objekta pārstāvjiem un VUGD darbiniekiem noskaidro situāciju.

GDV sadarbībā ar objekta administrāciju un citiem iesaistītajiem dienestiem konstatē, ka notikuma vietā apdraudējums nepastāv.

Mācībās tika iesaistīti sekojoši resursi:

- SIA „Rīga fertilizer terminal” personāls un tehnika;
- VUGD RRP 2 ugunsdzēsības automašīnas un Dienesta nodaļas operatīvā štāba automobīlis;
- VP Rīgas reģiona pārvaldes policijas 1 ekipāža;
- PP 2 ekipāžas;
- RBP 1 ekipāža;
- VVD 1 mašīna;
- NMPD 1 ekipāža (nosacīti).

Kā novērtētāji mācību laikā ieradās pārstāvji no VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes (1), VUGD RRP (4), VVD (1), RBP (5), PP (1), NMPD (2).

Mācību gaitā tika konstatēti sekojoši trūkumi:

1. Mācību laikā VUGD RRZC saņēma maldināmo informāciju, 2 reizes, ka objektā ir ugunsgrēks un 1 reizi, ka objektā ir ķīmiskā avārija.
2. Mācību laikā, pēc objekta personāla evakuācijas ārpus objekta teritorijas un ņemot vērā to, ka mācību programmā netika plānota operatīvas vadības pārvaldes, operatīvo dežurantu (štāba) iesaistīšana, netika nodrošināta iespēja pastāvīgi uzturēt sakarus starp VUGD un objekta atbildīgajām personām.
Lai nodrošināt informācijas apriti par negadījumu starp GDV un objekta atbildīgajām personām, izvērtēt iespēju nodrošināt glābšanas darba vadītāju ar objekta rāciju līdz negadījuma likvidācijai.
3. Objekta atbildīgajām personām ierosinām izskatīt avārijas scenāriju objektā ar iekrāvēju, bez iespējas vadītājam iekļūt kabīnē. Objektā nepieciešams atrisināt jautājumu par avarējošo iekrāvēja evakuāciju bez vadītāja klātbūtnes kabīnē.
4. Pēc negadījuma likvidācijas netika nodrošināta organizēta objektā nodarbināto atgriešanos objekta teritorijā. Pēc negadījuma likvidācijas un GDV atļaujas atgriezties objekta teritorijā, objekta atbildīgajiem darbiniekiem jānodrošina darbinieku informēšanu par:
 - negadījuma sekām,
 - drošības pasākumiem,
 - turpmāko rīcību,
 - organizēto atgriešanos objekta teritorijā.
5. Plānojot mācības netika ņemts vērā fakts, ka piebraucamie ceļi pie objekta ved pāri dzelzceļa manevru ceļiem. Plānojot mācības, izvērtēt iespēju iekļaut dzelzceļa pārstāvjus mācību plānošanas grupā.

6. Ierodoties notikuma vietā un saņemot GDV rīkojumu ierobežot piekļuvi apdraudētājai zonai PP ekipāžas koncentrējās vienā vietā pie galvenajiem iebraukšanas vārtiem. Ierosinām PP izvērtēt visus iespējamus piekļūšanas virzienus bīstamajai zonai un nodrošināt to ierobežošanu un piekļuves kontroli.

Mācību vērtējums:

- civilās aizsardzības plānos paredzēto uzdevumu izpilde vērtējama, kā laba, jo iesaistīto institūciju rīcība atbilst civilās aizsardzības plānos noteiktajiem pasākumiem un to izpildes termiņiem;
- sadarbība starp mācībās iesaistītajām institūcijām vērtējama kā apmierinoša, jo sadarbības principi netika īstenoti pilnvērtīgi, sevišķi tas attiecināms uz štāba izveidošanu un darbību;
- mācību vadība vērtējama, kā laba, jo attiecīgajā situācijā vadības pieņemtie lēmumi tika pilnībā īstenoti.

Mācību vadītājs
18.07.2014.



A.Petrušenkovs