

VALSTS ZEMES DIENESTS

TELPU GRUPAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA

Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....01001000104002008
Nosaukums:.....Dzīvoklis
Adrese:.....Lemešu iela 2A - 8, Rīga
Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....25.04.2022

Valsts zemes dienesta
Rīgas reģionālās pārvaldes
Klientu apkalpošanas daļas
klientu apkalpošanas konsultants

2022.gada 29.aprīlī

Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....01001000104002008

1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....Nav

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....01001000104002

10.1.1. Adrese:.....Lemešu iela 2A, Rīga

10.1.2. Nosaukums:.....Dzīvojamā māja

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

10.1.4. Kopējā platība (m²):.....401.2

10.1.5. Apbūves laukums (m²):.....236.3

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....2

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....0

10.1.8. Telpu grupu skaits:.....10

10.1.9. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....Nav

10.1.10. Eksploatācijā uzsākšanas gads:.....1953

10.1.11. Nolietojums (%):.....41

10.1.12. Nolietojuma aprēķina datums:.....28.01.2021

10.1.13. Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....25.04.2022

10.1.14. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē

10.1.15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta:.....Nē

10.1.16. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....

01001000104

10.1.17. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....Nav

11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums:.....01001000104002

Tipa kods	Tipa nosaukums
11220101	Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām

12. Būves konstruktīvie elementi

12.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 01001000104002 konstruktīvie elementi:

Nosaukums	Konstruktijas veids	Materiāls	Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i)	Eksploatācijas uzsākšanas gads	Nolietojums (%)
Pamati	Kieģeļi (lentveida)	Māla ķieģeļi	Nav	1953	30
Ārsienas un karkasi	Koka karkasa konstrukcija (biezumā vairāk par 15 cm)	Koka karkasa konstrukcijas	Nav	1953	60
Pārsegumi	Koka siju pārsegums ar koka aizpildījumu	Koka dēļi, Koka sijas	Nav	1953	30
Jumts (nesošā konstrukcija)	Koka konstrukcijas	Koka spāres	Nav	1953	30
Jumts (segums)	Azbestcimenta loksnes	Azbestcimenta loksnes	Nav	1953	30

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 01001000104002 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Apbūves laukums	Nav	236.3 apbūves laukuma kv.m.	Nav	Nav
Kopējā platība	Nav	401.2 kv.m.	Nav	Nav
Būvtilpums	Nav	1520 kub.m.	Nav	Nav

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu.....01001000104002008

Izdrukas ID: 390002577317	Izdrukas datums: 25.04.2022	2 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

14.1.1. Kopējā platība (m²).....	56.2
14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²).....	Nav
14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²).....	Nav
14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m²).....	56.2
14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m²).....	37.2
14.1.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m²).....	19
14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m²).....	0

16. Telpu grupas pamatdati

16.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	01001000104002008
16.1.1. Adrese:.....	Lemešu iela 2A - 8, Rīga
16.1.2. Nosaukums:.....	Dzīvoklis
16.1.3. Lietošanas veids:.....	1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
16.1.4. Stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa:.....	2
16.1.5. Telpu skaits:.....	6
16.1.6. Kopējā platība (m²):.....	56.2
16.1.7. Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....	25.04.2022
16.1.8. Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i):.....	Nav
16.1.9. Telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru:.....	Nav
16.1.10. Telpu grupa ietilpst būvē ar kadastra apzīmējumu:.....	01001000104002
16.1.11. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....	01001000104

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji

17.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	01001000104002008
--	-------------------

Numurs	Nosaukums	Veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (m²)	Ekspluatācijā pieņemšanas gads(-i)
1	Gaitenis	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	2	2.78	2.78	2.78	9.9	Nav
2	Tualete	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	2	2.75	2.75	2.75	2.4	Nav
3	Virtuve	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	2	2.78	2.78	2.78	6.7	Nav
4	Dzīvojamā istaba	1 - Dzīvojamā telpa	2	2.75	2.75	2.75	10.8	Nav
5	Dzīvojamā istaba	1 - Dzīvojamā telpa	2	2.76	2.76	2.76	14.4	Nav
6	Dzīvojamā istaba	1 - Dzīvojamā telpa	2	2.6	2.6	2.6	12	Nav

18. Labiekārtojumi


18.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	01001000104002008
--	-------------------

Reģistrētie labiekārtojumi	Noteikšanas veids (ja ir)	Apjoms (ja ir)
Apkure. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Aukstā ūdens apgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Pods / pusuārs / bidē	Apvidū ir konstatēts	
Elektroapgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Kanalizācija. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Vēdināšana. Dabiskā	Apvidū ir konstatēts	

18.1.1. Labiekārtojumu datums:25.04.2022


Būves punkta koordinātas
Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92

Punkta nr	x	y
2	321256.18	503619.84



Lielās ielas

Lemešu iela



TELPU GRUPAS PLĀNS

KADASTRA APZĪMĒJUMS	MĒROGS	LPF
01001000104002008	1 : 100	4